



Schema	A - P
N. del. Gen.	09/00402642
E. Scheda	E18 il 140/081
E. Comp.	809
LOC. GEO.-AMMINISTRATIVA	FI - Pisa
CENTRO STORICO	I - Pisa - capoluogo municipale
ZONA URBANA	quartiere di S. Maria
SETTORE	SU - 182
OGGETTO	tipologia specifica: chiesa - parrocchiale - Chiesa di S. Nicola
RIFERIMENTO VERTICALE	liv. I bene individuato
COORDINATE	Gauss-Boaga
CATASTO	124 - 1952 - C
UBICAZIONE	principale - Via S. Maria secondario - Via S. Nicola
AUTORE	Ruolo: progetto - Nicola Pisano - B 2045 - 50100510 Ruolo: progetto del campanile - Nicola Pisano - B 1100 (p.123) - B 1084 (vol. II, sez. II, p. 73) - B 751 (p. 111) - B 1056 (p. 128) - B 311 (vol. III, p. 62) - 50100510 Ruolo: cappelle laterali e volta - Maestro Venturini - B 311 (vol. III, p.133) - 78300021
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - fondazione - la chiesa fu fondata da Ugo marchese di Toscana - B 2044/ B 2049 (p. 81/ B 690 (p. 28) - X - fine - ca. - XI - inizio - ca.
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - fondazione - la chiesa fu fondata nel secolo XI - B 1056 (p. 128) - XI - XI
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - fondazione - ebbe la sua origine da Ugo marchese di Toscana intorno al Mille e, la tradizione dice, su di un tempio di Cerere - B 1084 (vol. II, sez. II, p. 70) / B 751 (p. 111) - XI - 1000/00/00 - ca. - XI - 1000/00/00 - ca.
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - esistenza - l'esistenza della chiesa era documentata - B 2067 (p.60) - XI - 1000/00/00 - ca. - XI - 1000/00/00 - ca.
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - esistenza - la più antica testimonianza sulla chiesa si ha in una pergamena datata 1097, dove si legge che l'edificio e l'annesso convento dipendevano dal monastero di San Michele presso la Verruca - B 28 (p. 99) - XI - 1097/00/00 - ante - XI - 1097/00/00 - ante
NOTIZIA E CRONOLOGIA	facciata, parte inferiore - costruzione - esempio di architettura romanica pisana caratterizzata da rivestimento marocreo a fasce bianche e nere, cinque archi ciechi con capitelli lavorati a losanghe - B 590 (p.100) - XII - XII
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - costruzione - B 2060 (p.154) - XII - metà - XII - metà
NOTIZIA E CRONOLOGIA	campanile - costruzione - il campanile pendente è attribuito a Nicola Pisano - B 1056 (p.128) - XIII - XIII
NOTIZIA E CRONOLOGIA	campanile - costruzione - attribuito a Nicola Pisano e datato alla metà del XIII sec. - B 2060 (p. 154) / B 690 (p. 100) - XIII - metà - XIII - metà

Pagina 1

Pagina 2

N. catalogo generale: 09/00402642

NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - proprietà - con l'unito convento, fu prima dei Benedettini - B 751 (p.111) - XIII - 1292/00/00 - ante - XIII - 1292/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - passaggio di proprietà - i padri Agostiniani permutano uno dei loro quattro conventi con la chiesa di San Nicola - B 311 (vol. III, pp.: 131..132) - XIII - 1292/00/00 - XIII - 1292/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - conduzione - vi abitano i Monaci Benedettini di San Michele della Verruca - B 1100 (pp.: 119..120) - XIII - 1295/00/00 - ante - XIII - 1295/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - proprietà - ne entrarono in possesso i Padri Agostiniani - B 751 (p. 111) - XIII - 1295/00/00 - XX - 1913/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - conduzione - i padri Agostiniani ci abitarono dal 1295, com'è inciso su una lapide in marmo posta nel muro opposto alla porta del chiostro - B 1100 (pp.: 119..120) / B 1084 (vol. II, p. 70) / B 311 (vol. III, p. 123) - XIII - 1295/00/00 - XIX - 1812/00/00 - post
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - ampliamento - B 1056 (p. 128) - XIII - 1295/00/00 - XIV - 1313/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intorno - conduzione - il convento passa dai Cistercensi ai padri Agostiniani - B 2082 (p. 68) / B 690 (p.99) - XIII - 1296/00/00 - XIII - 1296/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - ampliamento - intervento voluto dai padri Agostiniani - B 690 (p. 99) - XIII - 1297/00/00 - XIII - 1297/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - conduzione - vi si erano insediati i monaci Agostiniani - B 1870 (p. 392) - XIII - fine - XIII - fine
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - ampliamento - B 690 (p. 99) - XIV - 1313/00/00 - XIV - 1313/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - ristrutturazione - la chiesa subì una radicale trasformazione - B 1870 (p. 392) - XIV - secondo quarto - XIV - secondo quarto
NOTIZIA E CRONOLOGIA	facciata, parte superiore - costruzione - aggiunta posteriore - B 690 (p. 100) - XVI - (?) - XVI - (?)
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - ristrutturazione - restaurata dal Maestro Venturini: furono aggiunte le otto cappelle e la volta - B 311 (vol. III, p. 133) - XVI - 1572/00/00 - XVI
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - costruzione - furono costruite le cappelle laterali e la volta della navata centrale - B 1084 (vol. II, sez. II, pp.: 70..71) / B 690 (p. 99) - XVI - 1572/00/00 - XVI - 1572/00/00 - post
NOTIZIA E CRONOLOGIA	cappelle - costruzione - le grandi cappelle laterali furono aggiunte nel 1572, e vennero posteriormente eseguiti vari restauri e lavori - B 751 (p. 111) - XVI - 1572/00/00 - XVI - 1572/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	lato sinistro, seconda cappella - costruzione - dedicata alle SS. Annunziata e già di patronato medico; fu costruita per volere di Cristina di Lorena; altare marmoreo di Felice Palca degli inizi del '600 - B 690 (p. 100) - XVII - inizio - XVII - inizio
NOTIZIA E CRONOLOGIA	lato destro, prima cappella - costruzione - edificata su progetto di Matteo Nigetti per volere di Maria Maddalena d'Austria - B 690 (p. 102) - XVII - 1613/00/00 - XVII - 1614/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	prospetto tergale, finestra centrale - costruzione - realizzazione di una grande cornice in marmo che include la finestra attribuita a Matteo Nigetti - B 690 (p. 100) - XVII - 1614/00/00 - ca. - XVII - 1614/00/00 - ca.
NOTIZIA E CRONOLOGIA	soffitto - progetto - sostituzione della copertura a volta con soffitto ligneo piano a lacunari non portata a complemento; i progettisti erano due legnaioli: Accacio Bassicalina e Stefano

Pagina 2

NOTIZIA E CRONOLOGIA	interio bene - restauro - D 690 (p. 99) - XVII - metà - ca. - XVII - metà - ca.
NOTIZIA E CRONOLOGIA	capelle laterali - costruzione - le due capelle furono realizzate a fianco dell'ingresso - D 690 (p. 99) - XIX - 1888/00/00 - XIX - 1888/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	campanile - restauro - attestazione del termine dei lavori di restauro del campanile - A 2 - XIX - 1892/00/00 - XIX - 1892/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - restauro - parziale ripristino dei danni di guerra consistenti nello sfondamento della volta in due punti, danneggiamento lieve delle capelle di mezzogiorno e lesione sulla facciata principale - A 5 - XX - 1946/00/00 - XX - 1946/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	presbiterio - restauro - adeguamento del presbiterio alle nuove norme liturgiche - A 7 - XX - 1970/07/07 - XX - 1970/07/07
NOTIZIA E CRONOLOGIA	cantoria - donazione - la tribuna reale fu trasformata nella cantoria della chiesa - A 12 - XX - 1977/00/00 - XX - 1977/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	copertura - restauro - A 14 - XX - 1983/00/00 - XX - 1983/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - restauro - il documento prevedeva che il restauro iniziasse entro il dicembre 1989 - A 15 - XX - 1989/12/00 - XX - 1989/12/00
SUDDIVISIONE INTERNA	intero bene - livelli falsati - 1 - p. l. - navata unica con cappelle
CONFIG. STRUTTURALE PRIMARIA	chiesa a impianto rettangolare, a navata unica con cappelle laterali che hanno anche la funzione statica di contrafforti alla copertura della navata centrale a capanna
ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	pareti fra cappelle - contrafforte
PIANTA	intero bene - p. l. - longitudinale - rettangolare - coro - cappelle (8) - endonartece - cantoria (2)
STRUTTURE VERTICALI	intero bene, pareti perimetrali, parte inferiore - parete - in muratura - a corsi pseudoregolari marmo - pietra intero bene, pareti perimetrali, parte superiore - parete - in muratura - a corsi regolari - laterizio
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	navata - volta - a botte - a sesto ribassato - con finestre che ne seguono l'andamento
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	coro - volta - a botte - a tutto sesto
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	cappelle centrali - volta - a botte - a tutto sesto
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	cappelle dell'endonartece - volta - a botte - a sesto ribassato
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	presbiterio - finta volta - a botte - a sesto ribassato - lunettata
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	transetto, bracci - volta - a crociera - ribassata
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	endonartece - volta - a crociera - ribassata
COBERTURE	navata - a tetto - a sesto rialzato - a colmi differenziati - capriate - tegole - a coppo - embrici - laterizio
COBERTURE	cappelle - a tetto - semplice a 1 falda - a pianta rettangolare - tegole - a coppo - embrici - laterizio

COBERTURE	contrafforte - a tetto - semplice a 1 falda - a pianta rettangolare - tegole - a coppo - embrici - laterizio
COBERTURE	coro - a tetto - a 3 falde - a pianta rettangolare - tegole - a coppo - embrici - laterizio
SCALE	campanile, interna - scala - principale - 1 - perimetrale - a pozzo circolare - intera struttura - a volte su colonne - muratura - pietra
PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	navata - in marmo - a motivi geometrici prima cappella sinistra - in marmo - a scacchiere seconda cappella sinistra - a tarsia - con figurazioni quarta cappella sinistra - a moquette - monocolori seconda cappella destra - in marmo - a motivi geometrici seconda cappella sinistra - in marmo - a quadrettatura a scacchiera coro - in marmo - a motivi geometrici transetto - in marmo - a motivi geometrici prima cappella destra - in marmo - a quadrettatura a scacchiera terza cappella destra - in marmo - a quadrettatura a scacchiera quarta cappella destra - in marmo - a quadrettatura a scacchiera
STATO DI CONSERVAZIONE	volta della navata - buono - Indicazioni specifiche: una fessura la percorre longitudinalmente basi paraste fra cappelle - mediocre - Indicazioni specifiche: la pietra che ne compone le modanature è degradata, esfoliata e consumata pareti cappelle - discreto - Indicazioni specifiche: macchie di umidità e muffe con distacco dell'intonaco
RESTAURI	presbiterio - 1970/00/00 - 1970/00/00 (post) - risistemazione per adeguamento alle nuove norme liturgiche cantoria - 1977/00/00 - 1977/00/00 (post) - trasformazione della tribuna reale in cantoria copertura - 1983/00/00 - 1983/00/00 (post) - restauro facciata - 1983/00/00 - 1990/00/00 - restauro intero bene - 1989/12/00 - 1989/12/00 (post) - data prevista per l'inizio dei lavori di restauro
USO ATTUALE	intero bene - chiesa
USO STORICO	intero bene - dest. origin. (X-XII) - chiesa
CONDUZIONE GIURIDICA	proprietà Stato - Demanio Pubblico
VINCOLI MINISTERO B.C.A.	L. 1089/1939 - art. 4 - intero bene
STRUMENTI URBANISTICI	P.R.G., variante 1985 - manutenzione ordinaria/ manutenzione straordinaria/ restauro/ risanamento conservativo
VINCOLI ALTRE AMMINISTRAZIONI	variante 1985 al P.R.G., L.R. 59/1980
STRALCIO FOGLIO CATASTALE	1
ELAB. GRAFICI E CARTOGRAFICI	33 - rilievo, pianta, scala 1:100 34 - rilievo, fronte, scala 1:100
FOTOGRAFIE	2 (SBAAS PI 256330) - fotografia B/N - Note: facciata (1996) 3 (SBAAS PI 256331) - fotografia B/N - Note: fianco destro (1996) 4 (SBAAS PI 256332) - fotografia B/N - Note: fianco destro (1996) 5 (SBAAS PI 256333) - fotografia B/N - Note: retro (1996) 6 (SBAAS PI 256334) - fotografia B/N - Note: campanile (1996) 7 (SBAAS PI 256335) - fotografia B/N - Note: interno, campo (1996) 8 (SBAAS PI 256336) - fotografia B/N - Note: interno, controcampo (1996) 9 (SBAAS PI 256337) - fotografia B/N - Note: endonartece, parete destra (1996) 10 (SBAAS PI 256338) - fotografia B/N - Note: parete destra, prima cappella (1996)

- 11 (SBAAS PI 256339) - fotografia B/N - Note: transetto, braccio destro (1996)
- 12 (SBAAS PI 256340) - fotografia B/N - Note: cappella a destra dell'altare, campo (1996)
- 13 (SBAAS PI 256341) - fotografia B/N - Note: cappella a destra dell'altare, controcampo (1996)
- 14 (SBAAS PI 256342) - fotografia B/N - Note: campanile, ingresso (1996)
- 15 (SBAAS PI 256343) - fotografia B/N - Note: campanile, interno (1996)
- 16 (SBAAS PI 256344) - fotografia B/N - Note: campanile, volta della scala (1996)
- 17 (SBAAS PI 256345) - fotografia B/N - Note: sacrestia, unghie della volta (1996)
- 18 (SBAAS PI 256346) - fotografia B/N - Note: facciata, paramento murario (1996)
- 19 (SBAAS PI 256347) - fotografia B/N - Note: facciata, paramento a destra del portale (1996)
- 20 (SBAAS PI 256348) - fotografia B/N - Note: facciata, paramento a sinistra del portale (1996)
- 21 (SBAAS PI 256349) - fotografia B/N - Note: fianco destro, lato facciata, paramento murario (1996)
- 22 (SBAAS PI 256350) - fotografia B/N - Note: retro, paramento murario (1996)
- 23 (SBAAS PI 256351) - fotografia B/N - Note: campanile, paramento murario (1996)
- 24 (SBAAS PI 256352) - fotografia B/N - Note: campanile, paramento murario (1996)
- 25 (SBAAS PI 256353) - fotografia B/N - Note: campanile, scale, paramento murario (1996)
- 26 (SBAAS PI 256354) - fotografia B/N - Note: sacrestia, interno, angolo destro, paramento murario (1996)
- 27 (SBAAS PI 256355) - fotografia B/N - Note: sacrestia, paramento sulla porta (1996)
- 28 (SBAAS PI 256356) - fotografia B/N - Note: corridoio stretto, paramento murario (1996)
- 29 (SBAAS PI 256357) - fotografia B/N - Note: fianco sinistro, interno locali parrocchiali (1996)
- 30 (SBAAS PI 256358) - fotografia B/N - Note: fianco sinistro, corridoio largo, paramento murario (1996)
- 31 (SBAAS PI 256359) - fotografia B/N - Note: facciata, parte SINISTRA (1996)
- 32 (SBAAS PI 256360) - fotografia B/N - Note: chiostro, colonna (1996)

BIBLIOGRAFIA

- 311 - Da Morrona A. - 1812
- 1084 - Grassi R. - 1838
- 2044 - Repetti E. - 1855
- 2082 - Supino I. B. - 1904
- 1056 - Elenco edifici - 1921
- 2045 - Nannicini Canale G. - 1956
- 2049 - Casini B. - 1964
- 2060 - Baglioli G./ Bianchi E./ Canino A. - 1974
- 690 - Pallaga F./ Renzoni S. - 1991
- 1870 - Redi F. - 1991

FONTI ARCHIVISTICHE

- A 1 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4, il chiostro, vista prospettica/ ricostruzione/ sezione longitudinale/ pianta 1:50
- A 2 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4, 1692/00/00
- A 3 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4, 00/00/1927, campanile, pianta del p.t./ pianta p.1/ pianta p.2 scala 1:50
- A 4 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4, 20/01/1942, pulpito, pianta/ prospetto/ sezione
- A 5 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4, 00/00/1946
- A 6 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4, 00/03/1951
- A 7 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4 1970/07/00, il tavolo delle offerte, pianta/ prospetti 1:10
- A 8 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4 1970/07/00, altare verso il popolo, pianta/ prospetti 1:20
- A 9 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4 1970/07/00, l'ambone, pianta/ prospetti 1:10
- A 10 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4 1970/07/00, il presbiterio, pianta
- A 11 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4 1970/07/00, l'altare maggiore, pianta/ prospetto 1:20
- A 12 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4 1970/00/00
- A 13 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4, cappella laterale destra, pianta/ prospetti interni 1:50
- A 14 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4, 1983/00/00
- A 15 - Archivio Generale SBAAS Pisa, G-4 1989/05/09
- A 16 - Ufficio Progetti SBAAS PI.C. 6, campanile pianta piano terreno, 1931, Zocchi, 1:50

- A 17 - Ufficio Progetti SBAAS PI.C. 6, campanile pianta piano primo, 1931, Zocchi, 1:50
- A 18 - Ufficio Progetti SBAAS PI.C. 6, campanile pianta piano secondo, 1931, Zocchi, 1:50
- A 19 - Ufficio Progetti SBAAS PI.C. 6, veduta chiostro e campanile, 1962, Del Francia
- A 20 - Ufficio Progetti SBAAS PI. C. 6, sezioni campanile, 1962, Del Francia
- A 21 - Ufficio Progetti SBAAS PI. C.6, sacrestia pianta e sezioni, Del Francia / Rossi, 1:50
- A 22 - Ufficio Progetti SBAAS PI. C.6, torre campanaria: pianta livello terra, 1988, Boschi/ Dell'Erario, 1:20
- A 23 - Ufficio Progetti SBAAS PI. C.6, piante vari livelli, 1988, Boschi/ Dell'Erario, 1:20
- A 24 - Ufficio Progetti SBAAS PI. C.6, spaccato campanile, 1962, Del Francia, 1:50
- A 25 - Ufficio Progetti SBAAS PI.C. 6, rinvenimento diparte di colonna in granito, 1962, Del Francia

FOTOGRAFIE ESISTENTI

- F 1 - negativo (facciata) - AF, KIF, ROM.GOT. 30771
- F 2 - negativo (facciata) - AF, SBAAS Pisa, 97035
- F 3 - negativo (facciata, parte inferiore) - AF, SBAAS Pisa, 97037
- F 4 - negativo (disegno: ricostruzione del chiostro) - AF, SBAAS Pisa, 7974
- F 5 - negativo (disegno: spaccato grafica del chiostro) - AF, SBAAS Pisa, 7973
- F 6 - negativo (disegno: pianta campanile) - AF, SBAAS Pisa, 7972
- F 7 - negativo (interno, altare) - AF, SBAAS Pisa, 895-K
- F 8 - negativo (campanile, esterno) - AF, SBAAS Pisa, 7971
- F 9 - negativo (campanile, parte superiore) - AF, SBAAS Pisa, 519-K
- F 10 - negativo (facciata, particolare tarsie archi) - AF, SBAAS Pisa, 88334
- F 10 - negativo (facciata, particolare arcata) - AF, SBAAS Pisa, 88331
- F 12 - negativo (facciata, particolare arcata) - AF, SBAAS Pisa, 88332
- F 13 - negativo (retro) - AF, SBAAS Pisa, 97036
- F 14 - negativo (facciata) - AF, SBAAS Pisa, 97038
- F 15 - negativo (altare maggiore) - AF, SBAAS Pisa, 15883
- F 16 - negativo (altare maggiore) - AF, SBAAS Pisa, 37687
- F 17 - negativo (altare) - AF, SBAAS Pisa, 37688
- F 18 - negativo (controfacciata) - AF, SBAAS Pisa, 896-K
- F 19 - negativo (cantoria) - AF, SBAAS Pisa, 897-K
- F 20 - negativo (ambone destro) - AF, SBAAS Pisa, 15882
- F 21 - negativo (altare maggiore) - AF, SBAAS Pisa, 15881
- F 22 - negativo (balaustina altare maggiore) - AF, SBAAS Pisa, 37691
- F 23 - negativo (predella mosaicata altare maggiore) - AF, SBAAS Pisa, 37690
- F 24 - negativo (interno, campo) - AF, SBAAS Pisa, 4135
- F 25 - negativo (cappella di S. Rita, restauro pavimento) - AF, SBAAS Pisa, 6995
- F 26 - negativo (bussola del portale principale) - AF, SBAAS Pisa, 37645
- F 27 - negativo (campanile, interno, parte superiore) - AF, SBAAS Pisa, 6767
- F 28 - negativo (campanile, particolare capitello) - AF, SBAAS Pisa, 6762
- F 29 - negativo (campanile, interno) - AF, SBAAS Pisa, 6761
- F 30 - negativo (campanile, interno, capitello) - AF, SBAAS Pisa, 6763
- F 31 - negativo (campanile, parte superiore) - AF, SBAAS Pisa, 519-K
- F 32 - negativo (campanile, interno, parte inferiore) - AF, SBAAS Pisa, 6764
- F 33 - negativo (facciata, particolare tarsie fra archi) - AF, SBAAS Pisa, 88333
- F 34 - negativo (bussola portale laterale) - AF, SBAAS Pisa, 37671
- F 35 - negativo (campanile, interno, parte superiore) - AF, SBAAS Pisa, 41311
- F 36 - negativo (particolare capitello) - AF, SBAAS Pisa, 41312
- F 37 - negativo (particolare capitello) - AF, SBAAS Pisa, 41313
- F 38 - negativo (disegno: campanile, sezione e piante) - AF, SBAAS Pisa, 24408
- F 39 - negativo (disegno: ricostruzione facciata) - AF, SBAAS Pisa, 24409
- F 40 - negativo (interno, abside) - AF, SBAAS Pisa, 4135
- F 41 - positivo (facciata/ campanile) - AF, SBAAS Pisa, Pisa, S. Nicola, Fot. Alinari
- F 42 - positivo (retro) - AF, SBAAS Pisa, Pisa, S. Nicola, Fot. Alinari
- F 43 - positivo (campanile, interno, parte superiore) - AF, SBAAS Pisa, Pisa, S. Nicola, Soprint. Pisa
- F 44 - positivo (campanile, interno, particolare portale) - AF, SBAAS Pisa, Pisa, S. Nicola, Soprint. Pisa
- F 45 - negativo (navata destra, tetto in restauro) - AF, SBAAS Pisa, 175177
- F 46 - negativo (navata destra, tetto in restauro) - AF, SBAAS Pisa, 175178

