

BORGO	P - P
N. Cat. Den.	09/00402626
E. Sched.	C18 (L.180/88)
E. Comp.	539
LUG. SED. - AMMINISTRATIVA	PT - Pisa
CENTRO STORICO	I - Pisa - capoluogo municipale
ZONA URBANA	I2 - quartiere di S. Maria
SETTORE	SU - 176
OGGETTO	Tipologia specifica: chiesa - parrocchiale - Chiesa di S. Sisto Papa e Martire
ALTRA DENOMINAZIONE	originaria - Chiesa di S. Sisto in Cortevecchia
RIFERIMENTO VERTICALE	Liv.: bene individuo
COORDINATE	Gauss-Boaga
CATASTO	121 - 1952 - G
UBICAZIONE	principale - Piazza Francesco Buonamici - portale centrale in facciata principale - Piazza Francesco Buonamici - portale laterale destro in facciata principale - Piazza Francesco Buonamici - portale laterale sinistro in facciata secondario - Via Corsica - ingresso sul fianco sinistro
AUTORE	Ruolo: ristrutturazione - Andreini Giovanni - B 690 (p. 106) - 7B30000B
AMBITO CULTURALE	costruzione - romanico pisano - bibliografica
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - costruzione - si ricollega all'architettura della prima metà del secolo XI sia materiali che per la tecnica muraria, sia per il breve intercolumnio delle navate - B 1870 (p. 106) - XI - prima metà - XI - prima metà
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - fondazione - fu fondata con il titolo di S. Sisto in Cortevecchia - B 1085 (pp. 215)/ B 1100 (p. 123)/ B 751 (p. 101)/ B 690 (p. 106) - XI - 1070/00/00 - XI - 1070/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - costruzione - B 1056 (p. 130) - XI - 1070/00/00 - XI - 1070/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - costruzione - B 2060 (p. 125) - XI - 1073/00/00 - XI - 1073/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - fondazione - il giorno di S. Sisto i Genovesi perdettero a Pisa la battaglia contro i Pisani; questi ultimi, con il tesoro recuperato, fondarono la chiesa di S. Sisto, di proprietà del Comune - B 2094 (pp. 18..19) - XI - 1075/00/00 - XI - 1075/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - fondazione - B 1437/ B 1870 (p. 317;359)/ B 690 (p. 106) - XI - 1087/00/00 - XI - 1087/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - consacrazione - fu consacrata per celebrare le vittorie dei pisani - B 2080 (p. 106) - XI - 1087/00/00 - XI - 1087/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - fondazione - B 2050 (p. 3) - XI - 1087/08/06 - XI - 1087/08/06
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - costruzione - la chiesa di S. Sisto in Cortevecchia fu edificata dai cittadini



N. catalogo generale: 09/0040626

la chiesa del piazzale - B 693 (p. 106) - XI - 1087/00/00 - post - XI - 1087/00/00 - post
 intero bene - fondazione - B 693 (p. 106) - XI - 1087/00/00 - post - XI - 1087/00/00 - post
 pisanorum - B 693 (p. 106) - XI - 1087/00/00 - post - XI - 1087/00/00 - post
 intero bene - costruzione - B 694 (p. 318) / B 1437 (p. 49) - XI - 1088/00/00 - XII - 1088/00/00
 intero bene - fondazione - la chiesa fu fondata dopo il glorioso trionfo ottenuto in unione dei
 genovesi sopra i saraceni d'Africa - B 1084 (vol. II, sez. II, pp. 16..17) / B 2044 - XII -
 intero bene - destinazione d'uso - l'edificio veniva usato come luogo di rogazione degli atti del
 comune, sotto il cui patronato la chiesa fu eretta - B 690 (p. 106) - XI - 1084/00/00 - XII -
 intero bene - destinazione d'uso - la chiesa ebbe grande importanza civile, come sede delle
 riunioni dei Consigli dei cittadini - B 2003 (p. 58) - XII - XIII
 intero bene - costruzione - nel 1110 era già ultimata - B 1870 (p. 318) - XII - 1110/00/00 - ante
 XIII - 1110/00/00
 intero bene - consacrazione - B 2050 (p. 29) - XII - 1131/00/00 - XII - 1133/00/00
 colonne - danneggiamento - quattro colonne (le prime due a destra, la quinta e settima a sinistra
 entrando) hanno solcature riempite oggi di stucco; si credono così datate nel 1133, per patto
 voluto dai Genovesi in una loro pace con Pisa, allo scopo di umiliare i Pisani; ma il racconto non
 è documentato - B 751 (p. 101) - XII - 1133/00/00 - XII - 1133/00/00
 intero bene - consacrazione - B 2050 (p. 29) / B 690 (p. 106) - XII - 1132/00/00 - XII - 1132/00/00
 intero bene - destinazione d'uso - oltre che come chiesa, l'edificio veniva usato come luogo di
 pubbliche assemblee quale sede dei Consigli del Popolo e di riunione delle altre magistrature
 repubblicane, fino alla conquista fiorentina - B 2050 (pp. 11..12) - XIII - 1286/00/00 - XIII -
 1286/00/00
 intero bene - restauro - B 690 (p. 106) - XV - 1466/00/00 - ca. - XV - 1466/00/00 - ca.
 campanile - restauro - B 690 (p. 106) - XV - 1466/00/00 - ca. - XV - 1466/00/00 - ca.
 copertura - rifacimento - B 690 (p. 106) - XVII - 1603/00/00 - XVII - 1603/00/00
 intero bene - conduzione - la chiesa fu concessa ai Carmelitani per un periodo imprecisato - B 690
 (p. 106) - XVIII - 1717/00/00 - XVIII - 1717/00/00
 intero bene - consolidamento - B 690 (p. 106) - XVIII - 1762/00/00 - XVIII - 1764/00/00
 intero bene - consolidamento - B 690 (p. 106) - XVIII - 1774/00/00 - XVIII - 1776/00/00
 intero bene - ristrutturazione - B 786 (p. 182) - XVIII - 1785/00/00 - ca. - XVIII - 1785/00/00 -
 ca.
 intero bene - ristrutturazione - la chiesa fu abbellita - B 1085 (vol. III, p. 217) / B 1056 (p.
 130) - XVIII - 1786/00/00 - XVIII - 1786/00/00
 intero bene - ristrutturazione - su progetto dell'architetto Giovanni Andreini fu ridecorato
 l'interno e fatta la volta a botte - B 690 (p. 106) - XVIII - 1786/00/00 - XVIII - 1786/00/00
 intero bene - ristrutturazione - fu "ridotta in miglior aspetto" a spese del Comune; venne rifatta
 l'abside, rinnovati gli altari, le finestre, costruita la volta, l'intonaco e gli stucchi - B 751
 (p. 101) - XVIII - 1786/00/00 - XVIII - 1786/00/00

N. catalogo generale: 09/0040626

campanile - consolidamento - riassetto statico del campanile - B 690 (p. 107) - XVIII - 1786/00/00
 - XVIII - 1786/00/00
 intero bene - consacrazione - la chiesa fu consacrata dall'arcivescovo Angelo Franceschi - B 1085
 (vol. III, p. 218) / B 690 (p. 106) - XVIII - 1789/09/20 - XVIII - 1789/09/20
 intero bene - consolidamento - riassetto statico voluto dal Comune; direzione dei lavori di Stefano
 Piazzini - B 690 (p. 106) - XIX - 1824/00/00 - XIX - 1824/00/00
 intero bene - danneggiamento - il terremoto ha lesionato la volta in prossimità della porta
 d'ingresso e nella navata sinistra; dal campanile si è staccata la palla di marmo che regge la
 croce precipitando sul tetto della chiesa aprendo un largo foro sulla volta del coro - A 1 - XX -
 1914/10/27 - XX - 1914/10/27
 intero bene - danneggiamento - un terremoto ha provocato lesioni gravi alle navate laterali e più
 lievi a quella centrale e in sacrestia - A 2 - XX - 1920/09/07 - XX - 1920/09/07
 intero bene - restauro - inizio interventi di ripristino dell'aspetto medievale - B 690 (p. 106) -
 XX - 1924/00/00 - XX - 1924/00/00
 facciata - restauro - da una perizia di spesa del 1928 si risale ai lavori preventivi:
 ripulitura; demolizione stipiti in marmo della porta centrale; posa di soglia, stipiti e architrave
 in macigno di verrucano; posa di arco di tufo sopra l'architrave e lunetta in pietra di tufo;
 riapertura delle porte laterali; posa di soglia di verrucano; apertura di finestra bifora sopra la
 porta principale con colonna, base e capitello in stile - A 3 - XX - 1928/08/02 - XX - 1929/08/02
 intero bene - restauro - dal 1929 il direttore dei lavori fu Oreste Zocchi - B 690 (p. 106) - XX -
 1929/00/00 - XX - 1929/00/00 - post
 intero bene - preesistenze - durante i lavori di ripristino sono venuti alla luce notevoli resti
 dell'antica architettura del tempio primitivo - A 4 - XX - 1930/05/08 - XX - 1930/05/08
 intero bene - restauro - da una perizia si risale all'elenco degli interventi occorrenti per il
 completamento del restauro iniziato nel 1928; formazione di archetti e spalle alle bifore interne,
 formazione di venticinque monofore di forma e dimensioni uguali a quelle esterne già riparate;
 demolizione della volta centrale in mattoni; stuccatura nei muri perimetrali interni ripresa dei
 muri dove si trovava l'imposta della volta; costruzione del vano per il confessionale destro;
 demolizione dei due altari e muri di sostegno in testa alle due navate laterali; apertura del vano
 di accesso all'oratorio; demolizione dei tramezzi nell'ultima campata ai lati dell'altare maggiore;
 ripresa dei pavimenti e delle maltonelle di marmo - A 5 - XX - 1936/12/20 - XX - 1936/12/20
 intero bene - restauro - nel capitolo si prevede la demolizione della volta della navata di
 sinistra; la stuccatura a malta di cemento della faccia a vista del muro in pietra in ciottoli di
 torrente; ripristino e ripresa dei muri dove attualmente si trova l'imposta della volta;
 costruzione degli sganci interni delle monofore con archetto in tufo simili a quelli nel fianco
 della parte dell'oratorio; rifacimento del tetto; posa in opera di una colonna; posa di un'altra
 colonna in sostituzione di quella di appoggio al campanile - A 6 - XX - 1938/11/30 - XX - 1938/11/30
 intero bene - restauro - nel capitolo si prevede la demolizione della volta della navata di
 sinistra; la stuccatura a malta di cemento della faccia a vista del muro in pietra in ciottoli di
 torrente; ripristino e ripresa dei muri dove attualmente si trova l'imposta della volta;
 costruzione degli sganci interni delle monofore con archetto in tufo simili a quelli nel fianco
 della parte dell'oratorio; rifacimento del tetto; posa in opera di una colonna; posa di un'altra
 colonna in sostituzione di quella di appoggio al campanile - A 7 - XX - 1939/08/18
 presbiterio, pavimento - completamento - capitolo per il completamento del pavimento in
 maltonelle di marmo nelle navate laterali in corrispondenza del presbiterio - A 7 - XX - 1939/08/18
 intero bene - restauro - B 690 (p. 106) - XX - seconda metà - XX - seconda metà
 campanile - descrizione - il campanile non presenta lesioni statiche né faticose nel paramento
 murario - A 8 - XX - 1979/03/17 - XX - 1979/03/17
 copertura - descrizione - in seguito a un sopralluogo sono stati evidenziati distacchi di 15
 cm. e sciacquo a mezzana a vista su tutta la copertura a letto - A 9 - XX - 1985/08/14 - XX - 1985/08/14

SUBDIVISIONE INTERNA

intero bene - livelli sfalsati - l. p. l. - tre navate

COMPLO' STRUTTURALE PRIMARIA

edificio a pianta rettangolare con abside; copertura a capriate lignee sostenute da sette muruli in pietra lungo il perimetro e da colonne tra le navate laterali e la centrale

PIANTA

intero bene - p. t. - a tre navate - rettangolare - abside

STRUTTURE VERTICALI

pareti perimetrali - parete - in muratura - a corsi pseudoregolari - pietra
parete tra nav. centr. e nav. lat. - parte inf. - colonne - monolitico - pietra
parete tra nav. cent. e nav. lat. - parte sup. - parete - in muratura - a corsi irregolari - pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

abside - volta - a bacino - a tutto sesto - intera volta - muratura - a corsi pseudoregolari

COPERTURE

navata centrale - a tetto - a capanna - a pianta rettangolare - capriate - tegole - a coppo - embrici - laterizio

COPERTURE

navate laterali - a tetto - semplice a falda - a pianta rettangolare - travatura su muruli - tegole - a coppo - embrici - laterizio

SCALE

interna - scala - di servizio - l. - laterale sinistra - lineare - intera struttura - a picci - a elementi saldati e incastri al muro - ferro

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

intero bene - in marmo - a quadrettatura

STATO DI CONSERVAZIONE

intero bene - ottimo

USO ATTUALE

intero bene - chiesa

USO STORICO

intero bene - dest. origin. (XII) - chiesa

intero bene - uso storico (XII-XIII) - sede del Consiglio del Popolo

CONDUZIONE GIURIDICA

proprietà Ente ecclesiastico - Parrocchia di S. Sisto

VINCOLI MINISTERO B.C.A.

L.1089/1939 - art. 4 - intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

P.R.G. - manutenzione ordinaria/ manutenzione straordinaria/ restauro/ risanamento conservativo

VINCOLI ALTRE AMMINISTRAZIONI

variante 1985 al P.R.G., L.R. 59/1980

STRALCIO FOGLIO CATASTALE

1

ELAB.GRAFICI E CARTOGRAFICI

32 - rilievo, pianta, scala 1:100

FOTOGRAFIE

- 2 (SBAAAS PI 256441) - fotografia B/N - Note: facciata (1996)
 3 (SBAAAS PI 256442) - fotografia B/N - Note: fianco destro (1996)
 4 (SBAAAS PI 256443) - fotografia B/N - Note: fianco sinistro (1996)
 5 (SBAAAS PI 256444) - fotografia B/N - Note: fianco sinistro (1996)
 6 (SBAAAS PI 256445) - fotografia B/N - Note: navata centrale, campo (1996)
 7 (SBAAAS PI 256446) - fotografia B/N - Note: navata centrale, controcampo (1996)
 8 (SBAAAS PI 256447) - fotografia B/N - Note: navata destra, campo (1996)
 9 (SBAAAS PI 256448) - fotografia B/N - Note: navata sinistra, campo (1996)
 10 (SBAAAS PI 256449) - fotografia B/N - Note: facciata, portale centrale (1996)
 11 (SBAAAS PI 256450) - fotografia B/N - Note: facciata, portale destro (1996)
 12 (SBAAAS PI 256451) - fotografia B/N - Note: facciata, portale sinistro (1996)
 13 (SBAAAS PI 256452) - fotografia B/N - Note: facciata, base parasta sinistra (1996)
 14 (SBAAAS PI 256453) - fotografia B/N - Note: facciata, paramento sopra il portale destro (1996)
 15 (SBAAAS PI 256454) - fotografia B/N - Note: facciata, parte alta a sinistra, paramento murario (1996)

Pagina 4

Pagina 5

- 16 (SBAAAS PI 256455) - fotografia B/N - Note: FIANCO SINISTRO PORTALE ALTA , paramento murario (1996)
 17 (SBAAAS PI 256456) - fotografia B/N - Note: fianco destro, portale (1996)
 18 (SBAAAS PI 256457) - fotografia B/N - Note: fianco sinistro, portale (1996)
 19 (SBAAAS PI 256458) - fotografia B/N - Note: fianco sinistro, paramento a sinistra del portale (1996)
 20 (SBAAAS PI 256459) - fotografia B/N - Note: fianco destro, paramento murario (1996)
 21 (SBAAAS PI 256460) - fotografia B/N - Note: fianco sinistro, paramento murario (1996)
 22 (SBAAAS PI 256461) - fotografia B/N - Note: fianco sinistro, parte inferiore, lato facciata, paramento murario (1996)
 23 (SBAAAS PI 256462) - fotografia B/N - Note: campanile, parte inferiore (1996)
 24 (SBAAAS PI 256463) - fotografia B/N - Note: campanile, paramento murario (1996)
 25 (SBAAAS PI 256464) - fotografia B/N - Note: LATERALE , portale DESTRA (1996)
 26 (SBAAAS PI 256465) - fotografia B/N - Note: controfacciata, portale destro (1996)
 27 (SBAAAS PI 256466) - fotografia B/N - Note: controfacciata, portale sinistro (1996)
 28 (SBAAAS PI 256467) - fotografia B/N - Note: abside, catino (1996)
 29 (SBAAAS PI 256468) - fotografia B/N - Note: controfacciata, paramento sopra il portale centrale (1996)
 30 (SBAAAS PI 256469) - fotografia B/N - Note: navata destra, paramento murario (1996)
 31 (SBAAAS PI 256470) - fotografia B/N - Note: navata sinistra, paramento murario (1996)

BIBLIOGRAFIA

- 2042 - Dal Borgo F. - 1768
 1085 - Da Morrona A. - 1812
 1100 - Da Morrona A. - 1821
 1084 - Grassi R. - 1838
 2044 - Repetti E. - 1855
 1056 - Elenco edifici - 1921
 2080 - Salai M. - 1928
 2094 - Bardo R. - 1963
 2049 - Casini B. - 1965
 1437 - Curuni A. - 1971
 2060 - Bagioli G./ Bianchi E./ Canino A. - 1974
 2083 - Ronzani M. - 1980
 2050 - Garzella G. - 1981
 2058 - Caleca A. - 1983
 690 - Paliaga F./ Renzoni S. - 1991
 1870 - Redi F. - 1991
 786 - Tolaini E. - 1992

FONTI ARCHIVISTICHE

- A 1 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-123, 27/10/1914
 A 2 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-123, 07/09/1920
 A 3 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-123, 02/08/1928
 A 4 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-123, 08/05/1930
 A 5 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-123, 20/12/1936
 A 6 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-123, 30/11/1938
 A 7 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-123, 18/08/1939
 A 8 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-123, 17/03/1979
 A 9 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-123, 14/08/1985
 A 10 - Ufficio Progetti SBAAAS PI, C.34, prospetto, 1936, Zocchi, 1:50
 A 11 - Ufficio Progetti SBAAAS PI, C. 34, pianta, 1993, Dell'Era, 1:50

- F 1 - negativo (2 foto: facciata) - AF, KIF, RDM.GOT. 138890
 F 2 - negativo (scorcio facciata/ fianco sinistro) - AF, KIF, RDM.GOT. 178058
 F 3 - negativo (altare maggiore) - AF, SBAAAS Pisa, 25367
 F 4 - negativo (interno, campo con volta ribassata) - AF, SBAAAS Pisa, 25368
 F 5 - negativo (demolizione volta a botte) - AF, SBAAAS Pisa, 76629
 F 6 - negativo (lavori di demolizione orchestrali) - AF, SBAAAS Pisa, 76629
 F 7 - negativo (navata sinistra, volte prima dei lavori) - AF, SBAAAS Pisa, 76630
 F 8 - negativo (interno, controcampo prima dei lavori) - AF, SBAAAS Pisa, 76632
 F 9 - negativo (interno, campo prima dei lavori) - AF, SBAAAS Pisa, 76631

Pagina 5

N. catalogo generale: 09/00402626

- F 10 - negativo (interno, campo, demolizione volte) - AF, SBAAAS Pisa, 76633
 F 11 - negativo (navata sinistra, lavori di restauro) - AF, SBAAAS Pisa, 76634
 F 12 - negativo (interno, restauro (scale del campanile)) - AF, SBAAAS Pisa, 76635
 F 13 - negativo (navata sinistra, lavori di restauro) - AF, SBAAAS Pisa, 76636
 F 14 - negativo (facciata) - AF, SBAAAS Pisa, 201959
 F 15 - negativo (facciata e fianco sinistro) - AF, SBAAAS Pisa, 201958
 F 16 - negativo (campanile, lato sinistro) - AF, SBAAAS Pisa, 76624
 F 17 - negativo (facciata, lavori di restauro) - AF, SBAAAS Pisa, 76625
 F 18 - negativo (fianco destro) - AF, SBAAAS Pisa, 76627
 F 19 - negativo (fianco sinistro) - AF, SBAAAS Pisa, 201956
 F 20 - negativo (fianco sinistro) - AF, SBAAAS Pisa, 201957
 F 21 - negativo (facciata e fianco sinistro in restauro) - AF, SBAAAS Pisa, 76626
 F 22 - positivo (fianco e campanile) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 23 - positivo (interno, campo) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 24 - positivo (navata sud, arcatele con bacini) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 25 - positivo (fianco destro) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 26 - positivo (esterno, arcatele in laterizio) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 27 - positivo (fianco intonacato) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 28 - positivo (particolare pilastro sopra colonne) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 29 - positivo (fronte principale) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 30 - positivo (interno, campo) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 31 - positivo (interno, campo con impalcature) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 32 - positivo (parete tra nav. Centr. e sx, colonna) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 33 - positivo (interno, campo, lavori alla copertura) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 34 - positivo (interno, parete tra navata centrale e sx) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 35 - positivo (navata sinistra) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 36 - positivo (navata sinistra, angolo portale) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 37 - positivo (facciata e fianco intonacato) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 38 - positivo (facciata intonacata, portale principale) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I
 F 39 - positivo (interno, saggio su un arco intonacato) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sisto, I

ALTRÉ SCHEDE O VECCHIE SCHEDE

- campane - DA 09/00026340 - 1974 - Lera G.
 campane - DA 09/00026341 - 1974 - Lera G.
 campane - DA 09/00026342 - 1974 - Lera G.
 capitello composito - DA 0900423676 - 1995 - Ducci A.
 capitello corinzio - DA 0900423677 - 1995 - Ducci A.
 capitello ionico - DA 0900423678 - 1995 - Ducci A.
 capitello corinzio - DA 0900423679 - 1995 - Ducci A.
 capitello corinzio - DA 0900423680 - 1995 - Ducci A.
 capitello corinzio - DA 0900423681 - 1995 - Ducci A.
 capitello corinzio - DA 0900423682 - 1995 - Ducci A.
 capitello composito - DA 0900423683 - 1995 - Ducci A.
 capitello composito - DA 0900423684 - 1995 - Ducci A.
 capitello composito - DA 0900423685 - 1995 - Ducci A.
 capitello composito - DA 0900423686 - 1995 - Ducci A.
 capitello - DA 0900423687 - 1995 - Ducci A.
 capitello corinzio - DA 0900423688 - 1995 - Ducci A.
 capitello corinzio - DA 0900423689 - 1995 - Ducci A.
 capitello corinzio - DA 0900423690 - 1995 - Ducci A.
 capitello corinzio - DA 0900423691 - 1995 - Ducci A.
 semicapitello - DA 0900423692 - 1995 - Ducci A.
 capitello composito - DA 0900423693 - 1995 - Ducci A.
 timone - DA 0900423694 - 1995 - Pascucci A.
 vetrata - DA 0900423695 - 1995 - Pascucci A.
 panca - DA 0900423696 - 1995 - Pascucci A.
 stallone - DA 0900423697 - 1995 - Pascucci A.
 dipinto - DA 0900423698 - 1995 - Pascucci A.
 lapide sepolcrale - DA 0900423699 - 1995 - Pascucci A.
 altare - DA 0900423700 - 1995 - Pascucci A.
 tabernacolo - DA 0900423701 - 1995 - Pascucci A.

Pagina 6

Pagina 7

N. catalogo generale: 09/00402626

- lapide - DA 0900423702 - 1995 - Pascucci A.
 dipinto - DA 0900423703 - 1995 - Pascucci A.
 confessionale - DA 0900423704 - 1995 - Pascucci A.
 tabernacolo per oli santi - DA 0900423705 - 1995 - Pascucci A.
 candeliere - DA 0900423706 - 1995 - Pascucci A.
 panchetto - DA 0900423707 - 1995 - Pascucci A.
 lapide commemorativa - DA 0900423708 - 1995 - Pascucci A.
 genuflessorio - DA 0900423709 - 1995 - Pascucci A.
 inginocchiatoio - DA 0900423710 - 1995 - Pascucci A.
 sedia - DA 0900423711 - 1995 - Pascucci A.
 dipinto murale - DA 0900423712 - 1995 - Pascucci A.
 altare maggiore - DA 0900423713 - 1995 - Pascucci A.
 mensa d'altare - DA 0900423714 - 1995 - Pascucci A.
 tabernacolo - DA 0900423715 - 1995 - Pascucci A.
 scanno - DA 0900423716 - 1995 - Pascucci A.
 balaustrata - DA 0900423717 - 1995 - Pascucci A.
 crocifisso - DA 0900423718 - 1995 - Pascucci A.
 lastra tombale - DA 0900423719 - 1995 - Pascucci A.
 lastra tombale - DA 0900423720 - 1995 - Pascucci A.
 acquasantiera - DA 0900423721 - 1995 - Pascucci A.
 acquasantiera - DA 0900423722 - 1995 - Pascucci A.
 bussola d'ingresso - DA 0900423723 - 1995 - Pascucci A.
 cornice - DA 0900423724 - 1995 - Pascucci A.
 vetrata - DA 0900423725 - 1995 - Pascucci A.
 vetrata - DA 0900423726 - 1995 - Pascucci A.
 lastra tombale - DA 0900423727 - 1995 - Pascucci A.
 pancia - DA 0900423728 - 1995 - Pascucci A.
 cancelletto di balaustrata - DA 0900423729 - 1995 - Pascucci A.
 tabernacolo per oli santi - DA 0900423730 - 1995 - Pascucci A.
 base a rilievo - DA 0900423731 - 1995 - Pascucci A.
 campanella - DA 0900423732 - 1995 - Pascucci A.
 lapide sepolcrale a rilievo - DA 0900423733 - 1995 - Pascucci A.
 lapide sepolcrale - DA 0900423734 - 1995 - Pascucci A.
 acquasantiera - DA 0900423735 - 1995 - Pascucci A.
 lapide sepolcrale - DA 0900423736 - 1995 - Pascucci A.
 acquasantiera da parete - DA 0900423737 - 1995 - Pascucci A.
 confessionale - DA 0900423738 - 1995 - Pascucci A.
 altare - DA 0900423739 - 1995 - Pascucci A.
 tabernacolo - DA 0900423740 - 1995 - Pascucci A.
 dipinto - DA 0900423741 - 1995 - Pascucci A.
 cornice - DA 0900423742 - 1995 - Pascucci A.
 statua devazionale - DA 0900423743 - 1995 - Pascucci A.
 lapide sepolcrale - DA 0900423744 - 1995 - Pascucci A.
 statua devazionale - DA 0900423745 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423746 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423747 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423748 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423749 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423750 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423751 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423752 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423753 - 1995 - Pascucci A.
 stola - DA 0900423754 - 1995 - Pascucci A.
 velo del calice - DA 0900423755 - 1995 - Pascucci A.
 velo del calice - DA 0900423756 - 1995 - Pascucci A.
 velo del calice - DA 0900423757 - 1995 - Pascucci A.
 velo del calice - DA 0900423758 - 1995 - Pascucci A.
 piviale - DA 0900423759 - 1995 - Pascucci A.
 parete da muro - DA 0900423760 - 1995 - Pascucci A.
 standero processionale d'argento - DA 0900423761 - 1995 - Pascucci A.

Pagina 8

N. catalogo generale: 09/00402626

Bandina - DA 0900423762 - 1995 - Pescucci A.
Bandinelli - DA 0900423763 - 1995 - Pescucci A.

COMPILATORI

Aliboni G. Firmat..... - Matteucci C. Firmat.....
 - Romeo G. Firmat..... - 1996
 campagna fotografica - Neri G. Firmat..... - Rossi M.
 Firmat..... - 1996

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Baracchini C. Firmat.....

OSSERVAZIONI

La facciata presenta due pilastri d'angolo e due lesene in corrispondenza delle pareti suddividenti le navate laterali da quella centrale. I salienti delle due navate sono sottolineati da una serie di archetti pensili, con catini ceramici interposti fra archetto e archetto. Lo stesso motivo si ritrova nella parte più alta della facciata, immediatamente al di sotto della gronda del tetto della navata centrale. I tre portali sono identici per forma, mentre nelle dimensioni quello centrale sovrasta nettamente gli altri due. Essi hanno architrave monolitico poggiante su larghi conci in pietra chiara. Sull'architrave poggia un arco cieco con archivolto in conci regolari di pietra verrucana. Questa è la pietra che caratterizza la parte bassa della facciata, con tessitura regolare di taglio quadrato praticamente fino a livello della chiave di volta di ciascuno dei tre archi. Al di sopra invece la tessitura muraria è sempre in verrucano ma in pietre di piccole dimensioni che formano una muratura continua. Un marcapiano si nota all'altezza in cui la copertura delle navate laterali incontra la muratura di quella centrale. Al di sopra di questo, in asse sulla facciata, si apre una bifora con colonnine in marmo. Al di sopra ancora di quest'ultima si apre un finestra lucifera a forma di croce. L'unico fianco visibile è quello sinistro. La tessitura muraria è identica a quella di facciata, in pietra verrucana di piccole dimensioni. Solo le due paraste angolari sono composte di pietra verrucana da taglio regolare di grandi dimensioni. I medesimi archetti pensili che coronavano la facciata inoltre si ritrovano a coronamento anche del fianco. Otto monofore si aprono su di esso a distanza costante. Al di sotto della sesta monofora si apre un portale anch'esso identico ai due portali minori di facciata, salvo che per l'assenza dei due blocchi di pietra chiara che concludono gli stipiti. Il fianco prosegue ad abbracciare il campanile, con la medesima gronda e tessitura muraria. Il claristorio è composto della stessa tessitura muraria della parte sottostante. Vi si aprono quattro monofore, in corrispondenza della seconda, della quarta, della sesta e dell'ottava e ultima monofora. Il fianco destro, che è visibile dall'orto della canonica adiacente, è del tutto analogo a quello sinistro ad esclusione del portale laterale. L'impianto volumetrico è a tre navate divise tra loro da due file di otto colonne e due pilastri agli estremi, addossati alle pareti, che sostengono nove arcate a tutto sesto. Alcune colonne sono in pietra verrucana, altre in marmo grigio o bianco. Le arcate sono a tutto sesto, in conci quadrati. Sulle pareti laterali si aprono sette monofore in corrispondenza dell'asse di ciascuna arcata. Quella corrispondente alla quarta arcata è stata coperta, su ciascun lato, da un altare a edicola in pietra, con capitelli composti e fregio dorati. Il frontone dell'altare è curvilineo e spezzato. Sulla parete perimetrale sinistra, in corrispondenza dell'ultima campata, si apre una piccola finestra quadrata architravata. In corrispondenza della quarta campata, in ambedue le navate laterali, sulla parete perimetrale è innestata nella muratura un confessionale in marmo policromo. In corrispondenza della quinta campata a destra si apre una nicchia con arco a tutto sesto ospitante il fonte battesimale. In corrispondenza della prima campata a destra si apre una porta architravata che immette nel cortile laterale. Il claristorio ospita quattro monofore su ciascun lato, a distanza costante, disassate rispetto alle campate. Gli arredi fissi del presbiterio e la tribuna barocca d'altare con colonne tortili sono stati aggiunti nel 600-700. La balaustra del presbiterio ha forma curvilinea e si articola su serie di colonne alternate da pilastri. L'abside è semicircolare e voltato a catino, in conci regolari. La tessitura muraria dell'intero bene è in muratura di piccolo taglio a corsi pseudo-regolari. La copertura è a capriate dipinte che poggiano su otto mensole per lato, innestantesi nella muratura del claristorio in asse con le colonne sottostanti. La copertura delle navate laterali si innesta direttamente nella muratura della parete perimetrale e di quella sulle colonne. Su questa si imposta un'orditura secondaria, e quindi i travetti a sostegno delle pialle. Il pavimento è in marmo a riquadri bicromi bianco-nero disposti in file inclinate a -45°. La controfacciata ospita l'ingresso principale e i due laterali. Tutti e tre sono architravati ma sorretti da un arco cieco a sesto rialzato in conci regolari. Al di sopra del vano di ingresso principale si apre una bifora inserita in una nicchia ad arco a tutto sesto. La chiesa si collega all'architettura della prima metà del secolo XI sia per i materiali che per la tecnica muraria, sia per il breve

Pagina 8

Pagina 9

N. catalogo generale: 09/00402626

intercolumnio delle navate (REDI, B 21, p. 359).

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell'oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme della Legge 1 Giugno 1939, n. 1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n. 363 del 30 gennaio 1913; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che occupa, a non apportarvi modificazioni senza conseguire preventiva approvazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento.

data:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

FIRMA

RISCONTRI

data: nome: firma:

data: nome: firma:

data: nome: firma: