

Scheda A - P

N.Cat.Gen. 09/00104171

E.Sched. C18 (L.160/88)

E.Comp. S39

LOC. GEO.-AMMINISTRATIVA PI - Pisa

CENTRO STORICO 1 - Pisa - capoluogo municipale

ZONA URBANA quartiere di S. Martino

SETTORE SU - 60

OGGETTO Tipologia specifica: chiesa - parrocchiale - Chiesa del Santo Sepolcro

ALTRA DENOMINAZIONE originaria - Chiesa della SS. Trinità

RIFERIMENTO VERTICALE Liv.: bene individuo

COORDINATE Gauss-Boaga

CATASTO 125 - 1952 - E

UBICAZIONE principale - Piazza S. Sepolcro - portale principale
 secondario - Piazza S. Sepolcro - portale secondario destro
 secondario - Piazza S. Sepolcro - portale secondario sinistro

AUTORE Ruolo: progetto - Diotalvi - B (pp. 161..162) - B (pp. 47.. 48) - B 2054 (p. 70) - B 2060 (p. 159) - 78300016
 Ruolo: progetto del campanile - Diotalvi - B 1085 (vol. III, pp. 265..266) - B 1100 (p. 175) - B 1056 (p. 129) - 78300016
 Ruolo: restauro - Castinelli Rodolfo - B 786 (p. 146) - 78300011
 Ruolo: progetto di restauro - Castinelli Rodolfo - B 690 (p. 139) - 78300011

AMBITO CULTURALE costruzione - romanico pisano - bibliografica

NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - costruzione - B 1056 (p. 129) - XII - XII

NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - fondazione - B 1085 (vol. III, p. 266)/ B 1100 (p. 175) - XII - inizio - XII - inizio

NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - costruzione - fra S. Martino e l'Arno è attestata l'esistenza della chiesa del Santo Sepolcro - B 2083 (p. 42) - XII - primo quarto - ante - XII - primo quarto - ante

NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - costruzione - fu costruita nelle prime decadi del secolo XII dai Pisani, coll'idea di trasportarvi qualche reliquia dal Santo Sepolcro, cosa però che non avvenne - B 1084 (vol. II, sez. II, p. 162) - XII - primo quarto - XII - primo quarto

NOTIZIA E CRONOLOGIA intorno - esistenza - esisteva una domus hospitalis usata come xenodochio, ma non sappiamo se fosse anche chiesa - B 1270 (p. 25) - XII - 1113/00/00 - XII - 1113/00/00

NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - costruzione - la chiesa fu eretta dai Cavalieri Templari poco dopo il 1118, data di fondazione dell'ordine - B 786 (p. 102) - XII - 1118/00/00 - post - XII - 1118/00/00 - post

NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - esistenza - la chiesa è documentata - B 786 (p. 60) - XII - 1130/00/00 - XII - 1130/00/00

- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - esistenza - attestata per la prima volta - B 1870 (p. 364) - XII - 1138/00/00 - XII - 1138/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intorno - annessione - alla "domus hospitalis" si aggiungono un convento di frati ed un convento di monache - B 1270 (p. 26) - XII - 1150/00/00 - XII - 1150/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - costruzione - si ritiene costruita per i Cavalieri Templari da Diotisalvi - B 751 (pp.: 47..48)/ B 2049 (p. 1) - XII - metà - XII - metà
- NOTIZIA E CRONOLOGIA campanile - costruzione - il campanile è da ritenere contemporaneo alla chiesa - B 751 (p. 49) - XII - metà - XII - metà
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - costruzione - il nome del costruttore, Diotisalvi, si legge in una lapide infissa nell'attiguo campanile; la stretta relazione tra le due fabbriche, della chiesa e del campanile, venute su contemporaneamente è tanto chiara da non lasciare dubbio che si debbano al medesimo maestro - B 1085 (vol. III, pp.: 265..266)/ B 1084 (vol. II, sez. II, pp.: 161..162)/ B 2079 (p. 38)/ B 1437 (p. 63)/ B 2060 (p. 159) - XII - 1153/00/00 - XII - 1153/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - costruzione - costruita per i Cavalieri Templari - B 2054 (p. 70) - XII - 1153/00/00 - XII - 1153/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - ampliamento - venne costruito un chiostro sulla "domus" o "ecclesia" - B 1270 (p. 27) - XIII - 1235/00/00 - ante - XIII - 1235/00/00 - ante
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - proprietà (?) - fu in possesso dei Templari fino alla loro soppressione sotto Clemente V e sotto Filippo il Bello, re di Francia - B 2044 - XIV - 1310/00/00 - XIV - 1310/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - proprietà - i Cavalieri Templari ne furono in possesso fino al 1312, quando vennero soppressi sotto Clemente V e Filippo il Bello - B 1100 (p. 175)/ B 1084 (p. 162) - XIV - 1312/00/00 - ante - XIV - 1312/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - costruzione - fu costruita per volere di papa Clemente V e destinata ai Cavalieri di Malta - B 751 (p. 47)/ B 1425 (p. 2) - XIV - 1312/00/00 - XIV - 1312/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - proprietà - soppressi i Templari da papa Clemente V nel 1312, la chiesa divenne commenda dei Cavalieri Ospitalieri di Malta fino alla loro soppressione - B 1100 (p. 175)/ B 751 (pp.: 48..49) - XIV - 1312/00/00 - XIX - 1808/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - ristrutturazione - la chiesa subì lavori che ne modificarono l'aspetto architettonico interno - B 1425 (p. 2) - XVI - XVI
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - ristrutturazione - apertura di nuove finestre e innalzamento di muri perimetrali con distruzione della copertura a volte della navata anulare di cui restano le imposte - B 690 (p. 137) - XVI - fine - ca. - XVI - fine - ca.
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - restauro - la chiesa fu deturpata dai cattivi restauri ordinati dal Priore Gerosolomitano F. Tommaso del Bene - B 2081 (p. 260) - XVIII - 1720/00/00 - XVIII - 1720/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA interno - decorazione - il gran priore dei Cavalieri di Malta Tommaso del Bene finanzia un nuovo programma di arredo della chiesa commissionando l'esecuzione di alcune tele poste sugli altari e decorazioni a stucco - B 690 (p. 137) - XVIII - 1720/00/00 - XVIII - 1720/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - conduzione - il bene fu attribuito in commenda ai Cavalieri di Malta - B 1084 (vol. II, p. 162)/ B 2044 - XIX - 1810/00/00 - ante - XIX - 1810/00/00 - ante
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - destinazione d'uso - dopo la soppressione dei Cavalieri di Malta viene trasformata in prioria - B 690 (p. 137) - XIX - 1817/00/00 - XIX - 1817/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - destinazione d'uso - la chiesa, nel 1821, continuava a essere prioria - B 1100 (p. 175) - XIX - 1821/00/00 - XIX - 1821/00/00

N. catalogo generale: 09/00104171

- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - restauro - Castinelli si propose di ripristinare l'aspetto originario attraverso un lavoro filologico - B 786 (p. 146) - XIX - 1824/00/00 - XIX - 1893/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA portico - demolizione - il portico fu demolito nel radicale restauro di Rodolfo Castinelli - B 786 (p. 102) - XIX - 1824/00/00 - XIX - 1893/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - destinazione d'uso - prioria - B 1084 (vol. II, sez. II, p. 162) - XIX - 1838/00/00 - XIX - 1838/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - ristrutturazione - la chiesa subì più radicali restauri - B 1425 (p. 3) / B 1870 (p. 364) - XIX - metà - ca. - XIX - metà - ca.
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - restauro - ripristino dell'aspetto originario con metodo filologico mediante distruzione del portico rinascimentale, distruzione delle superfetazioni barocche, apertura delle antiche finestre, distruzione del soffitto cinquecentesco della navata anulare e delle volte, rifacimento delle decorazioni marmoree esterne, riscopertura dell'antico livello; direzione dei lavori: arch. Rodolfo Castinelli; prima e arch. Florido Galli poi, su iniziativa del prof. Giovanni Rosini - B 751 (p. 49) / B 1056 (p. 129) / B 690 (p. 139) - XIX - 1850/00/00 - XIX - 1858/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - demolizione - fu demolito il portico rinascimentale che circondava l'edificio, di cui si ha testimonianza in un'incisione del Polloni - B 2054 (p. 70) - XIX - 1858/00/00 - XIX - 1858/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - restauro - la chiesa è stata ricondotta alla sua bellezza antica ed è stata poi riconsegnata all'arcivescovo - B 2081 (p. 260) - XIX - 1860/00/00 - XIX - 1860/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - danneggiamento - grave inondazione dell'Arno - B 751 (p. 50) - XIX - 1869/00/00 - XIX - 1869/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - consacrazione - la chiesa venne riconsacrata - B 690 (p. 139) - XIX - 1876/00/00 - XIX - 1876/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - consacrazione - la chiesa fu consacrata dall'Arcivescovo - B 2081 (p. 260) - XIX - 1876/06/30 - XIX - 1876/06/30
- NOTIZIA E CRONOLOGIA campanile - restauro - intervento consistente nella sostituzione dei tre solai in legno con solai a struttura a voltine - A 1 - XX - 1927/00/00 - XX - 1927/00/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA campanile - danneggiamento - una relazione tecnica denuncia fenditure nella parte terminale e sgonfiature nelle facce in aggetto dei quattro pilastri d'angolo - A 2 - XX - 1934/02/09 - XX - 1934/02/09
- NOTIZIA E CRONOLOGIA campanile, cella campanaria - danneggiamento - un fulmine ha spezzato la spalla di uno dei quattro archi della cella campanaria e ha provocato la rotazione di grossi blocchi di muratura - A 3 - XX - 1942/07/31 - XX - 1942/07/31
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - danneggiamento - una perizia rivela che durante la guerra l'edificio ha subito danneggiamenti alle strutture perimetrali del tetto - A 4 - XX - 1946/01/14 - XX - 1946/01/14
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - danneggiamento - lettera del parroco in cui è descritto il deterioramento delle pareti - A 5 - XX - 1956/12/05 - XX - 1956/12/05
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - danneggiamento - alluvione - B 1425 (p. 1) / B 690 (p. 139) - XX - 186/11/00 - XX - 186/11/00
- NOTIZIA E CRONOLOGIA intero bene - restauro - lavori consistenti nella demolizione completa della copertura del deambulatorio, sostituzione dell'armatura lignea del tetto, riparazione delle lesioni della muratura - A 6 - XX - 1968/00/00 - XX - 1969/00/00

N. catalogo generale: 09/00104171

NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - restauro - lavori consistenti nella riparazione e impermeabilizzazione della cuspide, ricostruzione della cornice del tamburo e dei paramenti, rifacimento degli intonaci interni e delle murature perimetrali del deambulatorio - A 7 - XX - 1969/00/00 - XX - 1971/00/00
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - restauro - inizio restauri; direttore dei lavori Ubaldo Lumini con l'assistenza di Adriano Zanelli; dal 1972 i restauri sono guidati dal Lumini ma diretti dall'architetto Maria Antonietta Zohar; nel 1973 collabora ai restuati l'architetto Giovanna Piancastelli - B 1425 (p. 1)/ B 1870 (p. 364)/ A 9 - XX - 1970/00/00 - XX - 1973/00/00 - post
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - restauro - dal collaudo del 12 febbraio 1973 risulta che il restauro del 1970-1973 è consistito nello smontaggio e restauro della copertura, nella posa in opera di travi e cordoli in c.a., nel restauro della cuspide, nella sostituzione parziale del paramento - A 9 - XX - 1970/00/00 - XX - 1973/02/12
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - restauro - parere favorevol, in data 26 giugno 1991, alla revisione del manto di copertura della chiesa e al risanamento della cappella - A 10 - XX - 1991/06/26 - post - XX - 1991/06/26 - post
NOTIZIA E CRONOLOGIA	intero bene - danneggiamento - in una lettera il parroco denuncia lo stato di degrado della torre campanaria e gli allagamenti con conseguente danneggiamento del pavimento - A 11 - XX - 1991/10/01 - XX - 1991/10/01
NOTIZIA E CRONOLOGIA	canonica - manutenzione straordinaria - parere favorevole alla revisione del manto di copertura e interventi di manutenzione straordinaria - A 12 - XX - 1994/06/22 - XX - 1994/06/22
SUDDIVISIONE INTERNA	intero bene - livelli sfalsati - 1 - p. t. - navata anulare
CONFIG.STRUTTURALE PRIMARIA	edificio a pianta centrale di forma ottagonale con pareti perimetrali in pietra a corsi irregolari; copertura a falde con travatura in c.a. su muri; cuspide in laterizio sorretta da archi a sesto acuto poggianti su pilastri in pietra
PIANTA	intero bene - p. t. - centrale - ottagonale - cappella laterale - altare centrale rialzato - navata anulare
STRUTTURE VERTICALI	pareti perimetrali, esterno - parete - in muratura - a corsi pseudoregolari - pietra pareti perimetrali, interno - parete - in muratura - a corsi irregolari - pietra parete tra presbiterio e navata anulare - pilastri - in muratura - a corsi pseudoregolari - pietra
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	presbiterio - pseudocupola - a piramide - a pianta ottagonale - intera pseudocupola - muratura - a elementi pieni in laterizio
COPERTURE	zona centrale - a tetto - a piramide - ottagonale - in muratura
COPERTURE	navata anulare - a tetto - a 8 falde - ad anello ottagonale - travatura in c.a. su muri - tegole - a coppo - embrici - laterizio
PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	navata anulare - litostrato a ciottoli - a motivi geometrici presbiterio - a lastre - a giunti alternati cappella - in cotto - a spina di pesce
STATO DI CONSERVAZIONE	intero bene - ottimo
RESTAURI	intero bene - 1966/00/00 - 1975/00/00 - restauro intero bene - 1968/00/00 - 1969/00/00 - demolizione deambulatorio - sostituzione armatura tetto - riparazione lesioni murarie intero bene - 1969/00/00 - 1971/00/00 - ristrutturazione cuspide - ricostruzione cornice tamburo - rifacimento intonaci intero bene - 1970/00/00 - 1973/02/12 - restauro copertura - parziale sostituzione paramento - restauro cuspide presbiterio - 1978/00/00 - 1978/00/00 - risistemazione

USO ATTUALE

USO STORICO

CONDIZIONE GIURIDICA

VINCOLI MINISTERO B.C.A.

STRUMENTI URBANISTICI

VINCOLI ALTRE AMMINISTRAZIONI

STRALCIO FOGLIO CATASTALE

ELAB.GRAFICI E CARTOGRAFICI

FOTOGRAFIE

BIBLIOGRAFIA

FONTI ARCHIVISTICHE

facciata - 1987/00/00 - 1990/00/00 - restauro
 intero bene - 1991/06/26 - 1991/06/26 (post) - revisione coperture - risanamento cappella
 intero bene - chiesa
 intero bene - dest. origin. (XII-XIV) - chiesa
 proprietà Ente ecclesiastico - Parrocchia del Santo Sepolcro - Pisa
 L.1089/1939 - art. 4 - intero bene
 P.R.G. - manutenzione ordinaria/ manutenzione straordinaria/ restauro/ risanamento conservativo
 variante 1985 al P.R.G., L.R. 59/1980

- 1
- 20 - rilievo, pianta, scala 1:100
 21 - rilievo, sezione longitudinale, scala 1:100
- 2 (SBAAAS PI 256471) - fotografia B/N - Note: esterno (1996)
 3 (SBAAAS PI 256472) - fotografia B/N - Note: prospetto principale (1996)
 4 (SBAAAS PI 256473) - fotografia B/N - Note: prospetto secondario destro (1996)
 5 (SBAAAS PI 256474) - fotografia B/N - Note: prospetto secondario sinistro (1996)
 6 (SBAAAS PI 256475) - fotografia B/N - Note: parete finestrata (1996)
 7 (SBAAAS PI 256476) - fotografia B/N - Note: campanile (1996)
 8 (SBAAAS PI 256477) - fotografia B/N - Note: prospetto secondario sinistro, particolare portale (1996)
 9 (SBAAAS PI 256478) - fotografia B/N - Note: interno, lato cappella (1996)
 10 (SBAAAS PI 256479) - fotografia B/N - Note: interno, cupola (1996)
 11 (SBAAAS PI 256480) - fotografia B/N - Note: cappella, interno (1996)
 12 (SBAAAS PI 256481) - fotografia B/N - Note: prospetto secondario destro portale (1996)
 13 (SBAAAS PI 256482) - fotografia B/N - Note: prospetto principale, portale (1996)
 14 (SBAAAS PI 256483) - fotografia B/N - Note: prospetto secondario sinistro, portale (1996)
 15 (SBAAAS PI 256484) - fotografia B/N - Note: pavimento, particolare (1996)
 16 (SBAAAS PI 256485) - fotografia B/N - Note: pavimento, particolare (1996)
 17 (SBAAAS PI 256486) - fotografia B/N - Note: pavimento, particolare (1996)
 18 (SBAAAS PI 256487) - fotografia B/N - Note: pavimento, particolare (1996)
 19 (SBAAAS PI 256488) - fotografia B/N - Note: pavimento, particolare (1996)

- 1085 - Da Morrone A. - 1812
 1100 - Da Morrone A. - 1821
 2044 - Repetti E. - 1855
 2081 - Sainati G. - 1886
 2079 - Supino I. B. - 1910
 751 - Bellini P. - 1913
 1056 - Elenco edifici - 1921
 2049 - Casini B. - 1965
 1437 - Curuni A. - 1971
 2060 - Bagioli G./ Bianchi E./ Canino A. - 1974
 1425 - Zohar M.A./ Zanelli A.S. - 1974
 2054 - Negri D. - 1978
 2083 - Ronzani M. - 1980
 1270 - Chiesa Santo - 1991
 690 - Paliaga F./ Renzoni S. - 1991
 1870 - Redi F. - 1991
 786 - Tolaini E. - 1992

- A 1 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180, 00/00/1927
 A 2 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180 78/42, 09/02/1934
 A 3 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180 965/500, 31/07/1942

N. catalogo generale: 09/00104171

- A 4 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180 310/169, 14/01/1946
- A 5 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180 5022/2620, 05/12/1956
- A 6 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180, 1968-1969
- A 7 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180, 1969-1971
- A 8 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180, 1970-1973
- A 9 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180 1887, 1973/02/12
- A 10 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180 7429, 26/06/1991
- A 11 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180 10760, 01/10/1991
- A 12 - Archivio Generale SBAAAS Pisa, G-180 9654, 22/06/1994
- A 13 - Ufficio Progetti SBAAAS PI,C.20, progetto completamente campanile, 1934, Zocchi, 1:50
- A 14 - Ufficio Progetti SBAAAS PI,C.20, pianta e accenno schema costruttivo, Del Francia, 1:50
- A 15 - Ufficio Progetti SBAAAS PI,C.20, pianta copertura,, 1968, Zanelli, 1:50
- A 16 - Ufficio Progetti SBAAAS PI,C.20, sezione schematica est-ovest, 1969, Zanrlli, 1:50
- A 17 - Ufficio Progetti SBAAAS PI,C.20, prospetto/ pianta,1972, Zanelli,1:50
- A 18 - Ufficio Progetti SBAAAS PI,C. 20, pianta, Zohar

FOTOGRAFIE ESISTENTI

- F 1 - negativo (2 particolari arcata portale) - AF, KIF, ROM.GOT. 13887
- F 2 - negativo (interno, coro) - AF, KIF, ROM.GOT. 82141
- F 3 - negativo (arcata portale nord) - AF, KIF, ROM.GOT. 13888
- F 4 - negativo (esterno) - AF, KIF, ROM.GOT. 80788
- F 5 - positivo (interno, nicchia) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 6 - positivo (interno, zona presbiteriale) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 7 - positivo (interno, cupola) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 8 - positivo (interno, cupola) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 9 - positivo (interno, nicchie) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 10 - positivo (interno, nicchia con fonte battesimale) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 11 - positivo (stampa del Tronci con portico rinasc.) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 12 - positivo (interno, parete ovest) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 13 - positivo (interno, parete) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 14 - positivo (interno) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 15 - positivo (interno) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 16 - positivo (interno, copertura navata anulare) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 17 - positivo (interno, parete ingresso destro) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 18 - positivo (interno, parete ingresso sinistro) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 19 - positivo (interno, coperture) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 20 - positivo (interno, part. muro intonacato) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 21 - positivo (interno, part. cornice) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 22 - positivo (interno, part. chiave arco ogivale) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 23 - positivo (interno, part. chiave arco ogivale) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 24 - positivo (interno, cupola e claristorio) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 25 - positivo (interno, part. chiave arco ogivale) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 26 - positivo (interno, particolare cornice) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 27 - positivo (interno, particolare intonaco) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 28 - positivo (8 provini con paramenti murari) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 29 - positivo (esterno, claristorio, conci sostituiti) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
- F 30 - positivo (veduta da destra) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro, Brogi
- F 31 - negativo (esterno, arco portale) - AF, SBAAAS Pisa, 5474
- F 32 - negativo (esterno, strutt. copertura navata c.a.) - AF, SBAAAS Pisa, 17584
- F 33 - negativo (esterno, strutt. copertura navata c.a.) - AF, SBAAAS Pisa, 17584
- F 34 - negativo (interno, ingresso destro e presbiterio) - AF, SBAAAS Pisa, 16773
- F 35 - negativo (interno, coperture) - AF, SBAAAS Pisa, 23655
- F 36 - negativo (pilastri, restauro) - AF, SBAAAS Pisa, 16340
- F 37 - negativo (interno, parete ingresso sinistro) - AF, SBAAAS Pisa, 16336
- F 38 - negativo (interno, part. finestra) - AF, SBAAAS Pisa, 19313
- F 39 - negativo (interno, lato sud-est) - AF, SBAAAS Pisa, 16165
- F 40 - negativo (ritrovamento di un nicchione) - AF, SBAAAS Pisa, 16163
- F 41 - negativo (ritrovamento affresco) - AF, SBAAAS Pisa, 16162
- F 42 - negativo (ritrovamento affresco) - AF, SBAAAS Pisa, 16160
- F 43 - negativo (ritrovamento antichi pilastri) - AF, SBAAAS Pisa, 16161
- F 44 - negativo (interno) - AF, SBAAAS Pisa, 19925

Pagina 6

Pagina 7

N. catalogo generale: 09/00104171

N. catalogo generale: 09/00104171

- F 45 - negativo (esterno, portale principale) - AF, SBAAAS Pisa, 82700
 F 46 - negativo (esterno, portale sinistro) - AF, SBAAAS Pisa, 82701
 F 47 - negativo (interno, nicchia con fonte battesimale) - AF, SBAAAS Pisa, 23376
 F 48 - negativo (interno, nicchia con fonte battesimale) - AF, SBAAAS Pisa, 23374
 F 49 - negativo (interno, nicchia con decorazione) - AF, SBAAAS Pisa, 23377
 F 50 - negativo (interno, nicchia con decorazione) - AF, SBAAAS Pisa, 23375
 F 51 - negativo (interno, archi ogivali) - AF, SBAAAS Pisa, 19925
 F 52 - positivo (interno, campo) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
 F 53 - negativo (interno, lavori) - AF, SBAAAS Pisa, 14899
 F 54 - negativo (interno, lavori) - AF, SBAAAS Pisa, 14898
 F 55 - negativo (esterno, veduta dal Lungarno) - AF, SBAAAS Pisa, 16368
 F 56 - negativo (interno, campo e coperture) - AF, SBAAAS Pisa, 16338
 F 57 - negativo (interno, cupola) - AF, SBAAAS Pisa, 23386
 F 58 - negativo (interno, cupola) - AF, SBAAAS Pisa, 23387
 F 59 - negativo (esterno, parete ingresso principale) - AF, SBAAAS Pisa, 76506
 F 60 - negativo (esterno, base del campanile) - AF, SBAAAS Pisa, 76508
 F 61 - negativo (esterno, particolare ingresso sud) - AF, SBAAAS Pisa, 76509
 F 62 - negativo (interno, antiche monofore e mensole) - AF, SBAAAS Pisa, 14673
 F 63 - negativo (interno, stonacatura di pareti) - AF, SBAAAS Pisa, 14672
 F 64 - negativo (interno, particolare) - AF, SBAAAS Pisa, 23378
 F 65 - negativo (interno, particolare) - AF, SBAAAS Pisa, 23379
 F 66 - negativo (esterno, particolare porta) - AF, SBAAAS Pisa, 5476
 F 67 - negativo (esterno, campanile) - AF, SBAAAS Pisa, 5478
 F 68 - negativo (esterno, campanile, finestrone al p. t.) - AF, SBAAAS Pisa, 5477
 F 69 - negativo (esterno, veduta) - AF, SBAAAS Pisa, 5648
 F 70 - negativo (interno, ritrovamento monofore) - AF, SBAAAS Pisa, 14670
 F 71 - negativo (est., claristorio e travi c.a. navata) - AF, SBAAAS Pisa, 17582
 F 72 - negativo (est., claristorio e travi c.a. navata) - AF, SBAAAS Pisa, 17583
 F 73 - negativo (interno, stonacatura pareti) - AF, SBAAAS Pisa, 14671
 F 74 - negativo (esterno, cupola, restauro) - AF, SBAAAS Pisa, 14313
 F 75 - negativo (interno, antica apertura dietro fonte) - AF, SBAAAS Pisa, 23380
 F 76 - negativo (interno, antica apertura dietro fonte) - AF, SBAAAS Pisa, 23381
 F 77 - negativo (interno, cupola) - AF, SBAAAS Pisa, 23656
 F 78 - negativo (presbiterio, scavi) - AF, SBAAAS Pisa, 23642
 F 79 - negativo (esterno, veduta dal Lungarno) - AF, SBAAAS Pisa, 76505
 F 80 - negativo (presbiterio, scavi) - AF, SBAAAS Pisa, 23639
 F 81 - negativo (interno, saggi ai pilastri) - AF, SBAAAS Pisa, 16167
 F 82 - negativo (esterno, cupola, part. cornicione) - AF, SBAAAS Pisa, 12872
 F 83 - negativo (esterno, cupola, part. cornicione) - AF, SBAAAS Pisa, 12873
 F 84 - negativo (2 vedute interno) - AF, SBAAAS Pisa, 19925
 F 85 - negativo (est., cassaforma trave copertura navata) - AF, SBAAAS Pisa, 17588
 F 86 - negativo (esterno, travi copertura navata) - AF, SBAAAS Pisa, 17589
 F 87 - positivo (presbiterio, basamento vecchio altare) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
 F 88 - positivo (presbiterio, basamento vecchio altare) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
 F 89 - positivo (presbiterio, basamento vecchio altare) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
 F 90 - positivo (interno, copertura navata) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
 F 91 - positivo (esterno, coperture) - AF, SBAAAS Pisa, Pisa, S. Sepolcro
 F 92 - negativo (interno, ritrovamento antico pilastro) - AF, SBAAAS Pisa, 16164
 F 93 - negativo (interno, ritrovamento antica monofora) - AF, SBAAAS Pisa, 16165
 F 94 - negativo (interno, base pilastro) - AF, SBAAAS Pisa, 16166
 F 95 - negativo (interno, base pilastro) - AF, SBAAAS Pisa, 16167
 F 96 - negativo (interno, lato est, saggi) - AF, SBAAAS Pisa, 16168
 F 97 - negativo (interno, ritrovamento pilastri) - AF, SBAAAS Pisa, 16169
 F 98 - negativo (interno, lato nord) - AF, SBAAAS Pisa,
 F 99 - negativo (interno, lato est) - AF, SBAAAS Pisa, 16337
 F 100 - negativo (esterno, coperture) - AF, SBAAAS Pisa, 17590
 F 101 - negativo (esterno, copertura navata anulare) - AF, SBAAAS Pisa, 16770
 F 102 - negativo (interno, copertura, lavori) - AF, SBAAAS Pisa, 16771
 F 103 - negativo (interno, paramento murario) - AF, SBAAAS Pisa, 16909
 F 104 - negativo (interno, ritrovamento antiche volte) - AF, SBAAAS Pisa, 16913

N. catalogo generale: 09/00104171

- F 105 - negativo (interno, ritrovamento antica monofora) - AF, SBAAAS Pisa, 16914
 F 106 - negativo (interno, parete d'ingresso) - AF, SBAAAS Pisa, 19310
 F 107 - negativo (interno, impalcatura) - AF, SBAAAS Pisa, 19311
 F 108 - negativo (interno, impalcatura) - AF, SBAAAS Pisa, 19312
 F 109 - negativo (interno, paramento murario) - AF, SBAAAS Pisa, 19313
 F 110 - negativo (interno, nicchia) - AF, SBAAAS Pisa, 23373
 F 111 - negativo (interno, particolare antichi archi) - AF, SBAAAS Pisa, 23382
 F 112 - negativo (altare) - AF, SBAAAS Pisa, 23383
 F 113 - negativo (interno, copertura navata) - AF, SBAAAS Pisa, 23384
 F 114 - negativo (interno, claristorio) - AF, SBAAAS Pisa, 23385
 F 115 - negativo (interno, fonte battesimale) - AF, SBAAAS Pisa, 23651
 F 116 - negativo (interno, zona ingresso destro) - AF, SBAAAS Pisa, 23652
 F 117 - negativo (interno, zona ingresso destro) - AF, SBAAAS Pisa, 23653
 F 118 - negativo (presbiterio, scavi) - AF, SBAAAS Pisa, 2641
 F 119 - negativo (interno, fondazioni pilastro) - AF, SBAAAS Pisa, 23643
 F 120 - negativo (interno, fondazioni pilastro) - AF, SBAAAS Pisa, 23644
 F 121 - negativo (interno, fondazioni pilastro) - AF, SBAAAS Pisa, 23645
 F 122 - negativo (interno, fondazioni pilastro) - AF, SBAAAS Pisa, 23646
 F 123 - negativo (interno, fondazioni pilastro) - AF, SBAAAS Pisa, 23647
 F 124 - negativo (interno, fondazioni pilastro) - AF, SBAAAS Pisa, 23648
 F 125 - negativo (interno, fondazioni pilastro) - AF, SBAAAS Pisa, 23649
 F 126 - negativo (interno, fondazioni pilastro) - AF, SBAAAS Pisa, 23650
 F 127 - negativo (interno, coperture) - AF, SBAAAS Pisa, 23654
 F 128 - negativo (esterno, ingresso destro) - AF, SBAAAS Pisa, 76507
 F 129 - negativo (esterno, cupola, smantellamento embrici) - AF, SBAAAS Pisa, 12870
 F 130 - negativo (2 foto: esterno, cupola, smant. embrici) - AF, SBAAAS Pisa, 12871

ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE

- cornice - DA 0900423414 - 1995 - Ducci A.
 cornice - DA 0900423425 - 1995 - Ducci A.
 armadio - DA 0900423434 - 1995 - Ducci A.
 sportello di tabernacolo - DA 0900423522 - 1995 - Ducci A.
 campanella - DA 0900423523 - 1995 - Ducci A.
 ex voto polimaterico - DA 0900423423 - 1995 - Pascucci A.
 brocca - DA 0900423442 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423479 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423490 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423495 - 1995 - Pascucci A.
 ombrellino processionale - DA 0900423412 - 1995 - Pascucci A.
 reliquiario - DA 0900423424 - 1995 - Pascucci A.
 manipolo - DA 0900423435 - 1995 - Pascucci A.
 manipolo - DA 0900423436 - 1995 - Pascucci A.
 aspersorio a pennello - DA 0900423444 - 1995 - Pascucci A.
 stola - DA 0900423446 - 1995 - Pascucci A.
 stola - DA 0900423450 - 1995 - Pascucci A.
 stola - DA 0900423451 - 1995 - Pascucci A.
 stola - DA 0900423452 - 1995 - Pascucci A.
 stola - DA 0900423453 - 1995 - Pascucci A.
 stola - DA 0900423459 - 1995 - Pascucci A.
 velo di calice - DA 0900423463 - 1995 - Pascucci A.
 velo di calice - DA 0900423464 - 1995 - Pascucci A.
 velo di calice - DA 0900423465 - 1995 - Pascucci A.
 borsa di corporale - DA 0900423468 - 1995 - Pascucci A.
 borsa di corporale - DA 0900423469 - 1995 - Pascucci A.
 borsa di corporale - DA 0900423470 - 1995 - Pascucci A.
 borsa di corporale - DA 0900423471 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423473 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423474 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423475 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423476 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423477 - 1995 - Pascucci A.

Pagina 8

Pagina 9

N. catalogo generale: 09/00104171

pianeta - DA 0900423478 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423480 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423481 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423482 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423483 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423484 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423485 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423486 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423487 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423488 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423489 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423491 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423492 - 1995 - Pascucci A.
 pioviale - DA 0900423493 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423494 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423496 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423497 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423498 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423499 - 1995 - Pascucci A.
 pianeta - DA 0900423500 - 1995 - Pascucci A.
 tonacella - DA 0900423501 - 1995 - Pascucci A.
 velo omerale - DA 0900423502 - 1995 - Pascucci A.
 paliotto - DA 0900423503 - 1995 - Pascucci A.
 copricostensorio - DA 0900423507 - 1995 - Pascucci A.
 borsa - DA 0900423508 - 1995 - Pascucci A.
 tonacella - DA 0900423510 - 1995 - Pascucci A.
 bandinella - DA 0900423511 - 1995 - Pascucci A.
 tonacella - DA 0900423512 - 1995 - Pascucci A.
 stola - DA 0900423525 - 1995 - Pascucci A.
 scultura - DA 0900423370 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423380 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423381 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423382 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423383 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423384 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423386 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423387 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423388 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423389 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423390 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423391 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423392 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423393 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423394 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423395 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423396 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423397 - 1995 - Ducci A.
 acquasantiera - DA 0900423398 - 1995 - Ducci A.
 acquasantiera - DA 0900423400 - 1995 - Ducci A.
 tabernacolo per oli santi - DA 0900423401 - 1995 - Ducci A.
 dipinto - DA 0900423403 - 1995 - Ducci A.
 inginocchiatoio - DA 0900423404 - 1995 - Ducci A.
 panca con schienale - DA 0900423405 - 1995 - Ducci A.
 panchetto - DA 0900423413 - 1995 - Ducci A.
 acquasantiera da parete - DA 0900423415 - 1995 - Ducci A.
 acquasantiera da parete - DA 0900423419 - 1995 - Ducci A.
 armadio - DA 0900423421 - 1995 - Ducci A.
 armadio - DA 0900423422 - 1995 - Ducci A.
 dipinto - DA 0900423426 - 1995 - Ducci A.
 dipinto - DA 0900423427 - 1995 - Ducci A.

N. catalogo generale: 09/00104171

dipinto - DA 0900423428 - 1995 - Ducci A.
 dipinto - DA 0900423429 - 1995 - Ducci A.
 porta - DA 0900423433 - 1995 - Ducci A.
 croce - DA 0900423505 - 1995 - Ducci A.
 dipinto - DA 0900423506 - 1995 - Ducci A.
 lapide documentaria - DA 0900423509 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423513 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423514 - 1995 - Ducci A.
 inginocchiatoio - DA 0900423517 - 1995 - Ducci A.
 panca con schienale - DA 0900423518 - 1995 - Ducci A.
 panca con schienale - DA 0900423519 - 1995 - Ducci A.
 panca con schienale - DA 0900423520 - 1995 - Ducci A.
 genuflessorio - DA 0900423524 - 1995 - Ducci A.
 altare - DA 0900423527 - 1995 - Ducci A.
 tabernacolo - DA 0900423528 - 1995 - Ducci A.
 sedia - DA 0900423529 - 1995 - Ducci A.
 cornice - DA 0900423567 - 1995 - Ducci A.
 mensola architettonica - DA 0900423568 - 1995 - Ducci A.
 capitello angolare - DA 0900423569 - 1995 - Ducci A.
 architrave figurato - DA 0900423571 - 1995 - Ducci A.
 ghiera di portale - DA 0900423572 - 1995 - Ducci A.
 mensola architettonica - DA 0900423573 - 1995 - Ducci A.
 capitello angolare - DA 0900423574 - 1995 - Ducci A.
 mensola architettonica - DA 0900423575 - 1995 - Ducci A.
 lapide documentaria - DA 0900423576 - 1995 - Ducci A.
 colonnina - DA 0900423577 - 1995 - Ducci A.
 ghiera - DA 0900423578 - 1995 - Ducci A.
 mensola architettonica - DA 0900423579 - 1995 - Ducci A.
 lastra tombale - DA 0900423585 - 1995 - Ducci A.
 pozzo - DA 0900423599 - 1995 - Ducci A.
 ghiera - DA 0900423406 - 1995 - Ducci A.
 ghiera di portale - DA 0900423407 - 1995 - Ducci A.
 capitello composito - DA 0900423408 - 1995 - Ducci A.
 capitello composito - DA 0900423409 - 1995 - Ducci A.
 capitello composito - DA 0900423410 - 1995 - Ducci A.
 bacile - DA 0900423443 - 1995 - Ducci A.
 mensola architettonica - DA 0900423504 - 1995 - Ducci A.
 dipinto murale - DA 0900423515 - 1995 - Ducci A.
 iscrizione dipinta - DA 0900423516 - 1995 - Ducci A.
 scultura - DA 0900423402 - 1995 - Pascucci A.
 ostensorio raggiato - DA 0900423411 - 1995 - Pascucci A.
 candeliere - DA 0900423416 - 1995 - Pascucci A.
 candeliere - DA 0900423417 - 1995 - Pascucci A.
 croce d'altare - DA 0900423418 - 1995 - Pascucci A.
 candeliere - DA 0900423420 - 1995 - Pascucci A.
 dipinto - DA 0900423430 - 1995 - Pascucci A.
 dipinto - DA 0900423431 - 1995 - Pascucci A.
 dipinto - DA 0900423432 - 1995 - Pascucci A.
 pisside - DA 0900423437 - 1995 - Pascucci A.
 calice - DA 0900423438 - 1995 - Pascucci A.
 calice - DA 0900423439 - 1995 - Pascucci A.
 calice - DA 0900423440 - 1995 - Pascucci A.
 ostensorio raggiato - DA 0900423441 - 1995 - Pascucci A.
 navicella portaincenso - DA 0900423445 - 1995 - Pascucci A.
 stola - DA 0900423447 - 1995 - Pascucci A.
 stola - DA 0900423448 - 1995 - Pascucci A.
 velo di calice - DA 0900423449 - 1995 - Pascucci A.
 velo di calice - DA 0900423454 - 1995 - Pascucci A.
 velo di calice - DA 0900423455 - 1995 - Pascucci A.
 velo di calice - DA 0900423456 - 1995 - Pascucci A.

Pagina 10

Pagina 11

N. catalogo generale: 09/00104171

velo di calice - DA 0900423457 - 1995 - Pascucci A.
 velo di calice - DA 0900423458 - 1995 - Pascucci A.
 velo di calice - DA 0900423460 - 1995 - Pascucci A.

N. catalogo generale: 09/00104171

- velo di calice - OA 0900423457 - 1995 - Pascucci A.
- velo di calice - OA 0900423458 - 1995 - Pascucci A.
- velo di calice - OA 0900423460 - 1995 - Pascucci A.
- velo di calice - OA 0900423461 - 1995 - Pascucci A.
- velo di calice - OA 0900423462 - 1995 - Pascucci A.
- velo di calice - OA 0900423466 - 1995 - Pascucci A.
- borsa di corporale - OA 0900423467 - 1995 - Pascucci A.
- borsa di corporale - OA 0900423472 - 1995 - Pascucci A.
- reliquiario - OA 0900423521 - 1995 - Pascucci A.
- turibolo - OA 0900423526 - 1995 - Pascucci A.

COMPILATORI

- Aliboni G. Firma:..... - Matteucci C. Firma:.....
- Romeo G. Firma:..... - 1996
- fotografia - Neri C. Firma:..... - Rossi M. Firma:..... - 1996

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Baracchini C. Firma:.....

OSSERVAZIONI

I fronti visibili dell'edificio ottagonale sono tutti delimitati da due paraste angolari ai lati, una cornice modanata e decorata a foglie lungo il bordo superiore, ed un basso zoccolo modanato alla base. I tre portali si aprono in maniera alterata sui cinque fronti visibili dalla piazza. Il portale centrale, con architrave sorretto da mensole a foglia di capitello ornato a foglie d'acqua, è sormontato da una lunetta il cui arco è costituito da conci di dimensione crescente verso la chiave e conclusi da una ghiera finemente lavorata. I due portali minori, ad arco a tutto sesto, sono delimitati superiormente da conci bicromi di dimensione crescente verso la chiave, che si impostano su un capitello a foglie; il portale di sinistra presenta intagli nei conci più chiari. Tutte le pareti presentano, nella parte superiore, due monofore a tutto sesto prive di cornici. Dall'esterno è poco visibile la zona del claristorio, troppo arretrato rispetto ai fronti, mentre è ben percepibile il volume piramidale di copertura in muratura di laterizio. Al fronte che ospita il portale sinistro si addossa il campanile; questo, nella parte inferiore corrispondente all'altezza dei fronti della chiesa, ripete la tessitura a corsi irregolari in pietra dei fronti stessi, mentre la parte superiore è a corsi pseudoregolari in laterizio. All'interno la zona centrale, anch'essa a pianta ottagonale, è caratterizzata dalla copertura a cuspide in laterizio con orditura pseudoregolare. La muratura in laterizio si imposta immediatamente al di sopra delle finestre del claristorio che invece si aprono su una cortina muraria in conci di pietra a corsi pseudoregolari. Le otto finestre, ognuna al centro di ogni lato, sono monofore con arco a tutto sesto con intradosso in laterizio. La pietra del claristorio è bianca nella parte inferiore e gialla in quella superiore. Al di sotto, in asse con le finestre suddette, si aprono altrettante arcate ogivali impostate su pilastri di forma pentagonale che individuano i vertici dell'ottagono e delimitano la zona sopraelevata dell'altare centrale. I pilastri sono sagomati come se avessero addossate quattro paraste delle quali quella verso l'esterno appare piegata perché comprende due lati del pentagono; non hanno capitello e terminano con una bassa cornice modanata. Sono in conci squadrati di pietra gialla a corsi regolari; corsi di pietra scura si alternano in numero e ritmo ineguale nei diversi pilastri. Un motivo semplice di modanature segna l'estradosso dei conci che costituiscono gli archi ad ogiva. La copertura della navata anulare (deambulatorio), che si imposta a falde al di sotto delle finestre del claristorio, è stata completamente sostituita nel recente restauro da una travatura principale in cemento armato, incastrata su cordoli, su cui si imposta l'orditura secondaria in travicelli di legno sorreggenti a loro volta un assito in legno. I lati interni perimetrali sono ripartiti, nella parte superiore, da due archi sorretti da mensole e leggermente sporgenti dallo spessore della muratura. In asse con tali archi e subito al di sotto della chiave di volta si aprono altrettante monofore - sedici in tutto - con arco a tutto sesto. Le attuali aperture sembrano essere state ritagliate dal recente restauro nelle tracce di aperture preesistenti, alcune delle mensole di imposta conservano ancora peducci lapidei scolpiti. Probabilmente era d'uso che i Templari copiassero la chiesa di Gerusalemme. Oggigiorno la chiesa del S. Sepolcro a Pisa non somiglia a quella di Gerusalemme poiché quest'ultima è stata modificata, mentre quella di Pisa è stata riportata alla sua forma primitiva, quella del Diotisalvi. Il Diotisalvi, usando il tetto piramidale, il portico circolare tutt'intorno, gli archi a ogiva, ecc., ha abbandonato le tradizioni romane. Il campanile, restaurato in mattoni nella parte superiore, presenta un'iscrizione che ne attribuisce la paternità al Diotisalvi. Esso è stato costruito contemporaneamente alla chiesa (B 66, pp.: 55..56).

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell'oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme della Legge 1 Giugno 1939, n. 1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n. 363 del 30 gennaio 1913; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che occupa, a non apportarvi modificazioni senza conseguire preventiva approvazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento.

data

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

FIRMA

RISCONTRI

data:

nome:

firma:

data:

nome:

firma:

data:

nome:

firma: