

TIPO SCHEDA..... A
LIVELLO DI RICERCA..... P
CODICE UNIVOCO : Codice regione..... 06
 Numero Catalogo..... 00028970
ENTE SCHEDATORE..... S69 (L. 84/90)
ENTE COMPETENTE..... S69

Localizzazione geografico - amministrativa :

1 PROVINCIA : GO
2 COMUNE : Cormons
3 FRAZIONE : Brazzano
4 LOCALITA' : San Giorgio

Settore :

1 TIPO : TP
2 NUMERO : 001
3 DENOMINAZIONE : Monte Quarin
4 NUMERO NEL SETTORE : 001

Oggetto :

1 TIPO : Chiesa
2 QUALIFICAZIONE : Parrocchiale
3 DENOMINAZIONE : San Giorgio

Riferimento verticale :

1 LIVELLO : Bene individuo

Coordinate :

1 SISTEMA DI RIFERIMENTO : Gauss-Boaga
4 ALTITUDINE SIGNIFICATIVA : 67.00

Catasto :

1 FOGLIO : 5
2 DATA FOGLIO : 1981
3 PARTICELLE : 369/ 2; 369/ 3.

Ubicazione :

1. GENERE DELL'AFFACCIO : Principale
6 UBICAZIONE NON VIABILISTICA : Sommita' del colle di San Giorgio

Ambito culturale :

1 RIF. ALL'INTERVENTO : Costruzione
2 DENOMINAZIONE : Rinascimento friulano
3 FONTE DELL'ATTRIBUZIONE : Bibliografica

Notizia :

1 RIFERIMENTO : Preesistenze
2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
3 NOTIZIA : Esistenza Castello longobardo distrutto nel 1257
4 FONTE : B 3 (pp. 77, 79)

1 RIFERIMENTO : Edificio
2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
4 FONTE : B 1 (p. 221)

1 RIFERIMENTO : Edificio
2 NOTIZIA SINTETICA : Ricostruzione
3 NOTIZIA : Rifacimento dopo l'incendio

- 4 FONTE : B 3 (pp. 77, 79)
- 1 RIFERIMENTO : Sacrestia
- 2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
- 4 FONTE : B 1 (p. 221)
- 1 RIFERIMENTO : Intero bene
- 2 NOTIZIA SINTETICA : Restauro
- 4 FONTE : n.d.c., esame sopralluogo

Cronologia, estremo remoto :

- 1 SECOLO : VI
- 2 VALIDITA' : (?)
- 1 SECOLO : XVI
- 3 FRAZIONE DI SECOLO : Prima meta'
- 5 DATA : 1601/00/00
- 6 VALIDITA' : post
- 5 DATA : 1881/00/00
- 1 SECOLO : XX
- 3 FRAZIONE DI SECOLO : Seconda meta'

Cronologia, estremo recente :

- 1 SECOLO : VIII
- 2 VALIDITA' : (?)
- 1 SECOLO : XVI
- 3 FRAZIONE DI SECOLO : Prima meta'
- 5 DATA : 1601/00/00
- 6 VALIDITA' : post
- 5 DATA : 1881/00/00
- 1 SECOLO : XX
- 3 FRAZIONE DI SECOLO : Seconda meta'

Configurazione strutturale primaria :

Struttura in muratura continua in blocchi di pietra arenaria intonacata. Copertura a falde (due sull'aula, tre sul coro e sacrestia) con struttura in travi e correnti in legno, tavelle e coppi in laterizio. La volumetria e' organizzata lungo l'asse: al corpo principale ad aula su pianta rettangolare con travatura a vista si annette il coro, di altezza minore, pianta quadrata, chiuso da una crociera a tutto sesto. L'arco trionfale, a tutto sesto e' fiancheggiato da edicole quadrate su colonna in pietra con trabeazione e crociera. Adiacente al coro il volume minore della sacrestia. Pareti del coro dipinte a finto marmo (opere: altare XVI; acquasantiera XVI ecc.). Il prospetto principale presenta in asse, il portale incorniciato in pietra con mensola diritta una nicchia semicircolare, chiusa a due falde. Il fronte a destra irregolare mostra due finestre ad arco (pieno centro) allungate, una porta con cornice in pietra, in evidenza, senza intonaco, sono un arco in cornici di pietra arenaria, alcuni frammenti lapidei ed un rilievo marmoreo nella nicchia sopra la porta. La cornice sottogronda e' marcata da un motivo di tipo gotico in mattoni. Il campanile, sorto sulla

torre preesistente, ha canna quadrata con quadranti d'orologio e bifore sui lati; merlature ghibelline alla sommità.

Stato di conservazione :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Pavimenti
2 STATO DI CONSERVAZIONE : Cattivo

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 STATO DI CONSERVAZIONE : Buono

Restauri :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Torre
2 DATA INIZIO : Non accertata
3 DATA FINE : Non accertata
4 TIPO DI INTERVENTO : Tiranti ai lati

Uso attuale :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 USO : Culto

Uso storico :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
3 USO : Culto

Condizione giuridica :

1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Ente locale
2 INDICAZIONE SPECIFICA : Comune di Cormons

Vincoli Ministero B.C.A. :

1 LEGGE : L.1089/1939
2 ARTICOLO : art. 4
5 ESTENSIONE : Intero bene

Strumenti urbanistici :

1 STRUMENTO IN VIGORE : P.R.G.
2 SINTESI NORMATIVA ZONA : Restauro

Stralcio foglio catastale :

1

Fotografie :

1 NEGATIVO : 2 (SBAAAAS TS 00427074)
2 TIPO : Fotografia B/N
3 NOTE : Generale (12/11/1992)

1 NEGATIVO : 3 (SBAAAAS TS 00427086)
2 TIPO : Fotografia B/N
3 NOTE : Prospetto Sud (12/11/1992)

Cartografia I.G.M.I. :

1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° 40 IV N.O.
2 DENOMINAZIONE : Cormons

Bibliografia :

1 SIGLA PER CITAZIONE : 11
2 AUTORE : Marchetti G.
3 ANNO DI EDIZIONE : 1972

1 SIGLA PER CITAZIONE : 14
2 AUTORE : Bergamin G./ Tavano S.
3 ANNO DI EDIZIONE : 1975

1 SIGLA PER CITAZIONE : 16
2 AUTORE : Miotti T.
3 ANNO DI EDIZIONE : 1988

Fonti archivistiche :

1 SIGLA PER CITAZIONE : A 1
2 TIPO : Mappe catastali
3 DENOMINAZIONE : Archivio di Stato di Gorizia, catasti XIX - XX
1811, F. 344

Compilatori :

1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
2 NOME COMPILATORE : Andaloro M.
3 DATA : 1992

1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
2 NOME COMPILATORE : Bonassi P.
3 DATA : 1992

Aggiornamento :

1 DATA :
2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :

Cadore M. C.
Sain M.

Trascrizione per memorizzazione :

1 DATA :
2 NOME REVISORE :

Osservazioni :

Codice ISTAT: 002031.

Particelle catastali confinanti: 369/ 1; 370/ 2; 370/ 3; 1030; 371;
370/ 4.

Chiesa posta a Nord dell'abitato di Brazzano, sul colle di S. Giorgio, alle estreme propaggini Nord dei rilievi del Monte Quarin, dominante la valle del fiume Iudrio. Il sito era parte del sistema difensivo di castelli longobardi fra Cormons e Cividale. Situata alla sommità del colle, poggia su di un basamento ovale formato da terrapieno chiuso da muraglione (restaurato nel 1936) che costituisce i resti del castello, insieme alla torre maestra trasformata in campanile. Giacitura di sommità; superficie arenaceo marnosa; esposizione soleggiata; lotto preesistente irregolare; collocazione isolata.

IL SOPRINTENDENTE
Dirigente
prof. arch. Franco Bocchieri

