

- 2 NOTIZIA SINTETICA : Demolizione
3 NOTIZIA : L'oggetto degli annessi viene eliminato ed il fronte all'allineamento attuale.
4 FONTE : A 2

Cronologia, estremo remoto :

- 5 DATA : 1811/00/00
6 VALIDITA' : ante

- 5 DATA : 1894/00/00
6 VALIDITA' : post

Cronologia, estremo recente :

- 5 DATA : 1811/00/00
6 VALIDITA' : ante

- 5 DATA : 1894/00/00
6 VALIDITA' : post

Configurazione strutturale primaria :

Struttura verticale in muratura continua di blocchi di pietra arenaria intonacata. Struttura orizzontale con travi e tavole in legno. Copertura: travi e correnti in legno; tavelloni e coppi in laterizio. Alla volumetria prismatica divisa in tre livelli orizzontali sono annessi ai lati il vano del focolare e di servizio ad un piano; e, opposto, il corpo con rimessa al piano terra e servizio al primo piano. L'edificio principale conserva caratteri distributivi affini a quelli dell'architettura rurale, pur essendo stata ridotta la parte degli annessi ed ampliata di una cellula la parte di soggiorno. La pianta rettangolare mostra l'allineamento di locali di abitazione e di servizio. Nella casa l'atrio ospita la scala a tre rampe e distribuisce da un lato la cucina con annesso focolare, dall'altro una stanza di soggiorno. Ingresso indipendente ha la cantina. Al primo piano un vano corrispondente all'atrio disimpegna le camere (in origine passanti ora servite da un corridoio adiacente al fronte sul retro). La soffitta finestrata e' un vano muro con travatura a vista. Le aperture sono per la maggior parte sul prospetto verso il giardino, disposte secondo un partito regolare ed hanno cornici in pietra. Il fronte presenta un asse principale corrispondente all'ingresso, segnato dal portale (ad arco a tutto sesto in pietra tra finestrelle ovali), sormontato da un balcone in pietra con balaustra in ferro battuto con porta tra finestrelle rettangolari.

Stato di conservazione :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 STATO DI CONSERVAZIONE : Mediocre

Restauri :

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Tetto
2 DATA INIZIO : Non accertata
3 DATA FINE : Non accertata
4 TIPO DI INTERVENTO : Rifacimento

- 1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Pavimenti al piano terra
2 DATA INIZIO : Non accertata
3 DATA FINE : Non accertata
4 TIPO DI INTERVENTO : Rifacimento

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Scala principale
2 DATA INIZIO : Non accertata
3 DATA FINE : Non accertata
4 TIPO DI INTERVENTO : Rifacimento

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Solai primo e secondo livello
2 DATA INIZIO : Non accertata
3 DATA FINE : Non accertata
4 TIPO DI INTERVENTO : Tiranti

Uso attuale :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 USO : Canonica

Uso storico :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
3 USO : Casa rurale (?)

Condizione giuridica :

1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Ente Ecclesiastico
2 INDICAZIONE SPECIFICA : Parrocchia di Moraro

Vincoli Ministero B.C.A. :

1 LEGGE : L.1089/1939
2 ARTICOLO : art. 4
5 ESTENSIONE : Intero bene

Strumenti urbanistici :

1 STRUMENTO IN VIGORE : P.R.G.
2 SINTESI NORMATIVA ZONA : Ambito d'intervento unitario: conservazione
tipologica

Stralcio foglio catastale :

1

Fotografie :

1 NEGATIVO : 2 (SBAAAAS TS 00440001)
2 TIPO : Fotografia B/N
3 NOTE : D'angolo (18/01/1993)

1 NEGATIVO : 3 (SBAAAAS TS 00440002)
2 TIPO : Fotografia B/N
3 NOTE : Fronte principale (18/01/1993)

Cartografia I.G.M.I. :

1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° 40 IV N.O.
2 DENOMINAZIONE : Cormons

Fonti archivistiche :

1 SIGLA PER CITAZIONE : A 1
2 TIPO : Mappe catastali
3 DENOMINAZIONE : Archivio di Stato di Gorizia, catasti secolo
XIX - XX, 1811

1 SIGLA PER CITAZIONE : A 2
2 TIPO : Schizzi
3 DENOMINAZIONE : Archivio catasto fond. Cormons, catasti XIX -

Compilatori :

1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
2 NOME COMPILATORE : Andaloro M.
3 DATA : 1993

1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
2 NOME COMPILATORE : Bonassi P.
3 DATA : 1993

Aggiornamento :

1 DATA :
2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :

Cadore M. C.
Sain M.

Trascrizione per memorizzazione :

1 DATA :
2 NOME REVISORE :

Osservazioni :

Codice ISTAT: 013031.

Particelle catastali confinanti: 1239; 1807; 1237; 1239.

Casa situata nel centro storico di Moraro, borgo a carattere rurale, posto a Sud della SS 56 Udine - Gorizia, in prossimità del torrente Versa, dal XVII secolo riportato saltuariamente nella cartografia come villaggio di piccole dimensioni. Inserita in un isolato caratterizzato inizialmente da un'edificazione ortogonale rispetto alla strada. La costruzione, in origine ad "L" (con annessi rurali in linea con la casa ma di doppia profondità) presenta attualmente un fronte (collegato da un corpo basso all'edificio su strada) rivolto verso il lato del lotto che definisce, con la propria curvatura, lo slargo della sede viaria. Giacitura in piano; superficie ghiaiosa, argillosa; esposizione soleggiata; lotto d'angolo; collocazione isolata.