



2 NOTIZIA SINTETICA : Ristrutturazione  
4 FONTE : n.d.c., esame sopralluogo

**Cronologia, estremo remoto :**

1 SECOLO : XIII  
1 SECOLO : XVIII  
5 DATA : 1855/00/00  
5 DATA : 1975/00/00

**Cronologia, estremo recente :**

1 SECOLO : XIII  
1 SECOLO : XVIII  
5 DATA : 1855/00/00  
5 DATA : 1975/00/00

**Configurazione strutturale primaria :**

Struttura verticale in muratura continua in blocchi irregolari di pietra arenaria intonacata. Copertura con travi, correnti in legno; tavelle e coppi di laterizio a due falde (aula) a mezzo cono (abside). La volumetria e' composta da un corpo prismatico e di uno semicilindrico di altezza di poco superiore, corrispondenti ad una pianta rettangolare (aula) e semicircolare di diametro pari alla larghezza dell'aula (abside). L'aula ha soffitto con travatura a vista, sulle pareti sono frammenti di affreschi tra cui una croce dedicatoria del XIII, un particolare datato 1326; il perimetro presenta al centro una pietra tombale. I due vani sono separati da un arco a tutto sesto su pilastri. L'abside e' forse posteriore all'aula, la facciata semplice, presenta una bassa porta a tutto sesto (corrispondente all'innalzamento del livello del terreno circostante la costruzione) tra due finestre. Due finestre sono anche sull'abside.

**Stato di conservazione :**

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Murature verticali  
2 STATO DI CONSERVAZIONE : Cattivo  
3 INDICAZIONI SPECIFICHE : Macchie di umidita' di risalita capillare  
  
1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene  
2 STATO DI CONSERVAZIONE : Mediocre

**Uso attuale :**

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene  
2 USO : Culto

**Uso storico :**

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene  
2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria  
3 USO : Culto

**Condizione giuridica :**

1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Stato  
2 INDICAZIONE SPECIFICA : Comune di Moraro

**Vincoli Ministero B.C.A. :**

1 LEGGE : L.1089/1939  
2 ARTICOLO : art. 4  
5 ESTENSIONE : Intero bene

**Strumenti urbanistici :**

1 STRUMENTO IN VIGORE : P.R.G.  
2 SINTESI NORMATIVA ZONA : Rispetto cimiteriale

**Stralcio foglio catastale :**

1

**Fotografie :**

1 NEGATIVO : 2 (SBAAAAS TS 00440006)  
2 TIPO : Fotografia B/N  
3 NOTE : Generale (24/02/1993)

**Cartografia I.G.M.I. :**

1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° 40 IV N.O.  
2 DENOMINAZIONE : Cormons

**Bibliografia :**

1 SIGLA PER CITAZIONE : 20  
2 AUTORE : Geat A.  
3 ANNO DI EDIZIONE : 1963

1 SIGLA PER CITAZIONE : 11  
2 AUTORE : Marchetti G.  
3 ANNO DI EDIZIONE : 1972

**Compilatori :**

1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda  
2 NOME COMPILATORE : Andaloro M.  
3 DATA : 1993

1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia  
2 NOME COMPILATORE : Andaloro M.  
3 DATA : 1993

**Aggiornamento :**

1 DATA :  
2 NOME REVISORE :

**Funzionario responsabile :**

Cadore M. C.  
Sain M.

**Trascrizione per memorizzazione :**

1 DATA :  
2 NOME REVISORE :

**Osservazioni :**

Codice ISTAT: 013031.  
Particelle catastali confinanti: 1145/ 2.  
Chiesa situata all'esterno del centro storico di Moraro, borgo a carattere rurale, posto a Sud della SS 56 (Udine - Gorizia) in prossimità del torrente Versa. Edificio posto all'interno del cimitero, sull'asse centrale del settore più antico. Nella località sono stati ritrovati

resti e tombe longobarde. Giacitura in piano; superficie ghiaiosa  
argillosa; esposizione soleggiata; lotto di progetto; collocazione iso-  
lata.