

TIPO SCHEDA..... A
LIVELLO DI RICERCA..... P
CODICE UNIVOCO : Codice regione..... 06
Numero Catalogo..... 00028969
ENTE SCHEDATORE..... S69 (L. 84/90)
ENTE COMPETENTE..... S69

Localizzazione geografico - amministrativa :

- 1 PROVINCIA : GO
- 2 COMUNE : Capriva

Altra localita' :

Caprive, DIA

Centro storico :

- 1 NUMERO D'ORDINE : 03
- 2 DENOMINAZIONE : Capriva del Friuli
- 3 CARATTERE AMMINISTRATIVO : Capoluogo municipale

Zona urbana :

- 1 NUMERO : 0
- 2 DENOMINAZIONE : Zona centrale

Settore :

- 1 TIPO : SU
- 2 NUMERO : 007
- 4 NUMERO NEL SETTORE : 001

Oggetto :

- 1 TIPO : Chiesa
- 2 QUALIFICAZIONE : Filiale
- 3 DENOMINAZIONE : della SS. Trinita'

Altra denominazione :

- 1 GENERE DI DENOMINAZIONE : Idiomatica
- 2 DENOMINAZIONE : Chiesa di San Giuseppe

Riferimento verticale :

- 1 LIVELLO : Bene individuo

Coordinate :

- 1 SISTEMA DI RIFERIMENTO : Gauss-Boaga
- 4 ALTITUDINE SIGNIFICATIVA : 49.00

Catasto :

- 1 FOGLIO : 8
- 2 DATA FOGLIO : 1979
- 3 PARTICELLE : 473/ 2

Ubicazione :

- 1 GENERE DELL'AFFACCIO : Principale
- 2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : Piazza Marconi

Ambito culturale :

- 1 RIF. ALL'INTERVENTO : Rifacimento generale
- 2 DENOMINAZIONE : Neoclassico
- 3 FONTE DELL'ATTRIBUZIONE : Bibliografica

Notizia :

1 RIFERIMENTO : Intero bene
2 NOTIZIA SINTETICA : Costruzione
4 FONTE : B 1 (p. 224)

1 RIFERIMENTO : Intero bene
2 NOTIZIA SINTETICA : Rifacimento
3 NOTIZIA : Primitiva antica filiale interamente inglobata
nell'intervento settecentesco
4 FONTE : B 2 (p. 65)

Cronologia, estremo remoto :

1 SECOLO : XVI
3 FRAZIONE DI SECOLO : Seconda meta'
5 DATA : 1572/00/00

1 SECOLO : XVIII

Cronologia, estremo recente :

1 SECOLO : XVI
3 FRAZIONE DI SECOLO : Seconda meta'
5 DATA : 1572/00/00

1 SECOLO : XVIII

Configurazione strutturale primaria :

Edificio in muratura continua in pietrame grosso intonacato. Copertura in travature lignee e coppi. L'edificio attuale e' frutto di un intervento architettonico settecentesco sull'originario impianto cinquecentesco. E' costituito da un'aula rettangolare, con copertura a due spioventi chiusa da un coro poligonale, con copertura a tre falde. Lateralmente avancorpi in coppia simmetrica incorniciano internamente i due corrispondenti altari. Alle spalle del coro, lungo l'asse di simmetria dell'intero edificio, si erge la torre campanaria a base quadrata conclusa superiormente da quattro monofore a tutto sesto con copertura in coppi a quattro falde. Facciata tripartita da lesene e simmetrica rispetto all'asse segnato dal portale architravato in pietra con frontone a triangolo equilatero, finestra a semicerchio, occhio nel timpano conclusivo. Tra le due coppie di lesene, due finestre rettangolari sovrapposte; altre due aperture rettangolari in alto, simmetriche, sui lati lunghi dell'aula. Facciata conclusa da frontone con trabeazione e spioventi dotati di cornice; lungo la linea di gronda una a guscia tonda.

Stato di conservazione :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 STATO DI CONSERVAZIONE : Buono
3 INDICAZIONI SPECIFICHE : Ricognizione visiva

Restauri :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intonaco esterno
2 DATA INIZIO : Non accertata
3 DATA FINE : Non accertata
4 TIPO DI INTERVENTO : Rifatto

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Tetto
2 DATA INIZIO : Non accertata
3 DATA FINE : Non accertata

4 TIPO DI INTERVENTO : Restaurato

Uso attuale :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 USO : Chiesa

Uso storico :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
3 USO : Chiesa

Condizione giuridica :

1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Ente Ecclesiastico
2 INDICAZIONE SPECIFICA : Parrocchia di Santa Maria

Vincoli Ministero B.C.A. :

1 LEGGE : L.1089/1939
2 ARTICOLO : art. 4
5 ESTENSIONE : Intero bene

Strumenti urbanistici :

1 STRUMENTO IN VIGORE : P.R.G.
2 SINTESI NORMATIVA ZONA : Spazi ed edifici di uso collettivo

Stralcio foglio catastale :

1

Fotografie :

1 NEGATIVO : 2 (SBAAAAS TS 00442001)
2 TIPO : Fotografia B/N
3 NOTE : D'angolo parte posteriore (21/12/1992)

1 NEGATIVO : 3 (SBAAAAS TS 00442002)
2 TIPO : Fotografia B/N
3 NOTE : Facciata principale (21/12/1992)

Cartografia I.G.M.I. :

1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° 40 IV N.O.
2 DENOMINAZIONE : Cormons

Bibliografia :

1 SIGLA PER CITAZIONE : 11
2 AUTORE : Marchetti G.
3 ANNO DI EDIZIONE : 1972

1 SIGLA PER CITAZIONE : 20
2 AUTORE : Geat A.
3 ANNO DI EDIZIONE : 1978

Fonti archivistiche :

1 SIGLA PER CITAZIONE : A 1
2 TIPO : Mappe catastali
3 DENOMINAZIONE : Archivio di Stato di Gorizia, catasti XIX - XX secolo, foglio 9, 1811

Compilatori :

1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
2 NOME COMPILATORE : Andaloro M.

3 DATA : 1992
1 RUOLO DEL COMPILATORE : Ricerca storica
2 NOME COMPILATORE : Perini E.
3 DATA : 1992
1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
2 NOME COMPILATORE : Bonassi P.
3 DATA : 1992

Aggiornamento :

1 DATA :
2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :

Cadore M. C.
Sain M.

Trascrizione per memorizzazione :

1 DATA :
2 NOME REVISORE :

Osservazioni :

Codice ISTAT: 31001.

Particelle catastali confinanti: 1748/ 2.

Sorta ai margini dell'insediamento, all'incrocio delle strade provenienti da Gorizia - Via Mossa; dal ponte della Mainizza sull'Isonzo - via San Lorenzo -, da Farra, da Moraro e da Cormons, puo' aver determinato la direzione di sviluppo dell'insediamento originario, del tipo a mucchio, consolidatosi intorno alla centa di Santa Maria, sviluppo verso Sud interrotto nella seconda meta' dell'ottocento in seguito alla realizzazione della linea ferroviaria Udine - Trieste.

Edificio isolato all'interno della piazza, in origine appartenente all'isolato compreso tra le due vie che si diramano a Sud di piazza Marconi, da cui si e' scisso in seguito alla costruzione del sottopasso della linea ferroviaria e della corrispondente via.

Giacitura in piano; superficie asfaltata; esposizione poco soleggiata; lotto derivante da frazionamento irregolare; collocazione isolata.

L. SOPRINTENDENTE
Dirigente
prof. arch. Franco Bocchieri

