

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12/00088523

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -

49

LAZIO

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: FR - ARPINO

LUOGO: Via Aquila Romana, 17

OGGETTO: Casa di abitazione

CATASTO: M.U., f. 3, part. 784

CRONOLOGIA:

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Abitazione

USO ATTUALE: Abitazione

PROPRIETA':

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Irregolare

COPERTURE: Tetto a falde e copertura in soli coppi

VOLTE o SOLAI: Solai piani in legno cassettonati

SCALE: Scala in pietra, una rampa lunga fra due muri, tre brevi
con muro di spina

TECNICHE MURARIE: Muratura portante in pietrame legato a malta

PAVIMENTI: In cotto, in piastrelle di maiolica

DECORAZIONI ESTERNE: Stipiti e arco in pietra decorati del portone
d'ingresso, balconcino in ghisa, stemmaDECORAZIONI INTERNE: Decorazioni ad olio su tela nelle specchiature
delle porte

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

L'edificio, alto tre piani oltre al pianoterra, ha una pianta fortemente irregolare la cui forma fu probabilmente assai condizionata dall'andamento altimetrico del lotto, in forte pendenza da nord a sud. Gli ambienti sono suddivisi da muri tutti portanti. La facciata, piuttosto regolare, soprattutto ai piani alti, sembra essere stata quanto meno rimaneggiata nella seconda metà dell'800, anche con l'aggiunta di balconcini in ghisa.

A piano terra il portone principale d'accesso, coronato da un arco con stemma in chiave di volta, ha una bella cornice in pietra d'accurata lavorazione. Eleganti e in ottimo stato di conservazione sono il portoncino in legno con battocchi in ferro battuto e la sovrastante inferrata. A destra e a sinistra vi sono due piccole e semplici finestre quadrate con inferrata. Ancora a sinistra, al n. 15, un più modesto portoncino, con cornice in pietra senza decorazioni, con arco ribassato sormontato da un finestrino, dà accesso ad un ambiente di rimessa.

L'impianto, legato alla situazione planimetrica e altimetrica del lotto, appare più antico della facciata, che sembra essere stata quanto meno rimaneggiata nella seconda metà dell'800. La famiglia San Germano, il cui stemma è sul portone d'ingresso, è riportata nei libri parrocchiali dal 1637 in poi.

SISTEMA URBANO: Centro storico

RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio si attesta su via dell'Aquila Romana, il più meridionale dei tre assi dell'espansione orientale di Arpino che partono da piazza del Municipio, e quello che organizza la parte più antica di tale espansione.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Stemma famiglia San Germano: scudo isolato, intero, sostenuto da ganci sull'alto del portone, contornato da fregi decorativi; porta a rilievo una antica armatura alla romana con elmo, corazza e cosciali, poggiante, nella parte bassa, su una fascia trasversale pure a rilievo, inclinata da sinistra a destra. Il coronamento è dato da un elmo più grande posto di lato, con cimiero a pennacchi.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

M.U., F. 3, scala 1: 500 (all. 1)

FOTOGRAFIE: Veduta d'insieme (all. 2)

Il portone d'ingresso su via dell'Aquila Romana
(all. 3)

DISEGNI E RILIEVI:

Pianta piano terra scala 1: 100 (all. 4)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 3822 - 5204

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. 5, vecchia scheda A del 1977, compilata da : Arch.tti Maurizio Bonsignore e Francesco Gostoli

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Correzione e integrazione
Arch. Fiamma DINELLI

Fiamma Dinelli

DATA: Anno 1982

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni DI GESO)

IL SOPRINTENDENTE VICARIO P.F.
(dr. Arch. Maria Grazia LIQUORI
Ferretti) *we*

REVISIONI:

Anno 1982: Arch. Giuliano SACCHI

Sacchi