

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	12/00088534	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO	
PROVINCIA E COMUNE: FR - ARPINO LUOGO: Presso il Cimitero OGGETTO: Convento francescano di S. Lorenzo CATASTO: F. 28, part. 64 CRONOLOGIA: XVI, XVIII sec. AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Convento USO ATTUALE: Convento PROPRIETA': Padri Francescani riformati della provincia dell'Aquila VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: Situato su un colle prospiciente l'abitato di Arpino, il Convento è un ampio edificio alto due piani, da sempre adibito a convento con chiesa annessa. Esso si organizza intorno ad un chiostro quadrato: la chiesa è addossata al lato est di questo, lungo gli altri tre si svolge un corpo di fabbrica semplice al piano terra, dove gli ambienti comuni e di servizio danno direttamente sull'ambulacro del chiostro, triplo al primo piano, dove le cellette dei monaci sono disimpegnate da un corridoio centrale e affacciano parte all'esterno, verso la campagna, e parte all'interno, nel chiostro. A sud il corpo di fabbrica si ispessisce per un tratto (18 m di profondità) su tutti e due i piani, e ospita ambienti più ampi. La scala che collega i due piani è costituita da due rampe rettangolari, ortogonali fra loro con gradini in pietra e volte a botte. La chiesa ha pianta rettangolare, ad un'unica navata coperta da volte a crociera; sul lato est vi si addossa il corpo lungo e stretto della Sacristia. Sul lato occidentale, a piano terra, il refettorio è disimpegnato dal chiostro indirettamente; è costituito da un ambiente rettangolare coperto con volte a crociera, con affreschi del XVIII secolo di scuola napoletana nelle lunette e nei sopraporta. L'esterno, sia del convento che della chiesa, è molto semplice, con muratura in pietra intonacata, ritmato da semplici finestre rettangolari con persiane.			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: Quadrata con chiostro quadrato centrale						
COPERTURE: Tetti a due falde con manto in soli coppi sulla piccola orditura lignea						
VOLTE o SOLAI: Solai lignei, volte a crociera						
SCALE: A una rampa, fra due muri, con volta a botte						
TECNICHE MURARIE: Mura portanti in pietrame calcareo, intonacate						
PAVIMENTI: Marmettoni						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE: Affreschi del XVIII sec.						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE: Cantine						

Il convento fu edificato nel XVI secolo come sede dei Padri Cappuccini della Provincia di Napoli; che lo ebbero in uso dal 1587 al 1861. Quindi passò in uso ai Padri Francescani Riformati della Provincia dell'Aquila, che dal 1867 ne hanno il possesso. La Provincia fu eretta ad Ente Morale con R.D. del 15/10/1931. L'impianto dell'edificio, dalla geometria chiara e regolare, conserva l'originario carattere rinascimentale, anche se vi sono stati adattamenti e modifiche successive. La chiesa è stata abbondantemente rimaneggiata nel XVIII secolo, secolo cui appartengono pure le decorazioni pittoriche del Refettorio.

SISTEMA URBANO: Fuori del centro abitato, isolato.

RAPPORTI AMBIENTALI: Situato su un colle prospiciente Arpino assai visibile dalla campagna circostante.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Ristrutturazione della chiesa nel XVIII secolo.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

F. 28, scala 1: 2000 (all. 1)

FOTOGRAFIE:

Complesso esterno (all. 2)

DISEGNI E RILIEVI:

Piante e prospetti, scala 1: 200 (all. 3)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 5166

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

Molte fotografie degli affreschi del refettorio in prat. Fr/1827 Mon.

ARCHIVI:

Archivio S.B.A.A.L. prat. Fr/1827 Mon.

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. 4, vecchia scheda A del 1977, compilata da: Arch.i Francesco Gostoli e Maurizio Bonsignore

COMPILATORE DELLA SCHEDA:


Correzione e integrazione
Arch. Fiamma DINELLI

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni DI GESO)

IL SOPRINTENDENTE VICARIO P.F.
(dr. Arch. Maria Grazia LIGUORI
Ferretti)

REVISIONI: Anno 1982: Arch. Giulieno SACCHI



DATA:

Anno 1982