

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12/00088534

ITA:

SOPRINTENDENZA · BENI AMBIENTALI · ED.  
ARCHITETTONICI.

LAZIO

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

All. 4

PROVINCIA E COMUNE: **FROSINONE. ARPINO**

DESCRIZIONE:

LUOGO: **ARPINO, zona EXTRA-URBANA.** *Presso il cimitero*

IL COMPLESSO SI ORGANIZZA INTORNO AD

OGGETTO: **CONVENTO · FRANCESCO · DI · S. LORENZO.**

UN CHIOSTRO DI IMPIANTO QUADRATO SUL

CATASTO: **N° 64 · MAPPA · CATASTALE · F. 28, part. 64**

CUI LATO ORIENTALE SI ATTESTA LA

CRONOLOGIA: **COSTRUZIONE · TERMINATA · NEL · 1578 XVI, XVIII sec.**

CHIESA AD AULA · DISTRIBUZIONE

AUTORE: \_\_\_\_\_

CANONICA · DEI · VANI · CON · DISLOCAZIONE

DEST. ORIGINARIA: **CONVENTO**

DI · REFETTORIO · E · MAGAZZINI · AL · PIANO ·

USO ATTUALE: **CONVENTO · CON · ANNESSO · CIMITERO.**

TERRA · E · CELLE · AL · PIANO · SUPERIORE.

PROPRIETA': **ORDINE · FRANCESCO.** *Padri Francescani riformati della provincia dell'Aquila*VINCOLI **LEGGI DI TUTELA: NON · ESISTONO · VINCOLI.**  
P.R.G. E ALTRI: \_\_\_\_\_

V. All. A

TIPOLOGIA EDILIZIA · CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: **QUADRATA.** *Quadrata con chiostro quadrato centrale.*COPERTURE: **A · TETTO.** *Tetti a due falde con manso in colli opposti sulla piccola orchitina lignea.*VOLTE o SOLAI: **SOLAI · LIGNEI; VOLTE · A · CROCIERA · NELLA · CHIESA.**SCALE: **IMPIANTI · RETTANGOLARI · VOLTATI · A · BOTTE.** *a una rampa, fra due muri, con volta a botte*TECNICHE MURARIE: **MURI · PORTANTI · IN · PIETRA · CALCEO;** *intonacati.*PAVIMENTI: **MARMITTONI · LARGAMENTE · RIMANEGGIATI.** *Marmettoni.*

DECORAZIONI ESTERNE: \_\_\_\_\_

DECORAZIONI INTERNE: \_\_\_\_\_ *Affreschi del XVIII sec.*

ARREDAMENTI: \_\_\_\_\_

STRUTTURE SOTTERRANEE: **CANTINE**

IL CONVENTO EDIFICATO DAI PADRI CAPPUCCINI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, TERMINATO NEL 1578. È PASSATO DAL 1876 ALLA PROVINCIA MONASTICA DI S. BERNARDINO. NEGLI ABRUZZI IL PASSAGGIO È STATO RATIFICATO DA UN DECRETO DEL 1931. LA CHIESA A NAVATA UNICA PUR ESSENDO STATA RINNOVATA NEL XVIII SECOLO, CONSERVA DIVERSI AFFRESCHI DI EPOCA ANTERIORE. LE DECORAZIONI DEL REFETTORIO APPARTENGONO AL XVIII sec.

V. all. A

SISTEMA URBANO:

ELEMENTO DOMINANTE FUORI DELLE MURA DI ARPINO.

*Fuori del centro abitato, isolato -*

RAPPORTI AMBIENTALI:

SITUATO SU UN COLLE PROSPICIENTE ARPINO, ASSUME VALORE DI PUNTO

DI RIFERIMENTO A LIVELLO TERRITORIALE, assai visibile dalla campagna circostante

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

~~RI~~STRUTTURAZIONE NEL SEC. ~~XVII~~. *Ristrutturazione della chiesa nel XVIII sec.*

BIBLIOGRAFIA:

~~TRADIZIONE ORALE E TESTIMONIANZE DEGLI ATTUALI PROPRIETARI.~~

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X						X						X				
STRUTTURE MURARIE		X						X						X				
COPERTURE			X						X						X			
SOLAI		X						X						X				
VOLTE E SOFFITTI		X						X						X				
PAVIMENTI		X						X						X				
DECORAZIONI		X						X						X				
PARAMENTI		X						X						X				
INTONACI INT.		X						X						X				
INFISSI		X						X						X				

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

~~N° 64.~~ *All. 1 - F. 28, sc. 1:2000*

FOTOGRAFIE:

*foto 1: COMPLESSO ESTERNO. All. 2*

DISEGNI E RILIEVI:

*All. 3 - Pianta e prospetti*  
~~1. PIANTA. APP. 1:100. Scala 1:100~~

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

*Vedi scheda A compilata da*

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

*INV. NEGATIVI N°*

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

*Molte fotografie degli apparecchi del refettorio in  
prat. Fr. /1827 Mon.*

ARCHIVI:

*Archivio SBAA L. prat. Fr /1827 Mon.*

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

*Francesco Fortali*

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

**SCHEDA ANNULLATA:  
COSTITUISCE ALLEGATO  
DELLA NUOVA SCHEDA  
DI REVISIONE**

DATA:

*1971*