


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00088539	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED. ARCHITETTONICI	LAZIO	
All. 7	PROVINCIA E COMUNE: FROSINONE - ARPINO. LUOGO: P.zza S. MARIA N°5 - ARPINO. OGGETTO: PALAZZO SECENTESCO. CATASTO: CATASTO URBANO N° 08. CRONOLOGIA: XVII SECOLO AUTORE: _____ DEST. ORIGINARIA: RESIDENZA USO ATTUALE: RESIDENZA PROPRIETA': BARTOLOMUECI TERESA VINCOLI LEGGI DI TUTELA: INSERIMENTO IN ZONA DI RISTRUTTURAZIONE P.R.G. E ALTRI: NE - PROPOSTA DAL COMUNE.			DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) EDIFICIO SECENTESCO DI IMPIANTO RETTANGOLARE - LARGAMENTE RISTRUTTURATO IN EPOCA RECENTE. SALONE AMPIO AFFRESCATO ALLE PARETI SPARTITE DA COLONNE DIPINTE - I DIPINTI DELLO STESSO PERIODO DELLO EDIFICIO SONO DI OTTIMA FATTURA. L'AMBIENTE SCALE E' INTERESSANTE COME TIPOLOGIA SECENTESCA.	
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: RETTANGOLARE.					
COPERTURE: A TETTO.					
VOLTE o SOLAI: SOLAI IN LEGNO O TRAVETTI IN C.A.					
SCALE: DI IMPIANTO RETTANGOLARE IN PIETRA VOLTE A BOTTE.					
TECNICHE MURARIE: MURI PORTANTI PERIMETRALI ED UNO DI SPINA LONGITUDINALE IN PIETRAME E MALTA.					
PAVIMENTI: IN MARMITTONI RIFATTI O IN PIASTRELLE DI COTTO.					
DECORAZIONI ESTERNE: _____					
DECORAZIONI INTERNE: AFFRESCHI.					
ARREDAMENTI: _____					
STRUTTURE SOTTERRANEE: _____					

COSTRUITO INTORNO AL XVII SECOLO. COME DIMOSTRA L'IMPIANTO.
NON ESISTONO DOCUMENTI CHE POSSONO ATTESTARE IN MODO PRECISO LE
VICENDE STORICO-COSTRUTTIVE. L'ATTRIBUZIONE RISULTA DA UNA ANALISI
TIPOLOGICA.

SISTEMA URBANO: EPIFICIO CHE CONCORRE ALLA DEFINIZIONE DELLA PIAZZA S. MARIA CARATTERIZZANDOLA
DIMENSIONALMENTE DEFINISCE RISPETTO ALLA PIAZZA I DUE ASSI PRINCIPALI DI CIVITA' FALCONARA.

RAPPORTI AMBIENTALI:

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

INTERVENTI SUCCESSIVI DI ABITABILITA' EFFETTUATI IN VARI PERIODI.

BIBLIOGRAFIA:

TESTIMONIANZE DELL'ATTUALE PROPRIETARIA.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X						X						X				
STRUTTURE MURARIE		X						X						X				
COPERTURE		X						X						X				
SOLAI		X						X						X				
VOLTE E SOFFITTI		X						X						X				
PAVIMENTI		X						X						X				
DECORAZIONI				X						X						X		
PARAMENTI		X						X						X				
INTONACI INT.		X						X						X				
INFISSI		X						X						X				

OSSERVAZIONI:

PARTICOLARE BISOGNO DI INTERVENTO.

RISULTANO AVERE BISOGNO GLI AFFRESCHI.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

N^o 208

FOTOGRAFIE:

Foto 1 : COMPLESSO ESTERNO -

Foto 2 : PARTICOLARE AFFRESCHI -

DISEGNI E RILIEVI:

1 pianta - RAPP. 1:100

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI. N^o _____

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Francesco Falci

Mario Longore

DATA:

1977

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA
DI REVISIONE