

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00088544	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE: FR - ARPINO			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: Civita Vecchia			L'edificio ha pianta poligonale irregolare: sembra che un primitivo nucleo, quello con fronte sulla via S. Rocco che, con cornicione e balcone, ha un carattere un po più di rappresentanza, sia stato successivamente ampliato con una costruzione più bassa, ad L, che lo cinge ad est e sud. Si tratta di una tipica residenza da borgo rurale, dove al piano terra si hanno locali di rimessaggio e ambienti legati alle attività agricole, mentre l'abitazione è al piano superiore. I portoncini ad arco e le finestre hanno semplici cornici in puddinga, pietra calcarea locale.		
OGGETTO: Residenza rurale					
CATASTO: F. 29 svil. A part. 157					
CRONOLOGIA: Circa XVII sec.					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA: Abitazione					
USO ATTUALE: Abitazione					
PROPRIETÀ:					
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Irregolare					
COPERTURE: Tetto a due falde, con manto in soli coppi, poggiante direttamente sulla piccola orditura lignea					
VOLTE o SOLAI: Solai piani con orditura lignea					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE: Mura portanti in pietrame calcareo legato a malta					
PAVIMENTI: Mattonato di cotto					
DECORAZIONI ESTERNE: Cornici in pietra calcarea locale, puddinga					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUUTURE SOTTERRANEE:					

Non vi sono documenti per una precisa datazione, ma appare probabile che l'edificio faccia parte dell'espansione settecentesca, contemporanea all'antistante chiesa di S. Vito Martire.

SISTEMA URBANO: Centro storico - Borgo di Civita Vecchia

RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio si attesta sulla Piazza di S. Vito, segnando l'inizio della via di S. Rocco, una strada non asfaltata, in forte pendenza che conduce al centro di Arpino. Questa era l'unico collegamento della Borgata Civitavecchia col centro prima dell'apertura dell'attuale strada comunale, è costruita per un breve tratto e affaccia poi sulla vallata, con una bella visione panoramica.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Irrobustimento relativamente recente, delle travature del solaio del piano sottostrada, mediante l'affiancamento alle travi lignee di travature metalliche a doppio T con chiavarde.

BIBLIOGRAFIA

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

F. 29, svil. A, scala 1: 1000 (all. 1)

FOTOGRAFIE:

Veduta d'insieme da Piazza S. Vito (all. 2)
Prospetto su via S. Rocco (all. 3)

DISEGNI E RILIEVI:

Pianta pianè I, scala 1: 100 (all. 4)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 5185-5186

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;....): All. 5, vecchia scheda A del 1977, compilata da: Arch.tti Maurizio Bonsignore e Francesco Costoli

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Correzione e integrazione
Arch. Fiamma DINELLI

Fiamma Dinelli

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni DI GESO)
IL SOPRINTENDENTE VICARIO *F.J.*
(dr. Arch. Maria Grazia LIGUORI
Ferretti) *W.F.*

REVISIONI:

Anno 1982: Arch. Giuliano SACCHI

Sacchi

DATA: Anno 1982