


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00088544	ITA:	Sopr. Beni Ambientali e Architettonici	Lazio	
All. 5	PROVINCIA E COMUNE: Frosinone Arpino		DESCRIZIONE: Edificio a pianta irregolare a due piani del XVII° sec. che ha mantenuto nel tempo le sue caratteristiche strutturali e la destinazione; presenta al piano terra dei locali con accesso solo dall'esterno destinati a legnaia e sgombero.		
LUOGO: Civita Vecchia di Arpino					
OGGETTO: Residenza rurale					
CATASTO: n° 157 f. n° 28					
CRONOLOGIA: Circa XVII° sec.					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA: Residenza					
USO ATTUALE: Residenza					
PROPRIETA': Pesce Luigi fu Giuseppe					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Inserimento in zona di Consolidamento e P.R.G. E ALTRI: Restauro proposto dal Comune					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Irregolare					
COPERTURE: Tetto a falde con coppi alla romana					
VOLTE o SOLAI: Solai piani in legno a travi e travicelli					
SCALE: Piccole Scale interne per problemi di livello					
TECNICHE MURARIE: Mura portanti in pietrame calcareo legato a malta					
PAVIMENTI: Amattonato di cotto					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
FONDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					
Presenza di un vasto piano sottostrada per buona parte dell'edificio dovuto alla diversa pendenza del terreno con locali destinati a sgombero					

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio appare edificato nel XVII° Secolo con tipologia strettamente legata all'orografia del luogo; infatti al pianterreno sono presenti solo dei piccoli locali affiancati all'ingresso, destinati a legnaia senza alcun collocamento con l'interno dell'edificio per cui lo schema abitativo è stato ottenuto rilevando il I° piano.

SISTEMA URBANO: L'edificio è attestato alla strozzatura della piazza di San Vito concorrendo alla definizione di detta piazza e marcando altresì fortemente l'inizio della via di San Rocco un tempo strada non carreggiabile di notevole importanza come unica via che unisse Civita Vecchia al centro di Arpino, prima dell'apertura della strada comunale.

RAPPORTI AMBIENTALI:

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Irrobustimento relativamente recente , delle travature del solaio del piano sottostrada, mediante l'affiancamento alle travi lignee di travature metalliche a doppio T con chiavarde

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X						X						X				
STRUTTURE MURARIE		X						X						X				
COPERTURE			X						X						X			
SOLAI			X						X						X			
VOLTE E SOFFITTI			X						X						X			
PAVIMENTI			X						X						X			
DECORAZIONI																		
PARAMENTI			X						X						X			
INTONACI INT.			X						X						X			
INFISSI				X						X						X		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Estratto 1:1000 n° 157, Foglio 28 Mappa Urbana

FOTOGRAFIE:

Foto I: complesso esterno da Piazza San Vito

DISEGNI E RILIEVI:

Un Rilievo del Primo piano 1:100

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

Inv. negativi n°

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Mr. Maurizio Bonquore
F. Rossi *ptal*

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA
DI REVISIONE

DATA:

11-11-1977