


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N. 2
CODICI	12/00088379	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO	12	LAZIO
All. 3	<p>PROVINCIA E COMUNE: <b>RI - FARA SABINA</b></p> <p>LUOGO: Piazza del Duomo</p> <p>OGGETTO: Campanile della chiesa di S. Antonino</p> <p>CATASTO: F. n. 10 D</p> <p>CRONOLOGIA: <del>Di probabile epoca medievale</del> <b>sec. XIII - XVIII</b></p> <p>AUTORE: <del>Ignoto</del></p> <p>DEST. ORIGINARIA: Campanile</p> <p>USO ATTUALE: Campanile</p> <p>PROPRIETA': <del>Ente Ecclesiastico</del> <b>CURIA ARCIVESCOVILE</b></p> <p>VINCOLI LEGGI DI TUTELA: <b>Vinecolo di restauro conservativo P.F. app. con decr. intern. del 23 luglio 1960</b>  <b>P.R.G. E ALTRI: D.M. del 9/10/1959 G. Uff. N. 272 del 25/10/1969</b>  <b>Vinecolo paesistico, Legge 1497/1939</b></p> <p>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</p> <p>PIANTA: Rettangolare <b>irregolare assicelabile o impiechata</b></p> <p>COPERTURE: A volta</p> <p>VOLTE o SOLAI: A botte, a crociera</p> <p>SCALE: Una interna ad una rampa</p> <p>TECNICHE MURARIE: Pietra non squadrata intonacata</p> <p>PAVIMENTI: Di rifacimento attuale</p> <p>DECORAZIONI ESTERNE: Cornici in pietra, orologi</p> <p>DECORAZIONI INTERNE: Nessuna</p> <p>ARREDAMENTI: Nessuno</p> <p>STRUTTURE SOTTERRANEE: Nessuna</p>			<p>DESCRIZIONE:</p> <p>A pianta rettangolare, il campanile è posto isolato, di fronte alla facciata principale della chiesa di S. Antonino. Su quattro piani, è possibile accedere <sup>in basso</sup> dal portale di ingresso principale, decorato con una cornice in pietra. Il secondo livello presenta, su ciascuno dei quattro lati, una coppia di nicchie ad arco <sup>con arco</sup> tamponate, <sup>con arco</sup> ambedue sormontate da un orologio che ha oggi perso la sua funzione. Gli altri due ordini sono segnati in facciata da una bifora per ogni lato, sormontata da <sup>due</sup> finestre ad occhio. Coperto da una volta a sesto acuto, è circondato su tutti i lati, da un balcone con ringhiere in ferro battuto. Il prospetto posteriore affaccia sulla valle sottostante.</p>	

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

~~Di probabile epoca medievale~~

---

SISTEMA URBANO:

Su una piazza *in prossimità del Duomo*

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

Posto isolato rispetto alla chiesa, si affaccia sulla valle sottostante.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Nessuno

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Restaurato l'intonaco recentemente

BIBLIOGRAFIA:

GRADARI ERMES, *Fara in Sabina attraverso le sue storie*, Roma 1976

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 10-9-77						DATA DI RILEVAMENTO 8-10-77						DATA DI RILEVAMENTO /					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI																		
INTONACI INT.				X														
INFISSI					X													

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: F. n. <del>10 D</del> <i>repp. 1:1000 (all 1)</i>	FOTOGRAFIE: <i>INV. NEGATIVI N. <u>4079</u></i>
FOTOGRAFIE: <i>N. I veduta d'angolo (all 2)</i>	
DISEGNI E RILIEVI: <i>Pianta quota <del>0.00</del></i>	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI: <i>Archivio di Stato - Roma Catasto Gregoriano, Fase (Ricci) in. mappe 154 e mappe</i>
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:  Luigi Caruso Giovanni Caruso	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:  SCHEDA ANNIELATAI COSETRUITE ALL'ORGO DELLA NUOVA SCHEDA DI REVISIONE
DATA:		