

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	359 12/00088382	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO	LAZIO	
PROVINCIA E COMUNE: RI - FARA SABINA			(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
ILL. 3.	LUOGO: PIAZZA GARIBALDI		DESCRIZIONE:		
OGGETTO: CHIESA DI SAN GIACOMO			LA CHIESA, INGLOBATA IN UN UNICO ISOLATO , PRESENTA ^{una} PIANTA ^{a croce latina} RETTANGOLARE,		
CATASTO: F. 10 ^{partic.} PART. la B			CON IL LATO FRONTE PRINCIPALE AFFAC-		
CRONOLOGIA: COSTRUITA ALL'INIZIO DEL XVII SECOLO			CIANTE SULLA PIAZZA GARIBALDI. IL PORTA-		
AUTORE: IGNOTO			LE DI INGRESSO, ^{con cornice in stucco e architrave} CENTRALE, E' IN ASSE		
DEST. ORIGINARIA: CHIESA			CON UNA FINESTRA ^{rettangolare.} A SUA VOLTA SORMONTATA		
USO ATTUALE: CHIESA			DA UNA DECORAZIONE ARCHITETTONICA IN		
PROPRIETA': ENTE ECCLESIASTICO CURIA Arcivescovile			FORMA DI TIMPANO. L'INTERNO, ^{a navata unica} COSTITUITO		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.F. app. con Decr. Intern. del 23 luglio 1960 P.R.G. E ALTRI: ^{vincolo} VINCOLO DI RESTAURO CONSERVATIVO ^{del 25/10/1969}			DA UN UNICO AMBIENTE, HA L'INGRESSO SOR-		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			MONTATO DA UN CORO DECORATO DA AFFRESCHI.		
PIANTA: RETTANGOLARE ^{ha una} ac croce latina			L'ALTARE ^{Un altare inquadro da un arco} PRINCIPALE CENTRALE ED I DUE		
COPERTURE: A CAPRIATA LIGNEA			LATERALI CON PALE DIPINTE DA AUTORI I-		
VOLTE o SOLAI: A VELA, A CROCIERA			GNOTI. UN ARCO INQUADRA L'ALTARE MAGGIO-		
SCALE: NESSUNA			RE MENTRE LE VOTEE CHE COPRONO L'AMBIEN-		
TECNICHE MURARIE: PIETRA INTONACATA			TE CENTRALE SONO A VELA ED A CROCIERA.		
PAVIMENTI: RIFACIMENTO ATTUALE					
DECORAZIONI ESTERNE: NESSUNA					
DECORAZIONI INTERNE: AFFRESCHI SUGLI ALTARI E SUL CORO					
ARREDAMENTI: ALTARI					
STRUTTURE SOTTERRANEE: NESSUNA ^{fontanelli inesplorati}					

UNICA NOTIZIA E' DI UNA LAPIDE INDICANTE L'ANNO 1619.

SISTEMA URBANO:

IN UNA PIAZZA

RAPPORTI AMBIENTALI:

SI AFFACCIA SULLA PIAZZA GARIBALDI TRA DUE EDIFICI, COSTITUENDO CON ESSI UN UNICO ISOLATO.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

ISCRIZIONE INDICANTE L'ANNO 1619 COLLOCATA AL DI SOPRA DEL PORTALE PRINCIPALE DI INGRESSO.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

RESTAURATA NEL 1958.

BIBLIOGRAFIA:

GRADARI ERNES, Fare in labirinto attraverso la me storia, Roma 1975

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 26/11/76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE			X															
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
F. 10 PART. 1a B

FOTOGRAFIE:

N° 1: FACCIATA PRINCIPALE

DISEGNI E RILIEVI:

PIANTA QUOTA 0,0

SCALA 1:100

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 917

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Archivio di Stato - Roma
Catasto Inferiore, Fane (Rieti) all. Mappe 154 e 155

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

ENRICO CARRARA

GIOVANNI CARUSO

LUIGI CARUSO

ELISABETTA GIUDICI

DATA:

30/11/1976

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDE ANNULLATE:
COSTITUZIONE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDE
DI REVISIONE