

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12/00074299

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -

49

LAZIO

PROVINCIA E COMUNE FR - ALATRI

LUOGO Vicolo Orto Pecci n.1, angolo via dei Vinieri

OGGETTO Edificio di civile abitazione

CATASTO Mappa Urbana Part.603

CRONOLOGIA Di probabile origine medievale

AUTORE

DEST. ORIGINARIA Edificio di civile abitazione

USO ATTUALE Abitazione, deposito

PROPRIETÀ Proprietà privata

LEGGI DI TUTELA

VINCOLI P.R.G. e ALTRI P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA Quadrangolare

COPERTURE Tetto a falde con struttura lignea e coppi

VOLTE o SOLAI Volta a botte nel seminterrato; solai in legno, parzialmente sostituiti.

SCALE di accesso ai piani superiori.

TECNICHE MURARIE Muratura in pietra non squadrata a faccia vista, su Vic. Orto Pecci, con intonaco liscio, su via dei Vinieri.

PAVIMENTI In cotto; nel seminterrato: pavimento lasticato in pietra.

DECORAZIONI ESTERNE

DECORAZIONI INTERNE

ARREDAMENTI

STRUTTURE SOTTERRANEE Locale parzialmente interrato adibito a deposito.

DESCRIZIONE

L'edificio, situato in posizione d'angolo tra Vicolo Orto Pecci e via dei Vinieri, presenta muratura in pietra non squadrata a faccia vista, sul lato prospiciente il vicolo, con paramento ad intonaco liscio, sulla facciata di V. dei Vinieri.

La costruzione si sviluppa su due piani con accesso ai piani superiori da vicolo Orto Pecci tramite un portale, con architrave a timpano monolitico su mensole e stipiti in pietra, con a lato una feritoia.

Al primo piano si apre una finestrella quadrata con cornice in pietra e all'ultimo una finestra rettangolare moderna con balconcino. Il prospetto su via dei Vinieri, completamente ristrutturato, mostra una finestrella con cornice in pietra che illumina un locale parzialmente interrato, coperto a botte e con pavimento lastricato in pietra.

Su questa facciata si hanno una serie di aperture disposte a diversi livelli, e due ingressi con struttura moderna.

SISTEMA URBANO In posizione d'angolo fra vicolo Orto Pecci e via dei Vinieri

RAPPORTI AMBIENTALI Il fronte su vicolo Orto Pecci, avendo conservato quasi inalterata la sua fisionomia originaria, si integra perfettamente con il contesto edilizio adiacente; diverso risulta il rapporto ambientale del lato su via dei Vinieri, a causa di alcuni recenti interventi di ristrutturazione.

BIBLIOGRAFIA

G. De Napoli - Alatri e Veroli. Due antichissime città, in "Le cento città d'Italia illustrate", fasc. 178 - 1927.
A. Sacchetti Sasetti - Storia di Alatri, - Alatri, 1967.

ALLEGATI

ESTRATTO MAPPA CATASTALE
Mappa Urbana, rapp. 1:1000 (all. n.2)

FOTOGRAFIE
- Facciata (all. n.1)

DISEGNI E RILIEVI

MAPPE

DOCUMENTI VARI

RELAZIONI TECNICHE

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE

FOTOGRAFIE
G.F.C.S.B.A.A.Lazio - Inv. Negativi n.169

MAPPE - RILIEVI - STAMPE

ARCHIVI

Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez.XIII -
presso: Archivio di Stato, pal. della Sapienza, Roma.

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;....) All. n.3, scheda A del 20/9/1976 compilata dall'arch. Patrizia Robino.

COMPILATORE DELLA SCHEDA
Correzione:
arch. Laura Marcucci

Laura Marcucci

DATA Gennaio 1979

VISTO DEL SOPRINTENDENTE
(Ing. Giovanni Di Geso)
IL SOPRINTENDENTE 1° Dirig.
(Arch. Fausto Secchi - Tarugi)

fedparis

REVISIONI Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1979
(Arch. Giuliano Sacchi) *Sacchi*