



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI
E ARCHITETTURA DEL LAZIO
00186 ROMA - Via Cavallotti, 2

REGIONE

N.

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

49

LAZIO

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Aa. m. 3

CODICI

12/00074302

ITA:

PROVINCIA E COMUNE:

FR- ALATRI

LUOGO:

Via S. Giovanni I2-I4

OGGETTO:

Edificio di civile abitazione

CATASTO:

N. C. U. 420

CRONOLOGIA:

XV secolo

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

abitazione

USO ATTUALE:

abitazione

PROPRIETA':

privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:

zona A- settore V. da sottoporta a P.P.

P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

rettangolare

COPERTURE:

a falde inclinate

VOLTE o SOLAI:

rifatti

SCALE:

interne di servizio

TECNICHE MURARIE:

in pietra calcarea parzialmente intonacata

PAVIMENTI:

rifatti in cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

L'edificio si articola su quattro livelli coperto con tetto a falda inclinata in coppi è completamente costruito in blocchetti di pietra calcarea di forma irregolare parzialmente intonacato di recente. Ai numeri civici I2 e I4 si aprono due ingressi moderni, uno ad arco e l'altro rettangolare, gli ingressi originali, uno ad arco ribassato in laterizi e l'altro con architrave in pietra calcarea, a timpano, sono tamponate e così pure le finestre sempre con architrave a timpano e cornici in pietra. Sui due piani superiori si aprono finestre rettangolari moderne. Tutta la facciata ha subito rimaneggiamenti ed è attualmente in corso di restauro all'interno. In corrispondenza dei due ingressi moderni l'edificio presenta un rivestimento di nuovo intonaco.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio risulta parzialmente riadattato. Al primo piano si nota, in corrispondenza dell'ingresso, un'apertura effettuata in epoca recente. Il resto dell'edificio ha mantenuto il suo carattere.

SISTEMA URBANO:

Su via di S.Giovanni all'altezza del vicolo di S.Giovanni

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio assai alto e massiccio si adatta bene come struttura generale alla casa torre ad esso adiacente e all'insieme di tutto il vicolo.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

L'edificio internamente è in fase di restauro e consolidamento.

BIBLIOGRAFIA:

Silvestrelli - Città, castelli e terre della regione romana, Città di Castello 1940

Sacchetti Sasseti - La città di Alatri, Alatri 1967

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 2019/26						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: M.U. I:1000
allegata in busta

FOTOGRAFIE:
di esterno n. I allegata in busta

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 152


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Giovanna Chiuini



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

**SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA DI
REVISIONE -**

DATA: 22 / 9 / 76