


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074304	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE	FR - ALATRI		DESCRIZIONE		
LUOGO	Via di S. Giovanni n. 16-18		<p>L'edificio, coperto con tetto a falde, si sviluppa su due piani, con muratura in <u>pie</u> tra calcarea non squadrata e spigoli in <u>blo</u> chi di pietra squadrata (fino al primo <u>livel</u> lo) a faccia vista.</p> <p>Al piano terreno si hanno due ingressi: uno con architrave a timpano in pietra con sottostante piattabanda, l'altro con arco a sesto acuto in pietra calcarea e soglia rifatta.</p> <p>Dalla porticina architravata si accede ad una serie di locali sotterranei coperti a botte e comunicanti tra loro tramite grandi arcate a tutto sesto.</p> <p>Sulla facciata si aprono 4 grandi finestre moderne, a livelli sfalzati, e 2 finestrelle più piccole ricavate in una bucatina più grande, parzialmente tamponata. Al primo piano si notano tracce di cornice di finestra in pietra calcarea con davanzale su mensola; tutte le finestre si affacciano sulla scala interna.</p>		
OGGETTO	Edificio di civile abitazione				
CATASTO	Mappa Urbana, particella n. 421				
CRONOLOGIA	Di probabile origine medioevale				
AUTORE					
DEST. ORIGINARIA	Edificio di civile abitazione				
USO ATTUALE	Abitazione				
PROPRIETÀ	Proprietà privata				
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI P.R.G. approvato con D.M. n. 2736 del 23/12/71				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA	Quadrangolare				
COPERTURE	Tetto a falde con struttura lignea e coppi				
VOLTE o SOLAI	Solai rifatti, volte a botte				
SCALE	In pietra su volta a botte				
TECNICHE MURARIE	Muratura in pietra calcarea non squadrata, a faccia vista				
PAVIMENTI	Interamente sostituiti				
DECORAZIONI ESTERNE					
DECORAZIONI INTERNE					
ARREDAMENTI					
STRUTTURE SOTTERRANEE	Locali sotterranei				

SISTEMA URBANO Su via di S. Giovanni

RAPPORTI AMBIENTALI L'edificio è inserito in un'area di origine medievale, nelle adiacenze della cinta muraria

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

RESTAURI (tipo, carattere, epoca)

Nell'edificio è in atto un intervento di ristrutturazione interna

BIBLIOGRAFIA

G. De Napoli - Alatri e Veroli, due antichissime città, in "Le cento città d'Italia illustrate", fasc. 178, 1927

A. Sacchetti Sasseti - Storia di Alatri, Alatri 1967

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI

ALLEGATI	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE
ESTRATTO MAPPA CATASTALE Mappa Urbana rapp. 1:1000 (all. n.2)	FOTOGRAFIE G.F.C. S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N° 153
FOTOGRAFIE Facciata (all. n.1)	
DISEGNI E RILIEVI	MAPPE - RILIEVI - STAMPE
MAPPE	
DOCUMENTI VARI	ARCHIVI Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n. 22, sez. XIII presso: Archivio di Stato, pal. della Sapienza, Roma
RELAZIONI TECNICHE	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....) all. n.3; scheda A del 22/9/76 compilata dall'arch. Giovanna Chiuni

COMPILATORE DELLA SCHEDA

Correzione:
arch. Laura Marcucci

Laura Marcucci

DATA Gennaio 1979

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

(Ing. Giovanni Di Geso)

IL SOPRINTENDENTE 1° Dirig.

(Arch. Fausto Secchi Tarugi)

[Signature]

REVISIONI

Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1979
(Arch. Giuliano Sacchi)

[Signature]