



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
E ARCHITETTONICI DEL LAZIO

49

LAZIO

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

CODICI

12/00074304

ITA:

00186 ROMA - Via Cavalletti, 2

PROVINCIA E COMUNE: FR - ALATRI

LUOGO: Via di S. Giovanni I6-I8

OGGETTO: Edificio di civile abitazione

CATASTO: N.C.U. 42I

CRONOLOGIA: XIV secolo

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: abitazione

USO ATTUALE: abitazione

PROPRIETA': privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: zona A-settore V- da sottoporre a P.P.
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare irregolare

COPERTURE: a falde inclinate

VOLTE o SOLAI: rifatti

SCALE: in pietra coperta a botte

TECNICHE MURARIE: blocchi di calcare irregolare

PAVIMENTI: interamente sostituiti

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: locali sotterranei

DESCRIZIONE:

L'edificio si svolge su tre livelli, in muratura di pietra calcarea in blocchetti irregolari con copertura a falde inclinate. Si possono notare gli spigoli in blocchi di pietra più grandi e irregolari fino al primo livello. Al piano terreno due ingressi di cui uno con architrave a timpano in pietra parzialmente murato. L'altro ingresso ad arco gotico in pietra calcarea, con soglia rifatta. Sulla facciata si aprono 4 grandi finestre a livelli sfalzati di apertura recente, e 2 finestrelle più piccole ricavate da una più grande parzialmente tamponata. Al primo piano si notano tracce di cornice di finestra in pietra calcarea con davanzale a mensola. Tutte le finestre si aprono sulla scala interna. Dalla porticina rettangolare si accede ad una serie di locali sotterranei coperti a botte e comunicanti tra loro tramite grandi arcate a tutto sesto. Sulla facciata tra il primo e il secondo livello si nota un anello in pietra di sostegno per la grondaia.

Del. m. 3

L'edificio ha subito nel tempo modifiche e sostituzioni, dovute in parte ad obsolescenza funzionale e strutturale. Attualmente sta subendo un intervento di ristrutturazione.

ref. 237

ref. 238

ref. 239

ref. 240

ref. 241

ref. 242

ref. 243

ref. 244

ref. 245

ref. 246

ref. 247

SISTEMA URBANO: Su via di S. Giovanni.

RAPPORTI AMBIENTALI: La casa torre si inserisce nell'area medievale di Alatri laddove via di S. Giovanni si dirige verso le mura.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

L'edificio è in fase di restauro con riadattamenti e ristrutturazione interna.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: M.U. I:1000 allegata in busta	FOTOGRAFIE: <i>INV. NEGATIVI N. 153</i>
FOTOGRAFIE: di esterno n.I allegata in busta	
DISEGNI E RILIEVI:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Giovanna Chiuini

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

**SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA DI
REVISIONE -**

DATA: 22 / 9 / 76