


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074305	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE	FR - ALATRI		DESCRIZIONE		
LUOGO	Vicolo S. Antonio Abate nn. 1-3-5-7		<p>Il complesso si sviluppa su due piani con doppio ordine di finestre architravate; è costruito in blocchetti non squadri di pietra calcarea ed è coperto con tetto a falde.</p>		
OGGETTO	Edificio di civile abitazione		<p>Al piano terra, presenta varie aperture: tre archi a ogiva in pietra calcarea, di cui uno parzialmente tamponato nel quale è stata ricavata una finestra; un altro accesso con architrave sagomato su mensole e un portale ad arco in pietra che immette, tramite corridoio lastricato coperto a botte, in un cortile interno su cui si apre un portico con tre archi a tutto sesto in mattoni.</p>		
CATASTO	Mappa Urbana, particella n. 253		<p>Dal porticato si accede al vano scala con struttura in pietra su volta a botte e crociere sui pianerottoli, pavimentato in cotto. I locali al piano terreno e le abitazioni al primo piano sono coperte a botte ribassata con lunette angolari, mentre l'ultimo piano presenta solai in legno.</p>		
CRONOLOGIA	Di probabile origine medioevale		<p>Su due lati del cortile, al centro del quale vi è una cisterna in pietra, si vedono ancora tracce degli edifici che lo circondavano, distrutti dai bombardamenti della ultima guerra.</p>		
AUTORE					
DEST. ORIGINARIA	Edificio di civile abitazione				
USO ATTUALE	Abitazione				
PROPRIETÀ	Proprietà privata				
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI P.R.G. approvato con D.M. n. 2736 del 23/12/71				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA	Quadrangolare con corte interna				
COPERTURE	Tetto a falde con struttura lignea e coppi				
VOLTE o SOLAI	Volta a botte a tutto sesto, volte a botte ribassate con lunette angolari, volta a crociera, solai in legno				
SCALE	In pietra calcarea su volta a botte				
TECNICHE MURARIE	Muratura in pietra non squadrata a faccia vista; portico interno: in laterizi a faccia vista				
PAVIMENTI	In cotto; al piano terra: corridoio lastricato				
DECORAZIONI ESTERNE					
DECORAZIONI INTERNE					
ARREDAMENTI					
STRUTTURE SOTTERRANEE					

Il complesso, originariamente di maggiori dimensioni, era composto da alcuni corpi di fabbrica che si affacciavano sul cortile. Causa i bombardamenti dell'ultima guerra, sono crollate le costruzioni dei lati nord e ovest del complesso ed il cortile risulta attualmente aperto su più lati lungo i quali si notano scarse tracce degli edifici distrutti.

SISTEMA URBANO Si affaccia con l'unico fronte su vicolo S. Antonio Abate

RAPPORTI AMBIENTALI Perfettamente inserito nel complesso di case medioevali circostanti, nonostante che il vuoto lasciato dalla distruzione di parte dell'edificio ne alteri l'unitarietà dell'insieme

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

BIBLIOGRAFIA

G. De Napoli - Alatri e Veroli, due antichissime città, in "Le cento città d'Italia illustrate", fasc. 178, 1927

A. Sacchetti Sasseti - Storia di Alatri, Alatri 1967

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI

L'edificio necessita di immediati interventi di restauro e di consolidamento della struttura muraria.

ALLEGATI	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE
ESTRATTO MAPPA CATASTALE Mappa Urbana rapp. 1:1000 (all. n.3)	FOTOGRAFIE G.F.C. S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N° 173-174
FOTOGRAFIE Facciata (all. n.1) Portico interno (all. n.2)	
DISEGNI E RILIEVI Pianta piano terra (parte) in scala 1:100 (all. n.4)	MAPPE - RILIEVI - STAMPE
MAPPE	
DOCUMENTI VARI	ARCHIVI Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n. 22, sez. XIII presso: Archivio di Stato, pal. della Sapienza, Roma
RELAZIONI TECNICHE	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....) all. n.5, scheda A del 23/9/1976 compilata dall'arch. Giuseppe Roma

COMPILATORE DELLA SCHEDA
Correzione:
arch. Laura Marcucci

Laura Marcucci

VISTO DEL SOPRINTENDENTE
(Ing. Giovanni Di Geso)
IL SOPRINTENDENTE 1° Dirig.
(Arch. Fausto Sacchi - Tarugi)
Fausto Sacchi

REVISIONI Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1979
(Arch. Giuliano Sacchi) *G. Sacchi*

DATA Gennaio 1979