



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

CODICI

12/00074305

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI  
E ARCHITETTONICI DEL LAZIO

40

LAZIO

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE:

FR - ALATRI

00186 ROMA - Via Cavalletti, 2

DESCRIZIONE:

LUOGO:

vicolo S. Antonio Abate n. 1-3-5-7

OGGETTO:

civile abitazione

CATASTO:

M.U.Part.253

CRONOLOGIA:

XIV secolo

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

abitazione

USO ATTUALE:

abitazione

PROPRIETA':

privata

VINCOLI

LEGGI DI TUTELA:

P.R.G. E ALTRI: zona A settore III-da sottoporre a P.P.

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

rettangolare irregolare

COPERTURE:

a falde inclinate

VOLTE • SOLAI:

a botte, a crociera, solai in legno

SCALE:

in pietra calcarea

TECNICHE MURARIE:

blocchetti di calcare irregolari

PAVIMENTI:

in cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

Il complesso abitativo, su tre livelli con due ordini di finestre rettangolari, è costruito in blocchetti di pietra calcarea mista a malta coperto con tetto a falde inclinate; sulla facciata esterna presenta varie aperture: tre archi gotici incorniciati in pietra calcarea di cui uno tamponato con rivavata finestra rettangolare, un altro accesso con architrave a timpano e stipiti in grossi blocchi di calcare e mensole concave. Da un portale ad arco in pietra di epoca posteriore si accede, tramite corridoio coperto a botte e lastricato, ad un cortile interno su cui si apre un loggiato a tre archi a tutto sesto di mattoni con motivi decorativi sempre in mattoni. Dal loggiato salgono le scale, tutte in pietra coperte a botte, con crociere sui pianerottoli pavimentati in cotto. I locali al piano terreno e le abitazioni al primo piano sono coperte a botte ribassata con lunette angolari. L'ultimo livello termina con solaio in legno. Sui due lati del cortile, al centro del quale vi è una cisterna in pietra, si vedono ancora tracce di edifici che lo circondavano, ora demoliti.

Alt. n. 5

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Il complesso, originariamente di maggiori dimensioni delle odierne, era composto da un gruppo di edifici che circondavano il cortile interno. Causa i bombardamenti dell'ultima guerra sono crollati i corpi di fabbrica sui lati nord e ovest ed il cortile ora risulta aperto su questi lati con poche tracce degli edifici prima esistenti.

---

SISTEMA URBANO:

con unico fronte su vicolo S. Antonio Abate

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

perfettamente inserito nel complesso di case medioevali in direzione della Civita, nonostante il vuoto lasciato dal crollo di parte della costruzione ne alteri l'insieme

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

Si auspicano immediati ed importanti interventi di restauro e di consolidamento a tutto il complesso

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: M.U. 1:1000 allegato in busta	FOTOGRAFIE: INV. NEGATIVI N. 173-174
FOTOGRAFIE: di esterno n.1 particolare del cortile n.1 allegate in busta	
DISEGNI E RILIEVI:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:	
RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):	

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Giuseppe Roma <i>Giuseppe Roma</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:  <b>SCHEDE ANNULLATA: COSTITUISCE ALLEGATO DELLA NUOVA SCHEDA DI REVISIONE -</b>
DATA: 23 sett 1976		