

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12100074313

ITA:

 SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
 E ARCHITETTONICI DEL LAZIO
 00186 ROMA - Via Cavallotti, 2

49

LAZIO

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: FR - ALATRI

LUOGO: Corso Vittorio Emanuele 76-78-80

OGGETTO: edificio residenziale

CATASTO: M.U. 180/753

CRONOLOGIA: XIV secolo

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: residenze e botteghe

USO ATTUALE: residenziale e commerciale

PROPRIETA': privata

 VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
 P.R.G. E ALTRI: in zona IV - da sottoporre a P.P.

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare - irregolare

COPERTURE: a tetti spioventi con travi di legno e coppi

VOLTE o SOLAI: in legno a cassettoni

SCALE: di servizio

TECNICHE MURARIE: muratura in pietra calcarea intonacata

PAVIMENTI: interamente sostituiti

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

Palassetto a tre livelli con tipologia ricorrente nell'area in esame. Al piano terra si trovano tre aperture. Le prime due (una porta e una finestra) ad arco a sesto acuto con un'ampia cornice in pietra calcarea tagliata in blocchetti quadrati.

Il portone d'ingresso è ad arco a tutto sesto con portale in pietra ed in chiave un fregio a volute.

Sul lato destro si può notare un passaggio laterale di fattura moderna. Ai piani superiori si colloca un duplice ordine di finestre rettangolari riquadrate con cornici in stucco.

La scala di servizio è in pietra con volte a botte.

Atl. n. 3

L'edificio ha subito l'aggiunta di un passaggio laterale che chiude l'originario vicolo cieco che separava l'edificio dal contiguo. Di nessun significato funzionale come accesso alle abitazioni è attualmente adibito a deposito. Il palazzetto risulta parzialmente integro nella facciata e comunque senza segni di riadattamenti in epoca moderna.

SISTEMA URBANO:

Allineato lungo Cprso Vittorio Emanuele, si pone su un importante asse del sistema urbano medievale.

RAPPORTI AMBIENTALI:

Il palazzetto riveste un particolare significato ambientale come cellula tipologica ricorrente dell'impianto medievale dell'area in cui è inserito.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Risulta intonacata la facciata esterna mentre all'interno sono stati sostituiti i pavimenti e parzialmente riadattati i soffitti.

BIBLIOGRAFIA:

M. Zocca - Aspetti dell'urbanistica medievale del Lazio - in "Palladio" 1953, fasc. 1

Sacchetti Sasseti - Storia di Alatri, Alatri 1967

De Napoli - "Alatri e Veroli. Due antichissime città" - Le cento città d'Italia illustrate, fasc. 178 - 1927

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 14 sett 76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE				X														
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.				X														
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

M.U. 1:1000

allegato in busta

FOTOGRAFIE:

di esterni

n. 1

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 71

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Luisa AGO

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

**SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA DI
REVISIONI -**

DATA: **16 sett. 1976**