

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	12/00074317	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO 00186 ROMA - Via Cavalletti, 2	49	LAZIO	
PROVINCIA E COMUNE: FR - ALATRI			<small>(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. c. 400.000</small>			
LUOGO: Via San Gennaro	DESCRIZIONE: L'edificio si svolge su due piani con due ordini di finestre rettangolari con cornici, davanzale e architrave a timpano in pietra. Al primo piano si notano una finestra allargata in epoca successiva e una apertura minore quadrata. Al piano stradale due ampi archi gotici di ingresso con soglia in pietra tra i quali è stata aperta successivamente una finestra rettangolare. Il paramento murario è in pietra con frequenti ricorsi e tamponature in laterizi. La copertura esterna è a spiovente in legno e tegole. All'interno l'ingresso conserva l'originale lastricatura in ciottoli, mentre i solai appaiono sostituiti.					
OGGETTO: civile abitazione						
CATASTO: M.U. 322						
CRONOLOGIA: XIV secolo						
AUTORE:						
DEST. ORIGINARIA: abitazione						
USO ATTUALE: abitazione						
PROPRIETA': privata						
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: in zona IV da sottoporre a P.P.						
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: rettangolare irregolare						
COPERTURE: spiovente						
VOLTE o SOLAI: a botte - solai sostituiti						
SCALE: interna in pietra						
TECNICHE MURARIE: in pietra e malta						
PAVIMENTI: pavimenti in lastricato di pietra						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

Del. n. 4

La facciata presenta successivi interventi edilizi, con la modificazione e l'apertura di nuove finestre. Assai rimaneggiati i pavimenti e i solai degli ambienti interni.

SISTEMA URBANO:

Su via San Gennaro di fronte alla chiesa omonima.

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio sembra l'unico elemento superstite dell'originale impianto urbano della via. Accanto ad esso si notano ruderi di edificio simile e forse contemporaneo.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

L'edificio è in corso di restauro.

BIBLIOGRAFIA:

G. Silvestrelli - Città Castelli e Terre della Regione Romana, Roma 1940

M. Zocca - Aspetti dell'urbanistica medievale del Lazio, in "Palladio" 1953, Fasc. 1

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 14-9-76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.				X														
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

N.U. 1:1000

in allegato

FOTOGRAFIE:

di esterni

n. 1

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 151

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Luisa AGO

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDE ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDE DI
REVISIONI -

DATA: 16 sett. 1976