


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	12/00074332	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO 00186 ROMA - Via Cavallotti, 2	49	LAZIO	
All. n. 5	PROVINCIA E COMUNE: FR - ALATRI LUOGO: via del Colle OGGETTO: civile abitazione CATASTO: N.C.U. Part. 502-503-504-506 CRONOLOGIA: XIV secolo AUTORE: DEST. ORIGINARIA: abitazione con botteghe USO ATTUALE: abitazione PROPRIETA': privata VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: settore IV zona A- da sottoporre a P.P.		DESCRIZIONE: L'edificio si sviluppa su due fronti con tre livelli costruttivi con copertura piana e cornice in pietra. In facciata su via del Colle presenta un completo rifacimento moderno della cortina muraria e delle aperture con ingresso sopraelevato e scala moderna. Sul secondo fronte accanto ad ingresso rettangolare modificato, si apre un arco ogivale con cornice in pietra che immette in un passaggio parzialmente interrato coperto con solaio in legno e pavimento in ciottoli. Di qui, tramite un'altra ogiva con mensole sporgenti, si accede alla corte interna da cui parte una scala in pietra d'accesso alle abitazioni del piano superiore, parzialmente modificata per l'inserimento di scala moderna in mattoni, sotto la quale trovansi un ingresso rettangolare a locale di servizio. Lungo il passaggio coperto si notano tracce di archi tamponati, d'accesso a locali di servizio, sostituiti da un ingresso rettangolare moderno. All'ogiva d'accesso alla corte interna è stato addossato un altro arco a sesto ribassato in pietra, con parziale consolidamento della cortina muraria. Sui muri tracce di tamponature di finestre sostituite da altre moderne.			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: rettangolare irregolare con corte interna						
COPERTURE: piana a terrazza						
VOLTE o SOLAI: solai in legno						
SCALE: scala esterna di servizio						
TECNICHE MURARIE: muratura in pietra						
PAVIMENTI: in ciottoli						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio ha subito pesanti interventi in epoca moderna, in particolare è stata completamente ristrutturata la facciata esterna con completo rifacimento della muratura a vista e della copertura e sostituzione delle aperture originarie con altre moderne. All'interno del cortile è visibile un parziale consolidamento della cortina muraria e la modificazione della scala con l'inserimento di una nuova scala di mattoni che ha in parte stravolto l'assetto interno della corte. Anche qui si è avuta la sostituzione delle aperture primitive.

SISTEMA URBANO: in posizione angolare fra via del colle e un vicolo cieco.

RAPPORTI AMBIENTALI: mostra notevoli analogie costruttive con gli edifici circostanti, sebbene i pesanti interventi edilizi moderni ne abbiano in parte compromesso l'armonia d'insieme.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: M.U. 1:1000	FOTOGRAFIE: INV. NEGATIVI N. <u>130-131</u>
FOTOGRAFIE: di esterno n.1 di interno n.1	
DISEGNI E RILIEVI:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

GIUSEPPE ROMA

Giuseppe Roma

DATA:

21/9/76

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA DI
REVISIONE