

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12/00074336

ITA:

SOPRINTENDENZA AL:
E ARCHITETTONICI DEL LAZIO

49

LAZIO

All.n.4

PROVINCIA E COMUNE: FR - ALATRI

00186 ROMA - Via Cavallotti, 2

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

LUOGO: Piazza Fanella

OGGETTO: civile abitazione

CATASTO: N.C.U. Part. 460

CRONOLOGIA: XIV secolo

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: abitazione con bottega

USO ATTUALE: abitazione

PROPRIETÀ: privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI: settore V zona A - da sottoporre a P.P.

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare irregolare

COPERTURE: a spiovente

VOLTE o SOLAI: solai sostituiti

SCALE: scala esterna in pietra

TECNICHE MURARIE: muratura in pietra parzialmente sostituita

PAVIMENTI: in cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUZZURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

L'edificio posto al limite del centro storico, poggia sulla cinta megalitica, utilizzandola in parte. Il fronte posto all'interno si sviluppa su tre livelli, con copertura a spiovente e presenta pesanti rifacimenti in facciata, specialmente della cortina muraria. Al livello stradale si apre un ingresso rettangolare in pietra con adiacente finestra rettangolare con cornice in pietra comunitanti con un locale di servizio parzialmente interrato. Ai locali d'abitazione si accede tramite scala esterna in pietra di 12 gradini e porta rettangolare con stipiti e architrave a timpano dello stesso materiale. Il ballatoio è pavimentato in cotto coperto con solaio in legno. Al primo piano si notano finestre rettangolari con cornice in pietra intonacata, mentre quelle del secondo piano e del sottotetto sono moderne e hanno sostituito le aperture primitive. Sul fronte esterno, ove è più leggibile la struttura originaria della cortina muraria si aprono tre ordini di finestre moderne con traccia di aperture con cornici in pietra e laterizi parzialmente tamponate e modificate.

L'edificio poggiante sulla cinta megalitica ha l'indubbia funzione di abitazione fortificata di cui conserva in parte la fisionomia malgrado le manomissioni successive.

VICENDE COSTRUTTIVE . NOTIZIE STORICO . CRITICHE

Vivace è il contrasto fra i due fronti dell'edificio per le notevoli modificazioni intervenute sulla facciata interna, sia per quanto riguarda la cortina muraria che per la trasformazione delle aperture primitive, mentre di minore entità sono state le manomissioni sul fronte esterno ove è ancora leggibile la struttura antica. Particolarmente trasformati appaiono i piani superiori su ambedue i fronti, mentre la parte inferiore è mascherata da un'abbondante gittata di intonaco moderno.

posto a chiusura di Piazza Fanello sulla cinta muraria.

SISTEMA URBANO:

Il rapporto ambientale si presenta alquanto problematico poiché compromesso dalle forti manomissioni dell'esterno. Meglio integrata appare la parte all'esterno delle mura.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):
Rifacimenti di epoca moderna, in particolare interventi di consolidamento della cortina muraria.

BIBLIOGRAFIA:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

M.U. 1:1000

FOTOGRAFIE: di esterno n.2

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N.105 - 106

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

GIUSEPPE ROMA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA DI
REVISIONE

DATA: 21/9/76