

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074339	ITA:		SOVRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ANTICHI MONUMENTI 00186 ROMA - Via Cavallotti, 2	

All. n. 4

PROVINCIA E COMUNE:	FROSINONE - ALATRI
LUOGO:	Via del Colle n.7-9
OGGETTO:	Civile abitazione
CATASTO:	N.C.U. Part. 524
CRONOLOGIA:	XV secolo
AUTORE:	
DEST. ORIGINARIA:	Abitazione con bottega
USO ATTUALE:	Abitazione
PROPRIETA':	Privata
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: Settore IV zona A-Da sottoporre a P.P.
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI	
PIANTA:	Rettangolare irregolare
COPERTURE:	a spiovente
VOLTE o SOLAI:	solai in legno
SCALE:	scala interna di servizio
TECNICHE MURARIE:	pietra intonacata
PAVIMENTI:	in ciottoli
DECORAZIONI ESTERNE:	
DECORAZIONI INTERNE:	
ARREDAMENTI:	
STRUTTURE SOTTERRANEE:	

DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Edificio sviluppantesi su tre livelli, coperto a spiovente in legno e tegole. La cortina muraria a vista è in pietra calcarea in blocchetti, rivestita di abbondante gittata di intonaco moderno. I due accessi al livello stradale hanno soglia rialzata in pietra e sono rispettivamente, al n.7 rettangolare e al n.9 ad arco, ambedue con cornice in pietra. E' inoltre chiaramente visibile un altro ingresso, ora tamponato, con architrave poggiate su mensole sporgenti, in cui è stata ricavata una finestra quadrata. Le finestre ora visibili su tutti i livelli sono di rifacimento moderno.

Dall'ingresso ad arco si accede ad un locale a livello stradale adibito a deposito che comunica tramite breve scala moderna con i locali superiori d'abitazione cui si accede dalla porta posta al n.7. E' abbastanza chiara la struttura edilizia del fabbricato, una casa con bottega, il cui ingresso originario è stato chiuso e sostituito dall'attuale.

La parte superiore della facciata è stata rivestita di intonaco moderno, lasciando a vista parte della cortina muraria al primo livello e le cornici in pietra degli ingressi. Sono state totalmente trasformate le finestre e tamponato l'ingresso primitivo, con conseguente abolizione della breve scala esterna d'accesso. Anche l'interno è stato parzialmente trasformato con l'inserzione di una nuova scala e una diversa distribuzione degli ambienti.

SISTEMA URBANO: Con unico fronte su via del Colle.

RAPPORTI AMBIENTALI: Presenta notevoli analogie con gli edifici circostanti, ambientandosi perciò bene nel contesto urbano generale.

ISCRIZIONI · LAPIDI · STEMMI · GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI				X														
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: M.U. 1:1000

FOTOGRAFIE: di esterno n.1

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 132

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

GIUSEPPE ROMA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA DI
REVISIONE

DATA: 21/9/1976