


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074344	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE:	FR - ALATRI
LUOGO:	Vicolo San Gennaro
OGGETTO:	Chiesa di San Gennaro
CATASTO:	Mappa Urbana, particella E
CRONOLOGIA:	Secolo XIV, secolo XIX
AUTORE:	
DEST. ORIGINARIA:	Chiesa
USO ATTUALE:	Chiesa
PROPRIETA':	Comune di Alatri
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: Legge n.1089 del 1/6/1939 art. 4 P.R.G. E ALTRI: P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI	
PIANTA:	Ad aula rettangolare con abside circolare
COPERTURE:	Tetto a due falde con struttura lignea e coppi
VOLTE o SOLAI:	Volte a botte e a crociera
SCALE:	A chiocciola in legno (di servizio alla cantoria)
TECNICHE MURARIE:	Muratura di pietrame, muratura mista di pietrame e laterizi con paramento ad intonaco liscio
PAVIMENTI:	Moderni
DECORAZIONI ESTERNE:	Lesene, trabeazioni, cornici
DECORAZIONI INTERNE:	Motivi floreali all'imposta della volta; pitture ornamentali nella parte superiore della parete interna di facciata
ARREDAMENTI:	
STRUTTURE SOTTERRANEE:	

DESCRIZIONE:

La chiesa di San Gennaro, di dimensioni modeste, è in muratura mista intonacata ed ha sul lato sinistro un piccolo campanile con aperture arcuate sui 4 lati.

Sulla facciata corre una piatta cornice di stucco che forma un arco al di sopra della porta e, ai lati di questa, due lesene di stucco. Sopra la porta di ingresso si apre in facciata una finestrella rotonda, con grata moderna, affiancata da altre due aperture dello stesso tipo ma di diametro inferiore; un'intercapedine separa la parete di facciata da una seconda parete interna in muratura di pietra calcarea squadrata, in cui si nota, sulla parte superiore, una finestra incorniciata da grossi blocchi di pietra ed una apertura rotonda con cornice superiore di mattoni (ambidue tamponate).

L'interno è costituito da un'aula divisa in tre campate da pilastri ed arconi aggettanti, coperta da volte a botte e da volte a crociera.

Su entrambi i muri laterali, all'altezza dell'imposta, si aprono finestre. Una cornice di stucco segna lungo le pareti l'imposta delle volte, che sono decorate a motivi floreali.

Nella campata centrale, a destra e a sinistra, due altari decorati da colonne in muratura intonacata si addossano alle pareti.

Sulla parete di fondo si apre una piccola abside semicircolare.

Il pavimento dell'ultima campata è sopraelevato: i pavimenti e gli intonaci delle pareti sono di fattura recente.

La chiesa " Sancti Januarii de Alatro " risulta nominata nell'elenco delle chiese con decime biennali negli anni 1328/1329. La sua fondazione risale dunque ad un periodo precedente, cosa che è possibile dedurre anche dalla sua collocazione topografica, immediatamente dietro al palazzo Gottifredo, all'interno di un isolato della fine del XIII secolo.

Alla costruzione primitiva appartiene forse il muro interno parallelo alla attuale parete di facciata, separato da questa da un'intercapedine, in muratura di pietra calcarea squadrata con l'impronta di una finestra quadrata con cornice in pietra.

L'aspetto attuale della chiesa risale al secolo scorso, periodo in cui venne costruita la nuova copertura a volta, il campanile e la facciata, e vennero rifatte le decorazioni interne.

Al principio di questo secolo risalgono invece le pitture ornamentali della volta e della parte superiore della parete interna di facciata. In questo periodo, in seguito all'abbassamento del piano stradale, fu abbassato anche il pavimento della chiesa, che rimase al livello originale solo nella campata terminale.

SISTEMA URBANO: Fa parte di un isolato di origine medioevale che ha subito trasformazioni lungo vicolo San Gennaro, sul quale si affaccia la chiesa.

RAPPORTI AMBIENTALI: Il tessuto urbano del vicolo San Gennaro, ha subito durante i secoli successive modifiche che ne hanno completamente trasformato l'aspetto medioevale. Sul lato destro della facciata si addossa un basso edificio moderno con balconi-ballatoio; di fronte, ^{tra} altri edifici non particolarmente caratterizzati, si nota un muro rovinato in muratura di pietra. Il tutto, pur se molto eterogeneo, conserva un certo valore ambientale.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Ai primi anni del XX secolo risalgono le pitture ornamentali della volta e della parte superiore della parete interna di facciata. Un intervento molto recente ha completamente rifatto il pavimento della navata in lastre moderne, come anche quello del presbiterio.

Sono attualmente in corso dei lavori di restauro della parte destra del tetto (impermeabilizzazione etc.) e dello intonaco di facciata.

BIBLIOGRAFIA:

- G. De Napoli - Alatri e Veroli, due antichissime città, in "Le cento città d'Italia illustrate", fasc.178, 1927
- G. Battelli - Rationes Decimarum Italiae, Latium, a cura di G.B, Città del Vaticano, 1946
- E. Pavone - Progetto di restauro del palazzo Gottifredo in Alatri, in "Boll. dell'Istituto di Storia e Arte del Lazio meridionale", 4/1966
- A. Sacchetti Sasseti, Storia di Alatri, Alatri 1967

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 8/10/76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X	X														
COPERTURE		X	X															
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X	X														
PAVIMENTI	X	X																
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI		X																
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

All'interno, si notano fessurezioni negli intonaci della volta e negli arconi (sulla parete di fondo ed all'altezza della prima campata a sinistra) macchie di umidità provocate da infiltrazioni d'acqua. Richiede un restauro completo.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Mappa Urbana rapp. 1:1000 (all. n.3)

FOTOGRAFIE:

Facciata, particolare (all. n.1)

Facciata, particolare (all. n.2)

DISEGNI E RILIEVI:

Pianta rapp. 1:200 (all. n.4)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

G.F.C. S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N° 44-45

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Archivio parrocchiale della chiesa di San Gennaro.

Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n.22, sez. XIII

partic. A₆: Chiesa parrocchiale di S. Gennaro in contrada S. Gennaro di proprietà della Parrocchia di S. Gennaro.

partic. A₇: Campanile della chiesa in contrada S. Gennaro della sud detta proprietà -

presso: Archivio di Stato, pal. della Sapienza, Roma

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. n.5, scheda A del 13/10/1976 compilata dall'arch. Federico Cresti

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Correzione:

arch. Laura Marcucci

Laura Marcucci

DATA: Gennaio 1979

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni Di Geso)

IL SOPRINTENDENTE 1° Dirig.

(Arch. Fausto Secchi - Tarugi)

Fausto Secchi - Tarugi

REVISIONI:

Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1979

(Arch. Giuliano Sacchi)

G. Sacchi