

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	12/00074344	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI	49	LAZIO	
all. n. 5	PROVINCIA E COMUNE: Frosinone - Alatri		00186 ROMA - Via Cavalletti, 2	DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: via San Gennaro						
OGGETTO: chiesa di San Gennaro						
CATASTO: M.U. siglato B						
CRONOLOGIA: XIV - XIX secolo						
AUTORE:						
DEST. ORIGINARIA: chiesa						
USO ATTUALE: chiesa						
PROPRIETA': ecclesiastica						
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: in zona da sottoporre a Piano Particolareggiato						
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: rettangolare spiovente con tegole						
COPERTURE: tetto a doppio spiovente con tegole						
VOLTE o SOLAI: volte a botte e a crociera						
SCALE: a chiocciola di legno (di servizio alla cantoria)						
TECNICHE MURARIE: muratura di pietrame muratura mista di pietrame e laterizi						
PAVIMENTI: moderni						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						
<p>La chiesa di San Gennaro, di dimensioni modeste, è preceduta da una facciata "a capanna" in muratura di mattoni e intonacata, sul cui lato sinistro si innalza un piccolo campanile con aperture arcuate sui 4 lati in corrispondenza della campana. Sulla facciata corre una piatta cornice di stucco, che forma un arco al di sopra della porta; ai lati di questa, due lesene di stucco "a stampella".</p> <p>Sopra la porta di ingresso si apre in facciata una finestrella rotonda con grata moderna; un'intercapedine separa la parete di facciata da una seconda parete interna in muratura di pietra calcarea squadrata, in cui si nota, sulla parte superiore, una finestra incorniciata da grossi blocchi di pietra ed una apertura rotonda con cornice superiore di mattoni, ambedue tamponate.</p> <p>L'interno è costituito da un'aula divisa in tre campate da pilastri ed arconi aggettanti, coperte da volte a botte a da volte a crociera.</p> <p>A destra e a sinistra di ogni volta, alla altezza dell'imposta, si apre una finestra. Una cornice di stucco segna lungo le pareti l'imposta delle volte, che sono decorate a motivi floreali.</p> <p>Nella campata centrale, a destra e a sinistra, due altari decorati da colonne in muratura intonacata.</p> <p>Sulla parete di fondo si apre una piccola abside semicircolare con catino.</p> <p>Il pavimento dell'ultima campata è sopraelevato; i pavimenti e gli intonaci delle pareti sono di fattura recente</p>						

La chiesa "Sancti Januarii de Alatro" risulta nominata nell'elenco delle chiese con decime biennali negli anni 1328/1329. La sua fondazione risale dunque ad un periodo precedente, cosa che è possibile dedurre anche dalla sua collocazione topografica, immediatamente dietro al palazzo Gottifredo, all'interno di un isolato della fine del XIII secolo.

Alla costruzione primitiva appartiene forse il muro interno parallelo alla attuale parete di facciata e separato da questa da un'intercapedine, in muratura di pietra calcarea squadrata con l'impronta di una finestra quadrata con cornice di pietra.

L'aspetto attuale della chiesa risale al secolo scorso, periodo in cui venne costruita la nuova copertura a volta, il campanile e la facciata, e vennero rifatte le decorazioni interne.

Al principio di questo secolo risalgono invece le pitture ornamentali della volta e della parte superiore della parete interna di facciata. In questo periodo, in seguito all'abbassamento del piano stradale, fu abbassato anche il pavimento della chiesa, che rimase a livello originale solo al di sotto della campata terminale.

SISTEMA URBANO:

Fa parte di un isolato di origine medievale che ha subito molte trasformazioni sulla via San Gennaro, conservandole tuttavia il carattere di strada-corridoio.

RAPPORTI AMBIENTALI:

Il tessuto urbano della via di San Gennaro, sulla quale si affaccia la chiesa, è molto scaduto in seguito alle successive trasformazioni che ne hanno completamente trasformato l'aspetto medievale. Sul lato destro della facciata, per esempio, si addossa un basso edificio moderno con balconi-ballatoio; di front e, tra altri edifici non particolarmente caratterizzati, si nota un muro rovinato in muratura di pietra. Il tutto, molto eterogeneo nei suoi elementi separati, conserva tuttavia un certo valore ambientale.

ISCRIZIONI · LAPIDI · STEMMI · GRAFFITI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTRALE n. 117000 in allegato

FOTOGRAFIE:

foto dell'esterno n. 2

DISEGNI E RILIEVI:

PIANTA ATTUALE ALLEGATA IN PUSTA

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 44-45

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI: Archivio parrocchiale della chiesa di San Gennaro.

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Federico CRESTI

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA DI
REVISIONE

DATA: 13 ott. 1976