


| A | N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | REGIONE | S. |
|---|----------------------|----------------------------|--|---------|-------|
| CODICI | 12/00074349 | ITA: | SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA - | 49 | LAZIO |
| PROVINCIA E COMUNE: FR - ALATRI | | | DESCRIZIONE: <small>1980/201 Roma 1971 - 100 000/000</small> | | |
| LUOGO: Viale Coatti (presso Porta San Nicola) | | | Torre quadrangolare con finestrelle rettangolari in pietra calcarea, con architravi su mezz | | |
| OGGETTO: Torre medioevale | | | sole e soprastante arco di scarico. | | |
| CATASTO: Mappa Urbana, partic. 1440 | | | Travi lignee sono ancora in situ, mentre la copertura è completamente crollata. | | |
| CRONOLOGIA: Secolo XIV | | | | | |
| AUTORE: | | | | | |
| DEST. ORIGINARIA: Torre medioevale | | | | | |
| USO ATTUALE: Nessuno | | | | | |
| PROPRIETA': | | | | | |
| VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71 | | | | | |
| TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI | | | | | |
| PIANTA: Quadrangolare | | | | | |
| COFERTURE: | | | | | |
| VOLTE e SOLAI: | | | | | |
| SCALE: Resti di scala in legno | | | | | |
| TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra calcarea non squadrate a faccia vista | | | | | |
| PAVIMENTI: | | | | | |
| DECORAZIONI ESTERNE: | | | | | |
| DECORAZIONI INTERNE: | | | | | |
| ARREDAMENTI: | | | | | |
| STRUTTURE SOTTERRANEE: | | | | | |

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

G. De Napoli - Alatri e Veroli, due antichissime città, in " Le cento città d'Italia illustrate", fasc. 178, 1927
A. Sacchetti Sasseti - Storia di Alatri, Alatri 1967

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | | DATA DI RILEVAMENTO | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|
| | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R | O | B | M | C | P | R |
| STRUTTURE SOTTERRANEE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRUTTURE MURARIE | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| COPERTURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOLTE E SOFFITTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECORAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTONACI INT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFISSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OSSERVAZIONI:

SISTEMA URBANO: **Su Viale Coatti, nelle adiacenze di Porta San Nicola**

RAPPORTI AMBIENTALI: **Torre diruta inserita anticamente nel circuito delle mura urbane di epoca medioevale.**

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
Mappa Urbana rapp. 1:1000 (all. n.3)

FOTOGRAFIE:
Esterno (all. n.1)
Particolare (all. n.2)

DISEGNI E RILIEVI:
Pianta in scala 1:100 (all. n.4)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:
G.F.C. S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N° 118-119

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:
Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n. 22, sez. XIII -
presso: Archivio di Stato, Pal. della Sapienza, Roma

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. n.5, scheda A del 23/9/1976 compilata dall'arch. Giuseppe Roma

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Correzione:
arch. Laura Marcucci
Laura Marcucci

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:
(Ing. Giovanni Di Geso)
IL SOPRINTENDENTE 1° Dirig.
(Arch. Fausto Secchi-Tarugi)
Fausto Secchi-Tarugi

REVISIONI: Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1979
(Arch. Giuliano Sacchi) *G. Sacchi*

DATA: Gennaio 1979