


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	12/00076349	ITA:	SUPERINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO 00186 ROMA - Via Cavalletti, 2	49	LAZIO	
all. n. 5	PROVINCIA E COMUNE: FR - ALATRI			DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: Porta San Nicola angolo vicolo Coatti						
OGGETTO: torre medioevale diruta						
CATASTO: N.C.U. Part. 1414						
CRONOLOGIA: XIV secolo						
AUTORE:						
DEST. ORIGINARIA: Torre inserita nelle mura urbane						
USO ATTUALE: rudere						
PROPRIETA': demanio comunale						
VINCOLI LEGGI DI TUTELA:						
P.R.G. E ALTRI: settore I zona A-da sottoporre a P.P.						
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: rettangolare						
COPERTURE: inesistenti						
VOLTE o SOLAI: travi lignee al terzo livello						
SCALE: resti di scala in legno						
TECNICHE MURARIE: grossi blocchi di pietra calcarea						
PAVIMENTI:						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						
DESCRIZIONE: Torre rettangolare di cui rimangono due piani verso vicolo Coatti e tre piani verso la campagna seguendo la pendenza del terreno. Al primo piano verso la strada una finestrella rettangolare in calcare con architrave a timpano. Altre finestrelle verso la campagna si trovano al secondo piano; sono anch'esse in calcare con architrave rotondeggiante. Travi lignee sono ancora in situ al secondo piano, verso la strada. La copertura è completamente crollata.						

Torre medioevale inserita nel circuito delle mura urbane che non mostra tracce di interventi posteriori.

SISTEMA URBANO:

all'angolo di vicolo Ceatti, di fronte a Porta San Nicola

RAPPORTI AMBIENTALI:

torre diruta inserita nel circuito delle mura urbane di epoca medioevale

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

inserimento di blocchi di cemento a chiusura parziale della finestrella verso vicolo dei Coatti

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE						X												
STRUTTURE MURARIE						X												
COPERTURE						X												
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI						X												
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: M.U. 1:1000 allegato in busta	FOTOGRAFIE: INV. NEGATIVI N. <u>118-119</u>
FOTOGRAFIE: di esterni n.1 di particolare n.1	
DISEGNI E RILIEVI: PIANTA IN SCALA 1:100	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA: GIUSEPPE ROMA <i>Giuseppe Roma</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI: SCHEDA ANNULLATA: COSTITUISCE ALLEGATO DELLA NUOVA SCHEDA DI REVISIONE
DATA: 23 sett 1976		