

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12/00088389

ITA:

 SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
 ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -

49

LAZIO

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. c. 400.000

PROVINCIA E COMUNE: RI - FARA SABINA

LUOGO: Piazza del Duomo n° 22

OGGETTO: Casa Monte Frumentario

CATASTO: F. 10 partic. n° 122

CRONOLOGIA: Sec. XIII - XVI

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Abitazione

USO ATTUALE: Abitazione

PROPRIETA': Comune di Fara Sabina

 VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.F.appr.con decr.interm.del 23 luglio 1960
 P.R.G. E ALTRI: Vincolo paesistico legge 1497/1939 D.M. del
 9/10/1969 G. Uff. N° 272 del 25/10/1969

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Poligonale irregolare

COPERTURE: Capriata lignea

VOLTE • SOLAI: A crociera, solai in travi di legno

SCALE: Esterna a due rampe

TECNICHE MURARIE: Pietra non squadrata a vista e riprese in mattoni

PAVIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: Cantine

DESCRIZIONE:

L'edificio costituisce un elemento fondamentale dell'assetto urbanistico della piazza del Duomo, su cui affaccia con due lati.

Il terzo lato che si rivolge verso la valle, presenta delle superfetazioni; il quarto è parte integrante di un edificio contiguo.

Il prospetto principale è costituito al piano terra da due porte di cui una con cornice in pietra e grossi architravi in legno a vista e, due finestre al primo piano con cornici in pietra modanata.

Recentemente tra le due finestre è stata posta una lapide.

L'edificio è costituito interamente in pietra non squadrata a vista.

Le condizioni strutturali dell'insieme sono buone.

La scala esterna è a due rampe in pietra.

Su un impianto medioevale sono state apportate modifiche nel XVI secolo.

SISTEMA URBANO: L'edificio definisce in relazione con altri coevi lo spazio urbano della piazza del Duomo.

RAPPORTI AMBIENTALI: E' in netta relazione con il sistema urbano del centro storico del territorio comunale.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI: Stemma di datazione recente sul fronte principale.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Il fronte verso il Duomo, presenta una integrazione in mattoni.

BIBLIOGRAFIA:

GRADARI ERMES, Fara in Sabina attraverso la sua storia, Roma 1976

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 20/11/77						DATA DI RILEVAMENTO 1/12/77						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI	X																	
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Foglio 10, rapp. 1: 1000 (all. n. 1)

FOTOGRAFIE:

Veduta d'angolo (all. n. 2)

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 4076

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:


ARCHIVI:

Archivio di Stato - Roma
Catasto Gregoriano, Fara (Rieti) mappa 154 e brogliardo

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. n. 3, vecchia scheda A del 1977, compilata da: Arch. Luigi Caruso e Dott. Giovanni Caruso

COMPILATORE DELLA SCHEDA:


Correzione e integrazione
Arch. Ermanno POLIA



DATA: Anno 1981

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni DI GESO)
Il SOPRINTENDENTE VICARIO F.F.
(dr. Arch. Maria Grazia LIGUORI
Pavetti)



REVISIONI: Arch. Carla BRESCIANI: Anno 1981

Carla Bresciani