

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N. 3

CODICI

12/00088389

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED  
ARCHITETTONICI DEL LAZIO

12

LAZIO

All. 3

PROVINCIA E COMUNE: RI - FARA SABINA

LUOGO: Piazza del Duomo n. 22

OGGETTO: Casa Monte Frumentario

CATASTO: F. 10<sup>partic.</sup> n. 122

CRONOLOGIA: Di probabile epoca medievale

sec. XIII - XVI

AUTORE: Ignoto

DEST. ORIGINARIA: Abitazione

USO ATTUALE: Abitazione,

PROPRIETA': ~~Circolo culturale Arci~~ del Comune di FaraVINCOLI LEGGI DI TUTELA: Vincolo di restauro conservativo  
P.F. app. con Decr. intern. del 23 luglio 1962

VINCOLO PAESISTICO, legge 1497/1939 D.M. del 9/10/1969 G.uff. N. 272 del 25/10/1969

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: ~~Poliagonale~~ Rettangolare irregolare

COPERTURE: Capriata lignea

VOLTE o SOLAI: A crociera, solai in travi di legno

SCALE: ~~Una~~ esterna ad <sup>due</sup> rampa, ~~una interna~~TECNICHE MURARIE: Pietra non squadrata a vista e riprese in  
cotto

PAVIMENTI: Di rifacimento attuale

DECORAZIONI ESTERNE: Nessuna

DECORAZIONI INTERNE: Nessuna

ARREDAMENTI: Mancanti

STRUTTURE SOTTERRANEE: Cantine

DESCRIZIONE:

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Il palazzotto

RI. FARA SABINA - CASA MONTEFRUMENTARIO  
DESCRIZIONE:L'edificio costituisce un elemento  
fondamentale dell'assetto urbanistico  
delle piazze del Duomo, su cui affaccia  
con due lati -Il terzo lato che si rivolge verso la  
valle, presenta delle superfetazioni;  
il piano è parte integrante di un  
edificio contiguo.Il prospetto principale è costituito  
al piano terra da due porte di cui una  
con cornice in pietra e grossi architravi  
in legno a vista, e due finestre al primo  
piano con cornici in pietra modeste.  
Recentemente tra le due finestre  
è stato posto un lapide -L'edificio è costituito interamente  
in pietra non squadrata a vista -  
5 - 11 - li dell'im

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N

CODICI

12/00088389

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED  
ARCHITETTONICI DEL LAZIO

12

LAZIO

A. 3

PROVINCIA E COMUNE: RI - FARA SABINA

LUOGO: Piazza del Duomo n. 22

OGGETTO: Casa Monte Frumentario

CATASTO: F. 107 n. 122

CRONOLOGIA: Di probabile epoca medievale

AUTORE: Ignoto

DEST. ORIGINARIA: Abitazione

USO ATTUALE: Abitazione,

PROPRIETA': ~~Circolo culturale Arci~~ del Comune di FaraVINCOLI LEGGI DI TUTELA: Vincolo di restauro conservativo  
P.F. app. con Decr. intern. del 23 luglio 1960  
P.R.G. E ALTRI:  
VINCOLO PREISTORICO, legge 1497/1939 D.M. del 9/10/1969 G.uff. N. 272 del 25/10/1969

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Poligonale  
~~Rettangolare~~ irregolare

COPERTURE: Capriata lignea

VOLTE o SOLAI: A crociera, solai in travi di legno

SCALE: ~~Una~~ esterna ad <sup>due</sup> una rampa, ~~una~~ internaTECNICHE MURARIE: Pietra non squadrata a vista e riprese in  
culla e f. d. d. d.

PAVIMENTI: Di rifacimento attuale

DECORAZIONI ESTERNE: Nessuna

DECORAZIONI INTERNE: Nessuna

ARREDAMENTI: Mancanti

STRUTTURE SOTTERRANEE: Cantine

DESCRIZIONE:

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c)

Il palazzetto, posto sulla piazza del Duomo con un fronte laterale affacciante verso la facciata principale della chiesa parrocchiale di S. Antonino, si presenta in ottime condizioni strutturali.

Facente parte di un unico isolato, con gli altri edifici ad esso annessi, è costruito interamente in pietra non squadrata a vista. Il fronte principale è diviso in due ordini dei quali il primo costituito da un ingresso principale e il secondo da una coppia di finestre con cornici e davanzali in pietra intagliata. Una rampa di scale in pietra, posta sul fianco destro di questa facciata, conduce al piano superiore. Negli altri fronti visibili, quello laterale denuncia la medesima struttura interna di quello principale, mentre quello posteriore, affacciante sulla vallata, presenta delle superfetazioni, recentemente ad esso annesse. Una lapide di probabile datazione recente è posta sulla facciata principale.

~~Di probabile epoca medievale~~

Su un fronte meridionale sono state appostate  
modifiche nel XVI secolo

---

SISTEMA URBANO:

~~Su una piazza~~ l'edificio definisce in relazione con altri edifici lo spazio urbano  
della piazza del Duomo

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

~~Fa parte di un unico isolato e affaccia, con il fronte laterale sulla piazza del Duomo.~~

è in stretta relazione con il sistema urbano del centro storico del territorio comunale

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Stemma di datazione recente sul fronte principale



ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

F. IO N. 122

*quadr. 111*  
*scalf. 1:1000 (all. 1)*

FOTOGRAFIE:

~~N. 1~~ veduta d'angolo

*(all. 2)*

DISEGNI E RILIEVI:

~~Pianta quota 0.00~~  
~~Pianta primo piano~~

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

*INV. NEGATIVI N. 4076*

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

*Archivio 2. Stato - Roma*  
*Catarto Gregoriano, Fane (Rieti) in. mappe 154 e 155*

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Luigi Caruso  
Giovanni Caruso

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA:  
SOSTITUISCE ALLEGATO  
DELLA NUOVA SCHEDA  
DI REVISIONE

DATA: