

FARA  
TUTEL  
DESCRIZ

FARA SABINA (RI)  
CASA quattrocentesca  
di DOGLIONI ANGELO  
via Municipio n. 1  
edifico ~~deserto~~ del 8/9/24  
Legge 364 del 1912  
21.6.1909

ste fa  
Rilievi

LE  
A 220 E LO STESSO  
19/24 Pagina 364.  
di S. Chiara ~~diretta~~

stilp - 1492  
Legge 1492/1939  
D.M. del 9/10/1969  
g.uff. N. 272 del 25/10/1969

MENTALI ARTI	REGIONE	N.
ED	LAZIO	11

(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

alla via Farense, è possibile accede  
edificio, ex Convento delle Claris-  
può considerare costituito da tre  
uiti, nonchè da vari spazi all'a-  
corpo di fabbrica più massiccio, che  
primo che si incontra giungendo  
no del paese, è quello compren-  
tuale biblioteca, la sala consilia-  
cappella sconscacrata, la chiesa  
ra (V. scheda).

corpo, particolarmente disarticolato  
insieme del convento, penetra nel tes-  
suto edilizio del paese ed emerge per l'al-  
tezza da tutti gli edifici circostanti.  
La facciata principale con tre ordini di  
finestre, disposte su cinque file, affaccia  
su un piccolo slargo e non è mai percepi-  
bile se non di scorcio.

2) Il secondo corpo di fabbrica, che si incontra venendo dal paese, è quello che attualmente ospita gli uffici e l'archivio comunali e si affaccia su un cortile triangolare su tre livelli, delimitato dagli altri corpi di fabbrica e per un breve tratto del muro semidiroccato di divisione della proprietà dell'ordine monacale delle Clarisse, ed è attualmente in stato precario. 3) Un terzo corpo di fabbrica, posto perpendicolarmente al precedente è adibito a consultorio comunale. Esso si presenta con una facciata compatta punteggiata da finestre disposte irregolarmente e si affaccia in uno stretto vicolo del paese.

VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: Vincolo di restauro conservativo P.R.G. E ALTRI: VINCOLO PAESISTICO Legge 1492/1939 D.M. del 9/10/1969 g.uff. N. 272 del 25/10/1969
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI	
PIANTA:	Irregolare articolata
COPERTURE:	A capriata lignea
VOLTE o SOLAI:	Botte, Craciera, soaldi in travi di legno
SCALE:	Tre interne ad una rampa
TECNICHE MURARIE:	Pietra non squadrata intonacata
PAVIMENTI:	Cotto originario, di rifacimento attuale
DECORAZIONI ESTERNE:	Nessuna
DECORAZIONI INTERNE:	Nessuna
ARREDAMENTI:	Mancanti
STRUTTURE SOTTERRANEE:	Cantine, stalle

---

SISTEMA URBANO:

~~Su una collina~~ Costituisce un unico complesso con il convento delle Clarisse

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

Nella parte più alta del centro storico, ~~l'edificio è posto nel cuore del centro storico.~~

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Stemma datato al 1400

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Nessuno

BIBLIOGRAFIA:

"Latina Gens" e "Terra Sabina" Anni 1925 - 1942

"Selci in Sabina" Tip. Virginia Roma (Anni diversi)

GRADARI ERNES, Fare in Latine attraverso la me storia, Roma 1976

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 10-9-77						DATA DI RILEVAMENTO 8-10-77						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE		X																
COFERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

F. IO n. ~~69~~ <sup>69</sup> *repp. 1.000 (coll. 1)*

FOTOGRAFIE:

~~N. I~~ prospetto laterale *(coll. 2)*

DISEGNI E RILIEVI:

~~Pianta piano terra~~

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 4086

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

*Archivio di Stato - Roma  
Catasto Gregoriano, Fono (Rieti) un. mappe 154 e mapliando*

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Luigi Caruso  
Giovanni Caruso

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDE ANNULLATE:  
COSTITUISCHE ALLEGATO  
DELLA NUOVA SCHEDA  
DI REVISIONE

DATA: