



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00-16-467 AU. 19	ITA:	SOPRINTENDENZA MONUMENTI- ROMA	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE LT. ITRI			DESCRIZIONE		
33	LUOGO Via S.Maria Maggiore		Pianta:		
OGGETTO chiesa di S.Maria Maggiore			originariamente rettango- lare con il campanile a		
CATASTO prov.di Latina Foglio 1 della mappa urbana di Itri lettere M ed N, mappali 701/4 e 702/4			base trapezoidale, fu poi trasformata in croce latina		
CRONOLOGIA prob. sec XIII (prima metà), ampliata nel sec. XVIII			Croce che presenta però fortissime irregolarità		
AUTORE ignoto			nelle inclinazioni dei bracci		
DEST. ORIGINARIA chiesa collegiata di S.Maria di Itri					
USO ATTUALE nessuno					
PROPRIETÀ parrocchia di S.Maria di ITRI					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA P.R.G. : vincolo assoluto di inedificabilità P.R.G. E ALTRI					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA croce latina irregolare					
COPERTURE inesistenti					
VOLTE o SOLAI rimane una volta a vela nel braccio destro del transetto e una volta a crociera in corr. del campanile.					
SCALE -----					
TECNICHE MURARIE muratura in pietra non squadrata; lesene e decorazioni interne in blocchetti di tufo giallo squadrati.					
PAVIMENTI rimane una parte di pavimento in mattonelle di grani- glia bianche e nere di cm. 25X25					
DECORAZIONI ESTERNE -----					
DECORAZIONI INTERNE affreschi del XIII sec. stucchi del XVIII sec.					
ARREDAMENTI -----					
STRUTTURE SOTTERRANEE resti dell'oratorio di S.Gregorio e Antonio abate, posto sotto la chiesa, con ingresso indipendente, distrutto dal crollo del pavimento della chiesa soprastante.					

Facciata:
Praticamente inesistente visto lo stato di rudere in cui si trova oggi la chiesa. Rimane un basso muro di pietra non squadrata e non intonacata, nel quale si legge ancora la traccia di una porta d'ingresso ad arco, ora murata. L'elemento dominante resta così il campanile della chiesa originaria del XIII sec.



La costruzione originaria risalente al XII secolo è stata notevolmente modificata durante i secoli XVII e XVIII. Bombardata durante la II guerra mondiale, è oggi un rudere abbandonato. Una rampa di scale in pietra conduce ad una struttura sotterranea, probabile oratorio di S. Gregorio e S. Antonio Abate, databile intorno alla metà del XV secolo.

SISTEMA URBANO:

Affaccia sulla via S. Maria

RAPPORTI AMBIENTALI:

Nel cuore del borgo medievale, affaccia con il fronte posteriore sulla valle sottostante.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Nessuno

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Nessuno



BIBLIOGRAFIA:

M. de Spagnolis: Guida di Itri Itri 1977

A. DE Sanctis: Le chiese di Itri e Sperlonga nel XVIII sec. in Ball. Istituto di Storia dell'arte del Lazio meridionale 1971-72

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 5-9-77						DATA DI RILEVAMENTO 17-10-77						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE						X												
COPERTURE						X												
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI					X													
PAVIMENTI						X												
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.						X												
INFISSI						X												

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

F. I N

FOTOGRAFIE:

N. I: vista dal portale di ingresso

DISEGNI E RILIEVI:

Pianta quota 0.00

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. _____

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

M. Elisabetta Giudici
Enrico Carrara

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

**SCHEDA ANNULLATA -
COSTITUISCE ALLEGATO DELLA
NUOVA SCHEDA DI REVISIONE**

DATA:

1941