

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12/00167474

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -

49

LAZIO

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: LT - ITRI

LUOGO: Via Ripa n. 13

OGGETTO: Palazzo Bonelli

CATASTO: M.U. part. 422

CRONOLOGIA: XIX sec. (?)

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Abitazione

USO ATTUALE: Abitazione

PROPRIETA': Privata (Bonelli)

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:

P.R.G. E ALTRI PRG (app. del. G.R. 1695/16.5.75)
P.Part. (adott. del. comm. 27/22.3.1983)

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Trapezoidale irregolare

COPERTURE: A tetto a due falde, con struttura in legno, manto
in tegole

VOLTE o SOLAI: Solai lignei, volte a botte

SCALE: 2 interne ad una rampa

TECNICHE MURARIE: Muratura in pietrame non squadrata, paramento
in intonaco

PAVIMENTI: Cotto

DECORAZIONI ESTERNE: Cornicione intagliato ad archetti in pietra

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

L'edificio, sito nella parte alta del paese lungo l'antica via Ripa, la prima di accesso al centro storico che si incontra provenendo dalla strada provinciale, si affaccia sulla valle sottostante delimitando l'antico borgo medievale.

Ha pianta trapezoidale irregolare; la struttura è in muratura di pietrame non squadrate con rifinitura ad intonaco, in gran parte deteriorata.

La copertura è a tetto a due falde con struttura lignea e manto di tegole.

L'edificio è caratterizzato dalla compresenza di motivi architettonici ^{diversi} sui due fronti lunghi.

Una parte della facciata verso Itri bassa è in aggetto rispetto al resto del corpo di fabbrica. E' costituita da quattro piani, oltre il sottotetto; presenta cornici marcapiani al primo e secondo livello, cantonali ad intonaco bugnato, cornici alle finestre, cornicione di sommità intagliato ad archetti in pietra.

Sui fronti corti l'edificio da una parte si conclude con porta Ripa dall'altra presenta la muratura cieca, confinante con uno slargo causato dalla distruzione bellica.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio, quale oggi si presenta, è stato costruito con probabilità nell'800. Non è da escludere tuttavia, anche se non sono state rinvenute precise notizie in proposito, il suo impianto su una costruzione preesistente che già nei secoli XIV-XV rendeva continuo il fronte di case-mura a nord del paese, prima che con l'espansione edilizia lungo l'Appia, si costituisse un nuovo borgo esterno ad Itri, indipendente e fortificato. Attualmente l'edificio, unito alla porta Ripa e lambito per tutta la sua lunghezza dalla via lastricata e gradonata che sale al paese, è interessante soprattutto per la continuità del suo impianto nella struttura urbana, in parte invece, nelle vicinanze, ancora frantumata dalle distruzioni dell'ultima guerra.

SISTEMA URBANO: Nel centro storico

RAPPORTI AMBIENTALI: Sorto lungo l'antica Via Ripa, la prima che si incontra per entrare nel paese provenendo dalla via provinciale, l'edificio delimita tuttora l'antico nucleo urbano e si affaccia su Itri bassa. E' nei pressi porta Ripa, (sec. XIV).

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

BIBLIOGRAFIA:

- M. DE SPAGNOLIS, Guida di Itri, Itri 1977
 O. LA ROCCA, Il centro storico di Itri, in "Gazzetta di Gaeta", 5, 1977, pp. 172-174
 M. NERI-C. ZANNELLA, Itri, in "Storia della città", 1979, nn. 12-13, pp. 163-170

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 10.11.77						DATA DI RILEVAMENTO 4.12.77						OSSERVAZIONI:					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R		O	B	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE	X																	
SOLAI	X																	
VOLTE E SOFFITTI	X																	
PAVIMENTI	X																	
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI																		
INTONACI INT.	X																	
INFISSI		X																

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
M.U., rapp. 1: 1000 (all. 1)

FOTOGRAFIE:
Prospetto verso Itri bassa (all. 2)

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:
Planimetria, rapp. 1: 2000 (all. 3)

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:
A.F.C. S.B.A.A. DEL LAZIO INV. NEGATIVI N° 4015

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
Ufficio Tecnico Erariale di Latina
Catasto rustico, Itri e territorio (1878)
Catasto urbano, Mappa urbana (1907), part. 422

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. 4, vecchia scheda A del 1977, compilata da: Arch.i M. Elisabetta GIUDICI e Enrico CARRARA

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Correzione e integrazione
Arch. Rossella FOSCHI
Rossella Foschi

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:
(Ing. Giovanni DI GESO)
IL SOPRINTENDENTE VICARIO
(Arch. *[Signature]*)
[Signature]

REVISIONI:
Soprint. Agg. Arch. GIULIANO SACCHI *[Signature]*

DATA: Anno 1985