


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00167476 AU. 4	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO	LAZIO	
PROVINCIA E COMUNE: Lt. Itri LUOGO: Via Piazzarella n. 14 OGGETTO: Palazzo Maggini CATASTO: F. I n. 575-695 CRONOLOGIA: Probabilmente costruiti nel XIX sec. XV sec. Ignoto AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Abitazione USO ATTUALE: Abitazione PROPRIETA': Privata: Sigg. Maggini VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Vincolo di restauro conservativo P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: L'edificio è sito nella via Piazzarella, nella parte alta del paese, affaccia con il fronte principale su una delle facciate laterali della Chiesa di S. Michele Arcangelo. Il retrospetto, di scarsa rilevanza architettonica guarda la valle sottostante. Il fronte principale, in pietra, antonacata nelle poche parti risparmiate dal tempo, è diviso in tre ordini da una prima fila di aperture ad arco incorniciate in pietra e da una fila di finestre con cornice ad intonaco e davanzali in pietra e da un sottotetto, definito da una coppia di piccole aperture quadrate anch'esse incorniciate. Costituendo un unico isolato, con l'edificio ad esso affiancato, il palazzo è sulla sinistra delimitato da una via gradonata che scende in direzione di Itri "bassa".		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTA: Rettangolare irregolare COPERTURE: A tetto VOLTE o SOLAI: solai in travi di legno Volte a botte SCALE: I interna ad una rampa TECNICHE MURARIE: Pietra non squadrata intonacata PAVIMENTI: di rifacimento attuale DECORAZIONI ESTERNE: Nessuna DECORAZIONI INTERNE: Nessuna ARREDAMENTI: Nessuno STRUTTURE SOTTERRANEE: Cantine					

Di probabile epoca secentesca

SISTEMA URBANO:

Su una stretta via nella parte alta del paese

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio ha il fronte principale sul lato sinistro della Chiesa di S^t Michele Arcangelo, mentre il retrospetto affaccia sulla valle. Costituisce un unico isolato con l'edificio ad esso affiancato.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Nessuno

E' stato recentemente restaurato il fronte laterale con il ripristino dell'intonaco e con l'aggiunta di un ballatoio a cui si accede mediante una rampa di scale.

BIBLIOGRAFIA:

Mancante

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 5-9-77						DATA DI RILEVAMENTO 14-12-77						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE			X																
STRUTTURE MURARIE			X																
COPERTURE			X																
SOLAI			X																
VOLTE E SOFFITTI			X																
PAVIMENTI		X																	
DECORAZIONI		X																	
PARAMENTI																			
INTONACI INT.		X																	
INFISSI			X																

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

F. I n. 575 695

N. I Fronte principale

DISEGNI E RILIEVI:

~~Pianta piano ^{XX} prima terra~~

MAPP ~~Pianta piano primo~~

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. _____

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

M. Elisabetta Giudici
Enrico Carrara

DATA:

1977

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

**SCHEDA ANNULLATA -
COSTITUISCE AL EGATTO DELLA
NUOVA SCHEDA DI REVISIONE**