

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO	49	LAZIO
CODICI	12/00162472	ITA:		SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO		(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. [c. 400.000]
PROVINCIA E COMUNE: LT - ITRI				DESCRIZIONE:		
LUOGO: Corso appio Claudio n. 40				Palazzetto di abitazione su due piani, affacciata, con il fronte principale sul Corso Appio Claudio.		
OGGETTO: Palazzo Assaiante Meschino				Posto d'angolo con un'altra via, fa parte di un unico grande isolato. La facciata principale in condizioni pessime mancando in vari tratti l'intonaco, è di due ordini dei quali il primo costituito da alcune aperture delle quali tre ad arco, il secondo da una fila di finestre sempre ad arco, affacciati su un ballatoio con rampa di scale in pietra.		
CATASTO: F. I n. 74				La copertura è in parte a terrazzo, in parte occupata da una superfetazione di due piani.		
CRONOLOGIA: Di probabile epoca secentesca				Il retroprospetto è di scarsa importanza architettonica per l'anteposizione di nuovi corpi di fabbrica alla costruzione originaria.		
AUTORE: Ignoto						
DEST. ORIGINARIA: Abitazione						
USO ATTUALE: Abitazione						
PROPRIETÀ: Privata: Sigg. Assaiante Meschino						
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: Zona A2						
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: Rettangolare						
COPERTURE: A terrazza e a tetto						
VOLTE o SOLAI: Solai in travi di legno; volte a crociera						
SCALE: Tre rampe interne						
TECNICHE MURARIE: Pietra non squadrata intonacata						
PAVIMENTI: Cooto originario; di rifacimento attuale						
DECORAZIONI ESTERNE: Nessuna						
DECORAZIONI INTERNE: Nessuna						
ARREDAMENTI: Mancanti						
STRUZZURE SOTTERRANEE: Nessuna						

Di probabile epoca secentesca su impianto precedente

DATA - 21

Il fabbricato è un edificio
a due piani con base a zoccolo
e cornice marcapiano. Il primo
piano è composto da una grande
aula rettangolare con volta a botte
e due camere laterali. Il secondo
piano ha una grande aula rettangolare
con volta a botte e due camere laterali.
L'edificio è costruito in mattoni
e pietra, con una struttura
solida e resistente.

SISTEMA URBANO:

Su una via

RAPPORTI AMBIENTALI:

Facente parte di un unico isolato, affaccia sul corso Appio Claudio ed è posto d'angolo rispetto ad una via laterale

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Nessuno

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Nessuno

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 5-7-77						DATA DI RILEVAMENTO 17-10-77						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI			C															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

F. I n. 71

FOTOGRAFIE:

N. I veduta fronte principale

DISEGNI E RILIEVI:

Pianta quota I° piano

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. _____

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

M. Elisabetta Giudici
Enrico Carrara

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA -
COSTITUISCE ALLEGATO DELLA
NUOVA SCHEDA DI REVISIONE

DATA:

1977