

<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00088519	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE: FR - AQUINO			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: Via di S. Tommaso			L'edificio è chiaramente composto di due parti: quella più antica, a sud, a pianta quadrangolare, su tre piani, è quella settecentesca, a nord su due piani. La prima a piano terra ha un ambiente, con accesso dalla strada, coperto con volta a crociera ribassata; il primo piano ha accesso diretto da un terrapieno a sud. Nella seconda un portoncino con arco a tutto sesto, cornice in pietra e chiave di volta decorata, immette in un piccolissimo atrio, che smista due ambienti attigui e da cui parte una scala in pietra che conduce al loggiato superiore. Nella facciata su via S. Tommaso è pure evidente la giustapposizione di due diversi organismi. La parte verso nord ha, a piano terra, il suddetto portoncino e una sola finestra quadrata con cornice in pietra e inferriata; al primo piano le due arcate a tutto sesto del loggiato e una uguale ma con finestra. La parte a sud ha, a piano terra, una porta con piattabanda in pietra ad arco molto ribassato, ai piani superiori due semplici finestre rettangolari.		
OGGETTO: Casa di abitazione					
CATASTO: F. n° 4 partt. 175,181					
CRONOLOGIA: XV-XVIII sec.					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA: Casa di abitazione					
USO ATTUALE: Casa di abitazione e magazzino della Curia					
PROPRIETA': Della Curia					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: P.R.G. appr. n° 2535-11/7/75-Intensivo di complet. P.P. Centro storico adott. 22/10/80 in appr. Demolizione					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Un ambiente quadrangolare e due rettangolari					
COPERTURE: Tetto a falde in soli coppi e terrazza					
VOLTE o SOLAI: Solai in legno e volta a crociera ribassata					
SCALE: A una sola rampa, con gradini in pietra locale					
TECNICHE MURARIE: Muratura a blocchi di pietra non squadrata, in parte intonacata					
PAVIMENTI: Conglomerato cementizio					
DECORAZIONI ESTERNE: Cornice in pietra portoncino					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

RIFERIMENTI ALTE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D...): A11. 5, vecchia scheda A del 1976, compilata da: Arch. tti Fabio Bellisario, Wilma Fiorone Alpi, Agata Cannavò e Bruno Menichelli		COMPILATORE DELLA SCHEDA: Arch. Flamma DINELLI	DATA Anno 1982
RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 355-356		ALLEGATI: ESTRATTO MAPPA CATASTALE: F. 4 scala 1: 1000 (all. 1) FOTOGRAFIE: Facciata (all. 2) Scorcio da via di S. Tommaso (all. 3)	
MAPPE - RILIEVI - STAMPE: MAPPE		DOCUMENTI VARI:	
ARCHIVI:		RELAZIONI TECNICHE:	
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:		MAPPE:	
MAPPE - RILIEVI - STAMPE: Pianta piano terra, scala 1: 100 (all. 4)		DISegni E RILIEVI:	

REVISIONI: Anno 1982: Arch. Giuliano SACCHI

ISTITUTO DEL SOPRINTENDENTE:  
(Ing. Giovanni DI GESU)  
IL SOPRINTENDENTE VICARIO F.F.  
(dr. Arch. Maria Grazia LIGUORI  
Ferretti)

Alla primitiva costruzione del XV sec., apparentemente una casa-torre, se ne appoggiò nel XVIII sec. un'altra a servizio del vicino Vescovato. Al piano terra di quest'ultima vi sono ambienti ricavati in epoca recente. Per quanto riguarda la parte più antica è ipotizzabile che risalga al XV sec., data la presenza della volta a crociera ribassata, elemento strutturale caratteristico di tale epoca e riscontrabile sovente in altri edifici di Aquino. In epoca recente, per cause belliche, la costruzione è rimasta molto danneggiata e privata di alcuni ambienti sul lato sud-est, inoltre la copertura della parte settecentesca, originariamente a tetto, è stata trasformata in terrazza.

SISTEMA URBANO: Centro storico

RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio si attesta sulla via di S. Tommaso che, con la prosecuzione di via Pescennio Nigro, collega i due nuclei più antichi di Aquino: quello attorno al Castello dei Conti, su via di S. Costanzo, e quello più piccolo, sulla stessa via Pescennio Nigro. Con l'avanzarsi del suo fronte, questa costruzione, adiacente il Vescovato, determina una strozzatura della sede stradale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

- P. CAYRO, Storia sacra e profana di Aquino e sua diocesi, Napoli 1808  
 E. GROSSI, Aquinum, Roma 1907  
 R. BONANNI, Ricerche per la storia di Aquino, Alatri 1922  
 F. GIULIANI CAIROLI, Aquino, Roma 1964

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 2/9/76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																			
STRUTTURE MURARIE			X																
COPERTURE		X																	
SOLAI			X																
VOLTE E SOFFITTI		X																	
PAVIMENTI			X																
DECORAZIONI																			
PARAMENTI																			
INTONACI INT.			X																
INFISSI			X																