

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00088549	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO 00186 ROMA - Via Cavalletti, 2	LAZIO	Ø
All. 5	PROVINCIA E COMUNE: <del>FROSINONE</del> - TREVI nel LAZIO			DESCRIZIONE:	
LUOGO: <i>Via Roma Presso la strada Comunale di S. Nicola</i>			Edificio a pianta rettangolare con copertura a tetto, unico ingresso su uno dei lati più lunghi, prospiciente lo slargo.		
OGGETTO: Chiesa di S. Lorenzo oggi <i>legnaia</i>			Mabcanodi intonaco esterno. All'interno di fronte all'ingresso si nota un residuo di affresco, rappresentante probabilmente un santo.		
CATASTO: <i>catasto terreni foglio 21 part. 196 NCT-MC-F.21-part.196</i>					
CRONOLOGIA: XII sec.					
AUTORE: <i>ignoto (?)</i>					
DEST. ORIGINARIA: chiesa					
USO ATTUALE: legnaia - deposito					
PROPRIETÀ: privata					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: rettangolare			<i>La pianta dell'edificio è un parallelepipedo, molto vicino al rettangolo.</i>		
COPERTURE: a tetto con tegole			<i>La copertura è a tetto, a due falde con un unico colmo a metà del lato lungo, con un unico ingresso a metà di uno dei lati lunghi, è una semplice porta rettangolare con stipiti e architrave in pietra grossolanamente squadrate, coronata da un arco a tutto tondo infinito come sopra. All'interno di fronte all'ingresso, si nota residuo di un affresco.</i>		
VOLTE o SOLAI:					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE: <i>in opus muratura in pietrame e malta in pietra calcarea locale non squadrata</i>					
PAVIMENTI: terra battuta					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

Menzionata per la prima volta nel 1227 nella bolla di Gregorio IX dove si ordinava di insediarvi i chierici, appare pure come una colleggiata. Venne unita alla chiesa di S. Maria nel 1534. Subì un restauro nel 1562. La chiesa fu officiata fino ai primi decenni del XX sec., dopo fu ridotta ad uso profano.

---

SISTEMA URBANO:

Fuori dalle mure urbane in uno slargo dove si affaccia un'altra chiesetta e qualche abitazione insieme a cantine e stalle.

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

Si trova sulla strada che unisce Trevi a Fiuggi (vecchio percorso non carrabile), all'estremità est del paese, poco distante in linea d'aria da porta "Napoletana", ma alla fine di una discesa molto ripida, nei pressi si trova anche un fontanile.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

1562 - restauro generale.

## BIBLIOGRAFIA:

Filippo CARAFFA - Trevi nel Lazio - Roma 1972 - vol I p. 117Dabte ZINANNI - Trevi nel Lazio - Trevi 1972 - pp. 43,165

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 10.8.76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE			X																
STRUTTURE MURARIE				X															
COPERTURE				X															
SOLAI																			
VOLTE E SOFFITTI																			
PAVIMENTI				X															
DECORAZIONI						X													
PARAMENTI																			
INTONACI INT.						X													
INFISSI			X			X													

ALLEGATI
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: CATASTO TERRENI <del>1960</del> F. 21 part. 196
FOTOGRAFIE: M. L.
DISEGNI E RILIEVI: H. 1
MAPPE: ...
DOCUMENTI VARI:
RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: FOTOGRAFIE: INV. NEGATIVI N. 2741 2742
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....)

COMPILATORE DELLA SCHEDE:  
Pentini  
Lecce. Paolo Tino  
DATA: 10.8.16

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONE:  
SCHEDE ANNULLATE:  
CONFERMATE ALLEGATE  
NELLA NUOVA SCHEDE  
DI REVISIONE