

| A  | N. CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI<br>DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI  | REGIONE | N.    |
|--|----------------------|----------------------------|---|---------|-------|
| CODICI   | 12/00088554          | ITA:                       | SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI<br>ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -  | 49      | LAZIO |
| PROVINCIA E COMUNE: <b>FR - TREVI NEL LAZIO</b>                |                      |                            | DESCRIZIONE:  |         |       |
| LUOGO: <b>Piazza IV Novembre</b>                               |                      |                            | <p>Questa porta è attualmente il principale accesso al paese: si apre sulla piazza IV Novembre, dove oggi arriva la strada che proviene dagli Altipiani di Arcinazzo. Ha pianta quasi rettangolare, è delimitata verso l'esterno del paese da un arco a tutto sesto e verso l'interno da uno a sesto ribassato. Il passaggio è coperto da una volta a botte ribassata e pavimentato in ciottoli lisci di pietra calcarea, la parte centrale è stata asfaltata. La porta è stata inglobata nelle case sorte lungo le mura.</p> |         |       |
| OGGETTO: <b>Porta Urbana detta "Romana"</b>                    |                      |                            |   |         |       |
| CATASTO: <b>NCT - MU part. 76</b>                              |                      |                            |   |         |       |
| CRONOLOGIA: <b>XV sec.</b>                                     |                      |                            |   |         |       |
| AUTORE:  |                      |                            |   |         |       |
| DEST. ORIGINARIA: <b>Porta Urbana</b>                          |                      |                            |   |         |       |
| USO ATTUALE: <b>Porta Urbana</b>                               |                      |                            |   |         |       |
| PROPRIETA':  |                      |                            |   |         |       |
| VINCOLI LEGGI DI TUTELA:<br>P.R.G. E ALTRI:                    |                      |                            |   |         |       |
| TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI                     |                      |                            |   |         |       |
| PIANTA: <b>Rettangolare</b>                                    |                      |                            |   |         |       |
| COFERTURE: <b>Volta a botte</b>                                |                      |                            |   |         |       |
| VOLTE o SOLAI:   |                      |                            |   |         |       |
| SCALE:   |                      |                            |   |         |       |
| TECNICHE MURARIE: <b>Muratura in pietra locale, intonacata</b> |                      |                            |   |         |       |
| PAVIMENTI:   |                      |                            |   |         |       |
| DECORAZIONI ESTERNE:   |                      |                            |   |         |       |
| DECORAZIONI INTERNE:   |                      |                            |   |         |       |
| ARREDAMENTI:   |                      |                            |   |         |       |
| STRUTTURE SOTTERRANEE:   |                      |                            |   |         |       |

(5605237) Roma, 1975 Ist. Poligr. Stato - S. l. c. 400.000

Era la terza porta della cinta di mura rinascimentali e qui arrivava la strada che proveniva da Roma. Probabilmente era sormontata da un torrione, oggi irriconoscibile per le modifiche. Questa porta è uno dei pochi elementi che rimangono a testimonianza della seconda cinta muraria del paese, quella rinascimentale, costruita durante il periodo della Signoria dei Caetani durata dal 1297 al 1471.

---

SISTEMA URBANO: **Centro storico**

---

RAPPORTI AMBIENTALI: **Detta Romana perchè vi si entrava proveniendo dalla strada per Roma, è oggi l'accesso principale al paese e domina la piazza IV novembre, da cui partono la strada proveniente dagli Altipiani di Arcinazzo e le due strade che costeggiano il paese, verso est e verso ovest.**

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:




- F. CARAFFA, Trevi nel Lazio, Roma 1972 vol. I p. 16  
D. ZINANNI, Trevi nel Lazio, Trevi 1972 p. 36

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO 18/8/76 |   |   |   |   |   | DATA DI RILEVAMENTO |   |   |   |   |   | DATA DI RILEVAMENTO |   |   |   |   |   |
|------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|
|                        | O                           | B | M | C | P | R | O                   | B | M | C | P | R | O                   | B | M | C | P | R |
| STRUTTURE SOTTERRANEE  |                             |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |
| STRUTTURE MURARIE      |                             | X |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |
| COPERTURE              |                             |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |
| SOLAI                  |                             |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |
| VOLTE E SOFFITTI       |                             | X |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |
| PAVIMENTI              |                             | X |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |
| DECORAZIONI            |                             |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |
| PARAMENTI              |                             |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |
| INTONACI INT.          |                             |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |
| INFISSI                |                             |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |   |

OSSERVAZIONI:

|   |   |
|---|---|
| ALLEGATI:   | RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:  |
| ESTRATTO MAPPA CATASTALE:<br><b>M.U. scala 1: 1000 (all. 1)</b>                         | FOTOGRAFIE:<br><br><b>A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 2799-2800-2801</b> |
| FOTOGRAFIE: <b>Veduta d'insieme (all. 2); dettaglio (all. 3); il passaggio (all. 4)</b> |   |
| DISEGNI E RILIEVI:<br><b>Pianta, scala 1: 50 (all. 5)</b>                               | MAPPE - RILIEVI - STAMPE:   |
| MAPPE:  |   |
| DOCUMENTI VARI:   | ARCHIVI:<br><b>Archivio di Stato - Catasto Gregoriano - Frosinone 79</b>            |
| RELAZIONI TECNICHE:   |   |

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): **All. 6, vecchia scheda A del 1976, compilata da: Arch. Paolo Timo**

|  |  |   |
|--|--|---|
| COMPILATORE DELLA SCHEDA:<br><b>Correzione e integrazione</b><br><b>Arch. Fiamma DINELLI</b><br> | VISTO DEL SOPRINTENDENTE:<br><b>(Ing. Giovanni DI GESO)</b><br><b>IL SOPRINTENDENTE VICARIO P.F.</b><br><i>(dr. Arch. Maria Grazia LIGUORI</i><br><i>Ferretti)</i>  | REVISIONI: Anno 1982: Arch. Giuliano SACCHI  |
| DATA: <b>Anno 1982</b>   |  |   |