


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00088555	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE: FR - TREVI NEL LAZIO			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)		
LUOGO: Via di porta la Mola			Si tratta di due costruzioni di forma		
OGGETTO: Torrioni delle mura			circa semi-cilindrica, che si affron-		
CATASTO: NCT - MU - part. 243-247			tano sfalsate, determinando uno stret-		
CRONOLOGIA: XVI sec.			to passaggio di circa un metro. La mu-		
AUTORE:			ratura è in pietrame e malta e la co-		
DEST. ORIGINARIA: Torri di difesa			pertura, come nelle altre torri, è re-		
USO ATTUALE: Abitazioni			cente e costituita da una falda leg-		
PROPRIETA': Privata			germente inclinata.		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA:					
P.R.G. E ALTRI:					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA Irregolare con perimetro mistilineo					
COPERTURE: Tetto a una falda					
VOLTE o SOLAI:					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE: Muratura in pietrame e malta					
PAVIMENTI:					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

I due torrioni, affrontati e sfalsati, si trovano nella parte meridionale della seconda espansione Trebana, vicino alla porta urbana detta porta la Mola, demolita nel 1920. Non è ben chiaro il rapporto con la presunta seconda cinta muraria, anche perchè in questa parte dell'abitato, salvo il toponimo "via delle Muraglie" non restano visibili altre tracce di mura difensive.

SISTEMA URBANO: **Centro storico**

RAPPORTI AMBIENTALI: Posti a sud, guardavano verso la valle sulla strada che portava a Napoli. Oggi sono completamente circondati dalle abitazioni e si vedono solo dal fondo del vicolo.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

F. CARAFFA, Trevi nel Lazio, Roma 1972 vol. I pag. 15

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 10/8/76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE				X														
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

NCT - M.U. scala 1: 1000 (all. 1)

FOTOGRAFIE:

Il passaggio tra i due torrioni (all. 2)

DISEGNI E RILIEVI:

Pianta, rapp. 1: 50 (all. 3)

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 2774

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Archivio di Stato - Catasto Gregoriano - Frosinone 79

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. 4, vecchia scheda A del 1976, compilata da: Arch. Paolo Timo

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Correzione e integrazione
Arch. Flamma DINELLI

Flamma Dinelli

DATA: Anno 1982

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni DI GESO)

IL SOPRINTENDENTE VICARIO P.F.
(a. Arch. Maria Grazia LIGUORI
Ferretti)

[Signature]

REVISIONI: Anno 1982: Arch. Giuliano SACCHI

[Signature]