


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00088556	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE: <b>FR - TREVÌ NEL LAZIO</b>			(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. 10-400.000		
LUOGO: <b>Via della Feritoia</b>			DESCRIZIONE:		
OGGETTO: <b>Torrione della seconda cinta muraria</b>			<b>La costruzione ha pianta quasi rettangolare. E' in muratura, di una pietra tufacea locale detta "cardellina" squadrata in blocchi, con letti regolari e collegata con malta. Blocchi più grandi delimitano una feritoia. A differenza della maggior parte degli altri elementi di fortificazione del periodo rinascimentale è abbastanza ben conservata.</b>		
CATASTO: <b>NCT - MU - part. 152</b>					
CRONOLOGIA: <b>XV sec.</b>					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA: <b>Torrione</b>					
USO ATTUALE: <b>Magazzino</b>					
PROPRIETÀ: <b>Privata</b>					
VINCOLI <b>LEGGI DI TUTELA:</b>					
<b>P.R.G. E ALTRI:</b> <b>Legge 1089/1939 art. 4</b>					
<b>Legge 765/1967 art. 17 Perimetraz. C.A. e C.S.</b>					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: <b>Quasi rettangolare</b>					
COPERTURE: <b>Tetto a una falda, poco inclinata, con manto in soli coppi</b>					
VOLTE o SOLAI:					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE: <b>Muratura in pietra locale, detta cardellina, grossolanamente squadrata in corsi regolari, con malta</b>					
PAVIMENTI:					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

Costruito nel XV sec. è una delle poche testimonianze della cinta rinascimentale. Era una postazione di difesa delle mura e controllava buona parte della valle e la strada che arrivava a porta "Napoletana". E' ancora ben conservato e attualmente è adibito a magazzino.

---

SISTEMA URBANO: **Centro storico**

---

RAPPORTI AMBIENTALI: **Posto vicino alla porta Napoletana, serviva per la difesa della stessa e come postazione di avvistamento per la strada che dalla porta scendeva verso la valle.**

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

F. CARAFFA, Trevi nel Lazio, Roma 1972 vol. I p. 15

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 12/8/76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE				X														
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: NCT - MU - scala 1: 1000 (all. 1)	FOTOGRAFIE: A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 2775-2776-2777
FOTOGRAFIE: Veduta d'insieme (all. 2); feritoie (all. 3); feritoie (all. 4)	
DISEGNI E RILIEVI: Pianta scala 1: 50 (all. 5)	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI: Archivio di Stato - Catasto Gregoriano - Frosinone 79 Soprintendenza Beni A.A. Lazio - Archivio Corrente - Fascicolo 873 B.N. ( Perimetrazione centri urbani)
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): **All. 6, vecchia scheda A del 1976, compilata da: Arch. Paolo Timo**

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Correzione e integrazione  
Arch. Fiamma DINELLI

*Fiamma Dinelli*

DATA: Anno 1982

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

(Ing. Giovanni DI GESO)

IL SOPRINTENDENTE VICARIO P.P.  
(. . .) Maria Grazia LIGUORI  
Ferretti

*[Signature]*

REVISIONI: Anno 1982: Arch. Giuliano SACCHI

*[Signature]*