

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N

CODICI

12/00088559

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -

49

LAZIO

3

PROVINCIA E COMUNE: PR - TREVI NEL LAZIO

LUOGO: Piazza del Mercato

OGGETTO: Sacrestia della chiesa di Santa Maria

CATASTO: Mappa Urbana del Catasto Terreni part. 235 1/2

CRONOLOGIA: XVII sec.

AUTORE: Giovanni Gaeta (?)

DEST. ORIGINARIA: Sacrestia

USO ATTUALE: Sacrestia

PROPRIETA':

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Ad "L"

COPERTURE: Tetto a due falde, con struttura lignea e manto in
soli coppi

VOLTE o SOLAI: Volte a crociera, a botte lunettate

SCALE: Rettangolare ad una sola rampa, gradini in pietra

TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra intonacata

PAVIMENTI: Mattonelle di cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE: Stucchi

ARREDAMENTI: Coro di legno del 1969, statue di L. Gonzaga del
XVII sec.

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

(5603237) Roma, 1975 Ist. Poligr. Stato - S. c. 400.0

La costruzione è composta da tre stanze attaccate alla chiesa; la prima più piccola, coperta con volta a crociera, contiene il coro ed è inserita nella struttura stessa della chiesa.

Le altre due, addossate alla chiesa hanno volta a botte e lunettoni e finitura ad intonaco tinteggiato in bianco.

Vi si accede sia dalla chiesa che da una porta esterna, che immette in un corridoietto ricavato con una tramezzatura nell'ultima stanza. Nella stanza del coro si apre una piccola scala con volta a botte, che scende nella parte posteriore della sottostante cripta.

Nella seconda stanza vi sono dei bei credenzoni in noce del XVIII sec.

La stanza più antica che è incorporata nella struttura della chiesa, ed alla quale si accede dalla navata sinistra, è dal 1616. In essa si conservarono fino al 1641 l'archivio e i paramenti sacri. A sinistra parte una breve scala che congiunge la sacrestia con la sottostante cripta. Nel 1671 fu fatto un bel coro in noce che sostituì quello più antico. Il coro del '600 fu poi demolito nel restauro del 1960. La seconda stanza fu aggiunta tra il 1691 e 1692, per conservarvi le reliquie e le suppellettili sacre, nel 1751 furono messi gli artistici credenzoni di noce che ancora oggi vi sono e furono restaurati i rosoni e le stucature. La terza stanza fu costruita tra 1727 e il 1735, conteneva, la sala capitolare e la biblioteca e occupò parte dell'area che era del cimitero settecentesco. Nel 1960 fu aperta la porta esterna dell'ultima stanza e aggiunto un tramezzo che la separa con un piccolo corridoio.

SISTEMA URBANO: Centro storico

RAPPORTI AMBIENTALI: Addossata alla chiesa seicentesca, apre sulla "Piazza del Mercato", una breve via così chiamata che dalla Porta Romana conduce alla "Via del Corso", la strada più importante dell'espansione rinascimentale.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Nel 1751 restauro interno per la sistemazione degli stucchi.

Nel 1908 restauro generale strutturale.

Nel 1960 costruzione di un tramezzo nella terza stanza e apertura di una porta e rifatta la pavimentazione.

BIBLIOGRAFIA:

F. CARAFFA, Trevi nel Lazio, vol. II Roma 1972 pp. 132-153

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 3/8/76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI	X																	
PAVIMENTI	X																	
DECORAZIONI																		
PARAMENTI		X																
INTONACI INT.	X																	
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: M.U. scala 1: 1000 (all. 1)
FOTOGRAFIE: Dettaglio (all. 2); dettaglio (all. 3) dettaglio (all. 4)
DISEGNI E RILIEVI: Pianta, scala 1: 100 (all. n.5)
MAPPE:
DOCUMENTI VARI:
RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE: A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 2752-2753-2754
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI: Archivio Storico della Collegiata di S.Maria di Trevi nel Lazio Archivio di Stato - Catasto Gregoriano - Frosinone 79

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. 6, vecchia scheda A del 1976, compilata da: Arch. Paolo Timo

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Correzione e integrazione
Arch. Pianna DINELLI
Pianna Dinelli

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:
(Ing. Giovanni DI GESO)
IL SOPRINTENDENTE VICARIO P.F.
(dr. Arch. Maria Grazia LIGUORI
Ferretti) *[Signature]*

REVISIONI: Anno 1982: Arch. Giuliano SACCHI *[Signature]*

DATA: Anno 1982