


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00088561	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTURA DEL LAZIO 00186 ROMA - Via Cavallotti, 2	LAZIO	
All. 9 PROVINCIA E COMUNE:	FROSINONE - TREVI ndi LAZIO			DESCRIZIONE: <p data-bbox="1791 145 2268 179">(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)</p>	
LUOGO:	Piazza del Municipio			<p data-bbox="1383 213 2222 649"> E' forata da due arconi posti ad angolo retto, la parte esterna è un arco di cardellina, si intravedono alloggiamenti per i cardini, mentre due architravi in legno fanno pensare ad una porta a ghigliottina. La porta interna è simile alla prima ma ha due alloggiamenti calcarei per i cardini. </p>	
OGGETTO:	porta delle mura urbane detta "porta Civita"				
CATASTO:	catasto terreni M.U. p. 1358				
CRONOLOGIA:	X sec. circa				
AUTORE:	ignoto				
DEST. ORIGINARIA:	porta				
USO ATTUALE:	passaggio				
PROPRIETÀ:					
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA:	quadrata molto irregolare				
COPERTURE:					
VOLTE o SOLAI:	volta a botte				
SCALE:					
TECNICHE MURARIE:	cardellina quadrata				
PAVIMENTI:	pietra irregolare				
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

Costruita intorno al X sec. rappresentava l'ingresso principale alla Civita. Inizialmente sopra ad essa vi era un torrione che nel XV sec. fu inglobato in un palazzetto che tuttora esiste e nello stesso periodo furono restaurati i due archi che la compongono.

SISTEMA URBANO:

Piazza

RAPPORTI AMBIENTALI:

Era la porta più importante della cinta medioevale, da qui partiva la strada principale che collegava Trevi con Subiaco e Guarcino.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XV sec. restauro strutturale delle arcate

BIBLIOGRAFIA:

Filippo Caraffa - Trevi nel Lazio - Roma 1972 - Vol I p. 14

Dante Zinanni - Trevi nel Lazio - Trevi 1972 - p. 31

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO <i>K.S.Ho</i>						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: <i>n.1 H.V. part. 358</i>
FOTOGRAFIE: <i>n. 6</i>
DISEGNI E RILIEVI: <i>n.1</i>
MAPPE:
DOCUMENTI VARI:
RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE: <i>INV. NEGATIVI N. 2789/2794</i>
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Peltip
Kren. Paolo Tino

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

 SCHEDA ANNULLATA:
 COSTITUISCE ALLEGATO
 DELLA NUOVA SCHEDA
 DI REVISIONE

DATA: *12.8.76*