


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	12/00088562	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO	3
PROVINCIA E COMUNE: FR - TREVI NEL LAZIO			DESCRIZIONE:			
LUOGO: Via di Civita			Il torrione sorge lungo il lato est della cinta muraria, non lontano dalla Porta Ci			
OGGETTO: Torrione delle mura medioevali			vita. Le sue mura sono state utilizzate nella costruzione di una casa di abitazio			
CATASTO: NCT (Catasto terreni) M.U. part. 363			ne: la parete nord è attualmente intonaca			
CRONOLOGIA: X sec. circa			ca, su quella sud sono state praticate di			
AUTORE:			verse aperture e vi è pure un recente bal			
DEST. ORIGINARIA: Torrione difensivo			concino, la parte est appare la più inte			
USO ATTUALE: Abitazione			gra, ma ha anch'essa una finestra aperta			
PROPRIETÀ:			successivamente.			
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			La muratura è in pietrame di calcare e mal			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			ta, con spigoli in cardellina squadrata.			
PIANTA: Quadrangolare			Sulla parete est in alto sporgono alcune			
COPERTURE: A tetto a due falde con manto in soli coppi			piccole mensole in calcare.			
VOLTE o SOLAI:						
SCALE:						
TECNICHE MURARIE: Muratura in pietrame e malta						
PAVIMENTI:						
DECORAZIONI ESTERNE:						
DECORAZIONI INTERNE:						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE:						

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Costruito intorno al X sec. era uno dei punti di difesa delle mura, serviva anche per avvistamento, essendo posto verso sud-est. Da qui infatti si domina buona parte della valle e la strada di accesso al paese proveniente da Napoli.

Nel XIX sec. fu ristrutturato ed adibito definitivamente ad abitazione.

SISTEMA URBANO: **Centro storico**

RAPPORTI AMBIENTALI: Sporge dalla cinta di mura e probabilmente dalla sua sommità si controllava l'ingresso alla città. Attualmente sovrasta le case sorte fuori dalla cinta delle mura, è però completamente inglobato nel tessuto edilizio residenziale del paese, cosicchè ne è impossibile la lettura dall'interno della "Civita".

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XIX sec. restauro strutturale e trasformazione d'uso ad abitazione

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 12/8/76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFESSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: M.U. Catasto terreni scala 1: 1000 (all.1)	FOTOGRAFIE: A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 2767-2768-2769
FOTOGRAFIE: Parete est (all.2); parete nord (all.3) parete sud (all.4)	
DISEGNI E RILIEVI: Pianta scala 1: 50 (all. 5)	MAPPE . RILIEVI . STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI: Archivio di Stato - Catasto Gregoriano - Frosinone 79
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): **All. 6, vecchia scheda A del 1976, compilata da: Arch. Paolo Timo**

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Correzione e integrazione Arch. Fiamma DINELLI <i>Fiamma Dinelli</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE: (Ing. Giovanni DI GESO) IL SOPRINTENDENTE VICARIO F.P. <i>(dr. Arch. Maria Grazia LIGUORI Ferretti)</i> <i>[Signature]</i>	REVISIONI: Anno 1982: Arch. Giuliano SACCHI <i>[Signature]</i>
DATA: Anno 1982		