

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12/00088563

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI

E ARCHITETTURA DEL LAZIO

00186 ROMA - Via Cavallotti, 2

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - D. G. 400.000

A. 00.5

PROVINCIA E COMUNE:

FROSINONE - TREVI nel LAZIO

LUOGO:

Via del Monte

OGGETTO:

torrione delle mura medioevali

CATASTO:

catasto terreni N.U. part. 400

CRONOLOGIA:

XVsec. circa

AUTORE:

ignoto

DEST. ORIGINARIA:

torre di difesa

USO ATTUALE:

deposito

PROPRIETA':

privata

 VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
 P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

semiellittica

COPERTURE:

a tegole

VOLTE o SOLAI:

SCALE:

TECNICHE MURARIE:

pietre calcaree e cardellina rozzamente squadrate

PAVIMENTI:

terra battuta

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

Torrione a pianta semiellittica sporgente sulla via del monte. La struttura è formata dall'inesame di pietre calcaree e di cardellina rozzamente squadrate. La pianta è semiellittica di metri due di raggio. Attualmente è coperto con tegole che sono poste in opera su travetti con leggera pendenza ed è usato come magazzino.

Si trova situato nelle mura nella parte alta del paese e cioè nella parte più vecchia. La forma particolare e la tecnica usata per la costruzione fa comunque ritenere che esso sia stato aggiunto nel XV sec circa quando si pose mano all'allargamento e al restauro delle mura preesistenti. Nelle sue vicinanze si trova un'altra torre di forma circolare ed è da ritenere che entrambe servissero per la difesa di quel lato di mura (sud). Ha subito attraverso i secoli varie manomissioni finè a divenire attualmente deposito.

SISTEMA URBANO:

Via

RAPPORTI AMBIENTALI:

Destinata originariamente a torre difensiva si trova inglobata nelle mura urbane, attualmente fa parte di un gruppo di isolati e si nota la sua forma e la sua antica funzione solo dalla strada, di fronte ad essa sorgono delle altre costruzioni di edilizia molto povera.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

BIBLIOGRAFIA:

Filippo Graffa - Trevi nel Lazio - Roma 1972 - Vol I p. 15

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 18.8.76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE				X														
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

n.1 H.V. pert. no

FOTOGRAFIE:

n. 2

DISEGNI E RILIEVI:

n.1

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 2110
2110 bis

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Vetrovile Riccardo

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDE ANNULLATE:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDE
DI REVISIONE

Gen. EUGENIO VETROVILE-RICCIARDI

DATA:

18.8.76