

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12/00088564

ITA:

SOPRINTENDENZA DEI BENI AMBIENTALI

E. M. ...

00186 ROMA - Via Cavallotti, 2

[5605237] Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

All. 7

PROVINCIA E COMUNE:

FROSINONE - TREVI nel LAZIO

LUOGO:

via del monte

OGGETTO:

torrione

CATASTO:

catasto terreni M.U. part.416

CRONOLOGIA:

X sec.

AUTORE:

ignoto

DEST. ORIGINARIA:

torrione

USO ATTUALE:

PROPRIETA':

 VINCOLI LEGGI DI TUTELA:
 P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

rettangolare

COPERTURE:

VOLTE o SOLAI:

SCALE:

TECNICHE MURARIE:

cardellina squadrata

PAVIMENTI:

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

Il torrione di pianta rettangolare sporge dalle mura di un metro e mezzo è costruito in pietre in cardellina squadrata e agli angoli ci sono cardelline squadrate se di dimensioni maggiori.

Il torrione è in un grave stato di abbandono, ed è tenuto insieme nella parte bassa dalle radici di un albero di fico, che se lo contiene è però anche causa di disfacimento.

Costruito intorno al I sec., rappresentava il punto di difesa della parte ovest delle mura. Da qui si dominava gran parte della valle e l'ingresso alla città dalla porta detta "la portella".
Oggi è in un grave stato di abbandono e rappresenta un continuo pericolo per case e persone.

SISTEMA URBANO:

VIA

RAPPORTI AMBIENTALI:

Sorge vicino alla porta detta "la portella" e doveva servire di difesa alla stessa, ma soprattutto di controllo della strada di accesso al paese che da qui si può seguire chiaramente lungo tutto il percorso

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

Filippo Caraffa - Trevi nel Lazio - Roma 1972 - Vol 1 p. 15

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 12.8.76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: <i>M.1 M.V. part. M16</i>
FOTOGRAFIE: <i>M. 34</i>
DISEGNI E RILIEVI: <i>M.1</i>
MAPPE:
DOCUMENTI VARI:
RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE: <i>INV. NEGATIVI N. 2803/2806</i>
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Vetroni le Rocelli del

Assm. EUGENORA VETRONI - Ricenna

DATA: *12.8.66*

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

**SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOV' SCHEDA
DI REVISIONE**