


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00088566	ITA:	SOVRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO 00186 ROMA - Via. Cavallotti, 2		
All. 6	PROVINCIA E COMUNE: PR. TREVI NEL LAZIO LUOGO: Piazza Damiano Chiesa 5-6-7 OGGETTO: Palazzo Biferi CATASTO: Mappe Urbana del Catasto Terreni part. 127-129-121 CRONOLOGIA: XVIII sec. AUTORE: ignoto DEST. ORIGINARIA: Abitazione USO ATTUALE: Abitazione PROPRIETA': privata VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTA: rettangolare COPERTURE: A tetto con tegole VOLTE o SOLAI: SCALE: in muratura TECNICHE MURARIE: Pietra locale e cardellina PAVIMENTI: mattonelle DECORAZIONI ESTERNE: CARDELLINA INTONACATA DECORAZIONI INTERNE: ARREDAMENTI: STRUTTURE SOTTERRANEE: CANTINE			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) <p>Edificio a pianta rettangolare. Sulla facciata principale, che è uno dei lati più lunghi, vi è a destra un portale incorniciato di cardellina che si apre sulle scale che portano al piano superiore. Al Centro e a destra si notano altre due aperture ad arco chiuse successivamente. Le finestre del piano superiore, rivestite di cardelline sagomate, sono state anch'esse chiuse successivamente.</p>	

Costruito nel XVIII sec. dalla famiglia Biferi fu dai questi venduto nel XIX sec. I vari proprietari né hanno modificato la struttura interna per ricavarne più alloggi. Anche la facciata risulta manomessa. Un arco centrale, che doveva essere uno degli ingressi principali è stato chiuso, così come sulla parte destra della facciata doveva esserci un altro ingresso di cui restano poche tracce.

SISTEMA URBANO:

Piazza

RAPPORTI AMBIENTALI:

Copre con la facciata principale tutto un lato della piazza Desiano Chiesa, ed è la costruzione più imponente della piazza stessa.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

Dante Sinisani Trevi nel Lazio Trevi 1972 pag. 30

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 3.8.76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE					X													
STRUTTURE MURARIE			X															
COBERTURE			X															
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
FRAMMENTI																		
INFORMAZ. SPEC.					X													
INTEGRI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

M.1 M.V. part. 127-129-121

FOTOGRAFIE:

n. 4

DISEGNI E RILIEVI:

SI È PROCEWTO AD UN
RILIEVO PLANIMETRICO PER M.1
L'IMPOSSIBILITÀ D'ACCESSO A TUTTI I LOCALI TERRENI.

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N.

0778/0781

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

P. K. I. J.
Aren. P. Leo Tino

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDE ANNULLATE:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA
DI REVISIONE

DATA:

3.8.76