

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12/00088568

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
E ARCHITETTONICI DEL LAZIO

LAZIO

(5695237) Roma, 1975 - Iri. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

00186 ROMA - Via Cavalletti, 2

DESCRIZIONE:

PROVINCIA E COMUNE:

FR. TREVI NEL LAZIO

LUOGO:

P. S. Maria, 1

OGGETTO:

Palazzo Cecogni ora Ubaldi

CATASTO:

Mappa Urbana part. 282 - 233

CRONOLOGIA:

XVI sec.

AUTORE:

ignoto

DEST. ORIGINARIA:

abitazione

USO ATTUALE:

abitazione

PROPRIETA':

privata

VINCOLI

LEGGI DI TUTELA:
P.R.G. E ALTRI:

Piancheggia un lato della piazza S. Maria a sinistra prosegue con un cavalcavia ad arco che copre Via del Corso. Al centro vi è l'ingresso con un corridoio con volte a botte giunge in una stanzetta con volta a crociera dalla quale parte una scala che va al piano superiore e due porte laterali che comunicano con due locali che prima erano i negassini.

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

Rettangolare

COPERTURE:

a tetto spiovente con tegole

VOLTE o SOLAI:

a botte e a crociera nell'ingresso

SCALE:

in muratura interna

TECNICHE MURARIE:

cardellina non squadrata

PAVIMENTI:

mattonelle

DECORAZIONI ESTERNE:

stucco

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

cantine

All. 6

Costruite nel XVI sec. dalla famiglia Cecconi che vi inserì il suo stemma sulla facciata. Agli inizi del XVIII sec. subì un restauro strutturale per le fratture arrecate dal terremoto. Verso il 1920 i due magazzini a piano terra vennero venduti e trasformati nei due attuali box. Nel 1970 un altro restauro per riparare il tetto e rafforzarle in quanto le travi di legno stavano marcendo e si è rimosso l'intonaco interno.

SISTEMA URBANO:

Su un lato della piazza S. Maria

RAPPORTI AMBIENTALI:

Chiude il lato ovest della piazza S. Maria con il cavalcavia che passa su Via del Corso si appoggia ad un lato della Casa di S. Pietro XV di fronte la chiesa collegiata di S. Maria (XVII)

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Sulla parte sinistra della facciata stemma dei Cecconi entro una cornice ovale stringente in basso una maschera, emergono a rilievo una fiamma tre stelle sovrastanti ed un elmo chiamato.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XVIII sec. restauro strutturale per lesioni nei muri. 1970 restauro del tetto pericolante.

BIBLIOGRAFIA:

Dante Zinconi, Travi nel Lazio, Trobi pp. 39 - 40-194

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO <i>L.R. 66</i>						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE				X														
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI																		
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

m.l. G.V. part 282-233

FOTOGRAFIE:

m. 2

DISEGNI E RILIEVI:

m.l

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 0782/0783

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

M. Min

Arch. Paolo Tino

DATA:

4.8.76

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDE ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDE
DI REVISIONE