

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
 DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

CODICI

12/00088424

ITA:

Soprintendenza ai Monumenti Roma

49

Lazio

24

Azz. 5

PROVINCIA E COMUNE: **LT Sonnino**LUOGO: **Vicolo Bono-angolo Via Doralice**OGGETTO: **Casetta rustica a due piani**CATASTO: **Part. catast. 911-910-983**CRONOLOGIA: **Impianto medievale rimaneggiamenti nel XIX e XX sec.**

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: **Abitazione**USO ATTUALE: **abitazione**PROPRIETA': **privata SACCHETTI ANTONIO**
 VINCOLI LEGGI DI TUTELA: **SECONDO LA LEGGE 1/6/1939 N. 1089**  
 P.R.G. E ALTRI: **P.D.F. adottato il 10.10.1972**

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: **rettangolare**COPERTURE: **a tetto**VOLTE o SOLAI: **in legno**SCALE: **esterna**TECNICHE MURARIE: **muratura mista in pietra e malta**PAVIMENTI: **in cotto**

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE: **magazzini seminterrati**

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

L'edificio sito ad angolo fra V.lo Bono e Via Doralice si presenta molto modestamente e ispecchia lo stato dell'architettura popolare medievale. La facciata principale ha una finestra a scala di accesso esterna al I piano e al II una superfetazione in legno funge da veranda molto rudimentale.

Il fronte posteriore ha poche aperture ed un seminterrato, mentre nel prospetto laterale vi è un altro ingresso con piccole aperture e una porta.

Tutto l'edificio è intonacato a calce ed è a più abitazioni e vari proprietari.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Sorto su impianto medievale l'edificio ne rispecchia ancora il carattere e con la semplicità delle sue linee si inserisce perfettamente nel contesto. Per vicende storiche in generale su Sonnino si veda la schg da N° 19

---

SISTEMA URBANO:

L'edificio posto ad angolo colma il dislivello fra le due vie.

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'ambientazione è tipica della tipologia degli edifici minori del paese e si inserisce perfettamente nel contesto formato da edifici senza importanza perchè troppo rismeggiati.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XIX sec. superfetazione sul prospetto principale con aggiunta di veranda in legno.

BIBLIOGRAFIA:

C. Venanzi - "Caratteri costruttivi dei monumenti. Strutture murarie a Roma ; e nel Lazio". C.S.S.A. Spoleto 953.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

**Copia con localizzazione**

FOTOGRAFIE:

**Tre (18x24)**

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

**INV. NEGATIVI N. 2541/2543**

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

**Dott. Arch. Agata Spaspinato**

**Prof. Sandra Spaspinato**

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

**SCHEDE ANNULLATA:  
CORRETTORISCE ALLEGATO  
DELLA NUOVA SCHEDA  
DI REVISIONE**

DATA: **Giugno 1976**